



①-1 液状化跡



①-2 液状化跡



①-3 液状化跡



①-4 液状化跡



②-1 北側フェンスに沿って約 120m 亀裂



②-2 北側フェンスに沿って約 120m 亀裂



③-1 No. 3 浸透水噴出跡



③-2 No. 3 浸透水噴出跡



④-1 H16-6 (山の上) のクラック



④-2 H16-6 (山の上) ボーリング孔約 15cm 浮き上がり



⑤-1 減勢柵のクラック



⑤-2 水路から湧水



⑤-3 水路のクラック



⑤-4 嵩上げコンクリートぐらつき



⑤-5 水路底クラック



⑤-6 水路底クラック





⑤-7 水路底クラック



⑥-1 電柱脇のネットフェンス 10m 基礎ズレ (法肩崩れ)



⑥-2 電柱脇のネットフェンス 10m 基礎ズレ (法肩崩れ)



⑥-3 電柱脇のネットフェンス 10m 基礎ズレ (法肩崩れ)



⑦-1 水田の液状化（処分場入口脇）



⑦-2 水田の液状化（処分場入口脇）



⑧ 放流水路脇の暗渠排水