

# 東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	3	学校名	仙台第三高等学校		所在地	宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷一丁目19					
津波浸水	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	津波深			m	学校情報					
建物	校舎	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	屋体	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし (渡り廊下) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧					
	<被害の概要>										
	(共通)					(校舎)					
	<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP、Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			<input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) (屋体等) <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下束の損傷、ズレ等) <input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)		
特記事項等	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ( ) エレベーターモルタル壁破損、壁クラック多数、エキスパンション脱落・歪み、校舎南渡り廊下木製建具開閉不良、校舎廊下直天井クラック、大講義室天井回り縁破損、教室・地学実験室・職員室廊下木製ガラス枠落下破損、4階北校舎アルミ引き違い窓開閉不良、生物準備室実験台排水管破断、3年1組パネルヒーター転倒、トイレタイル破損、北校舎西側アプローチ沈下、屋体窓ガラスアルミ枠落下、屋体天井水平プレス損傷・壁鉄骨プレス損傷、屋体キャットウォーク壁モルタル損傷、校舎サッシ枠変形(1年2組教室、1階中庭東側出入口)										
工作物	渡り廊下	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	プール	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし (野球グラウンド防球ネットほか) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧					
	<被害の概要>										
	(渡り廊下)			(プール)			(外構)				
	<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP、J等接続部の亀裂、破損			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			<input type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)				
特記事項等	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ( ) 野球グラウンド防球ネットワイヤー緩み・避雷設備 鬼より線損傷、散水栓地中埋設配管破損2箇所、校舎屋上東側空調室外機防振架台3台破損										
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	被害箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (テニスコート)								
	<被害の概要>										
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input checked="" type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等										
特記事項等	テニスコート西側擁壁隙間発生、西部室擁壁・階段部隙間発生、テニスコート人工芝アスファルトひび割れ・地盤沈下、クレーコートひび割れ、グラウンドひび割れ・地盤沈下、野球グラウンド地盤沈下による不陸、野球グラウンド西側側溝の地盤沈下による不陸、グラウンドL字側溝地盤沈下による不陸(未復旧)										
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし										
	<被害の概要>										
	保健室製氷機の落下・破損、理科教材備品の落下・破損、スチール書庫の落下・ガラス破損										
特記事項等	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
その他	避難所としての使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用施設	<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	使用期間	平成23年 月 日 ~ 月 日									
	学校再開に伴う他の学校施設等の借用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	借用先								
	応急仮設校舎の対応	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	設置場所								
	使用期間	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日									
	災害復旧完了	平成 24 年 8 月 24 日									
県記入欄	国庫補助申請	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計	19,206 千円				
	特別財政援助	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率	H23年度	H24年度	0.792	H25年度				