

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	8	学校名	古川高等学校		所在地	宮城県大崎市古川南町2丁目3番17号				
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報			
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(クラブハウス)		<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >									
	<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<small>(校舎)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) <small>(屋体等)</small> <input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害				
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()										
特記事項等 校舎教室棟の蛍光灯が、117カ所脱落し使用不可となった。幸い生徒に怪我等はなかったが、避難時にガラスの破片等に注意が必要であり、時間を要した。										
工作物	張り廊下		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	()		<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >									
	<small>(張り廊下)</small> <input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			<small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			<small>(外構)</small> <input type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input checked="" type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)			
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()										
特記事項等										
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭	<input checked="" type="checkbox"/> 通学路	<input type="checkbox"/> 駐車場	<input type="checkbox"/> その他 ()			
	< 被害の概要 >									
	<small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input checked="" type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等									
特記事項等 一部液状化の痕跡が認められ、設備の排水枦などの損傷、配水管の勾配への問題が疑われたが、大事には至らなかった。										
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >							
	揚水ポンプの交換、高架水槽天板パネル・電極棒防波管・通期間修理、受水槽片槽給水不良修理、電極棒防波管修理、シャワー用給湯器4台交換、2台部品交換修理等を行った。									
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無									
特記事項等										
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用施設	<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (文化センター)				
	使用期間		平成23年 3月 11日		～		平成23年 3月 21日			
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先					
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所					
	使用期間		平成 年 月 日		～		平成 年 月 日			
・災害復旧完了 平成 24年 2月 7日										
県記入欄										
国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数	1回		国庫補助金額合計		5,584千円	
特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率	H23年度	0.792	H24年度		H25年度	