

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	12	学校名	仙台二華中学校・高等学校		所在地	宮城県仙台市若林区連坊一丁目4番1号																										
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報																									
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし																									
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	() <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																									
	< 被害の概要 >																															
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)	<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)			<input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等)																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)			(躯体等) <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等)																									
			<input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)	<input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)			<input type="checkbox"/> 屋根体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等)																									
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)	<input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)			<input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)																									
			<input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)	<input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)			<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)																									
			<input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)																												
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害																												
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()																																
特記事項等																																
工作物	遊り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし																									
			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	() <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																									
	< 被害の概要 >																															
	(遊り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜	(プール)			(外構)																								
			<input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損	<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)			<input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等)																									
			<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損	<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)			<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害																									
				<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等			<input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)																									
				<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等																												
				<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害																												
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()																																
特記事項等																																
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭		<input type="checkbox"/> 通学路		<input type="checkbox"/> 駐車場		その他 ()																						
	< 被害の概要 >																															
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等																															
特記事項等																																
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >																													
	ミシン、ロックミシン、パソコンの落下・破損																															
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																															
特記事項等																																
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用施設	<input type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体		<input type="checkbox"/> 武道場		その他 ()																							
	使用期間		平成23年 3月 11日 ~ 3月 14日																													
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先																											
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所																											
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日																													
・災害復旧完了 平成 24年 1月 25日																																
特記事項等																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">国庫補助申請</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</td> <td style="width: 5%;">災害査定回数</td> <td colspan="2">1 回</td> <td style="width: 10%;">国庫補助金額合計</td> <td colspan="5">3,853 千円</td> </tr> <tr> <td>特別財政援助</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</td> <td>援助率</td> <td>H23年度</td> <td>0.792</td> <td>H24年度</td> <td></td> <td>H25年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											国庫補助申請	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計	3,853 千円					特別財政援助	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率	H23年度	0.792	H24年度		H25年度			
国庫補助申請	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計	3,853 千円																										
特別財政援助	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率	H23年度	0.792	H24年度		H25年度																									