

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	24	学校名	志津川高等学校		所在地	宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻館92-2																												
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報																											
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他																											
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(クラブハウス・弓道場) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																											
	< 被害の概要 >																																	
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)	<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)			<input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等)																										
			<input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)			<input type="checkbox"/> (躯体等)																											
			<input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)	<input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)			<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等)																											
			<input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)	<input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)			<input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等)																											
			<input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)	<input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)			<input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)																											
			<input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)			<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)																											
			<input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害																														
・津波流失 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流失建物 (職員宿舎)																																		
特記事項等	職員宿舎(住宅・物置・門・困障)流出。跡地は福利課から施設整備課へ分掌換。																																	
工作物	渡り廊下		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他																											
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(自転車置場) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input checked="" type="checkbox"/> 新築復旧																											
	< 被害の概要 >																																	
	(渡り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜	(プール)			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)																										
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損				<input checked="" type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等)																											
			<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損				<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害																											
							<input checked="" type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)																											
							<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等																											
							<input checked="" type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害																											
・津波流失 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流失工作物 (自転車置場・外灯)																																		
特記事項等	登校坂入口に設置されていた自転車置場、外灯流出。 プール機械室ドアガラス破損																																	
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭		<input checked="" type="checkbox"/> 通学路	<input type="checkbox"/> 駐車場		<input checked="" type="checkbox"/> その他 (自転車置場)																									
	< 被害の概要 >																																	
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等																																	
特記事項等																																		
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >																															
	生徒会館ボイラーダクトのずれ。																																	
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																																	
特記事項等																																		
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用施設		<input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体	<input type="checkbox"/> 武道場		<input checked="" type="checkbox"/> その他 (弓道場・合宿所)																									
	使用期間		平成23年 3月 11日		～		9月 5日																											
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		借用先		登米高校・上沼高校																											
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所																													
	使用期間		平成 年 月 日		～		平成 年 月 日																											
	・災害復旧完了		平成 24年 9月 11日		南三陸町の仮設住宅用地として校庭の一部を使用している。																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 5%;">県記入欄</td> <td colspan="2">国庫補助申請</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</td> <td colspan="2">災害査定回数</td> <td colspan="2">1回</td> <td colspan="2">国庫補助金額合計</td> <td colspan="2">10,979千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特別財政援助</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</td> <td colspan="2">援助率</td> <td>H23年度</td> <td></td> <td>H24年度</td> <td>0.792</td> <td>H25年度</td> <td></td> </tr> </table>												県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数		1回		国庫補助金額合計		10,979千円		特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率		H23年度		H24年度	0.792	H25年度	
県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数		1回		国庫補助金額合計		10,979千円																								
	特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率		H23年度		H24年度	0.792	H25年度																								