

# 東日本大震災被害の記録（学校別個票）

|  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|--|---|--|--|---|--|---|--|-------|-----------|--|--|
| NO   | 42  | 学校名  | 富谷高等学校   |   | 所在地  | 宮城県黒川郡富谷町成田二丁目1-1                                       |  |       |           |  |  |
| 津波浸水   |   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  | 津波深   | m  |   | 学校情報   |       |           |  |  |
| 建物   | 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧               |  | 屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧  |   | その他<br>(倉庫)                                  |   | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 |       |           |  |  |
|  | < 被害の概要 >   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | (共通)  |  |  |   |  | (校舎)  |  |       |           |  |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)   |   | <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) |   |  |       |           |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)                              |   | <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)       |  | (屋体等)   |  |   |  |       |           |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)                         |   | <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)           |  | <input checked="" type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等)   |  |   |  |       |           |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)                                |   | <input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)                     |  | <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下束の損傷、スレ等)  |  |   |  |       |           |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)                            |   | <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)  |  |   |  |       |           |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)                            |   | <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)                         |  | <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)   |  |   |  |       |           |  |  |
| <input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)  |   | <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害                        |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| ・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ( )  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 特記事項等  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 工作物  | 渡り廊下 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧             |  | プール <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 |   | その他<br>(校門・フェンス)                             |   | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧            |       |           |  |  |
|  | < 被害の概要 >   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | (渡り廊下)  |  |  | (プール)   |  |   | (外構)   |       |           |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> 沈下、傾斜  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)  |  |   | <input type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等)   |       |           |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損                                 |   |  | <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)  |   |  | <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害                      |  |       |           |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損                             |   |  | <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等   |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等) |  |       |           |  |  |
|  |   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等   |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  |   |  | <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| ・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ( ) |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 特記事項等  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 土地   | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし  |  | 被害箇所   | <input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input checked="" type="checkbox"/> その他(北側 法面 ) |  |   |  |       |           |  |  |
|  | < 被害の概要 >   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | (共通) <input checked="" type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input checked="" type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等 |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 特記事項等  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 北側法面崩落。北側側溝沈下等。テニスコート北側等地盤亀裂・傾斜等。西側駐車場等亀裂。                                       |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 設備   | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし  |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | < 被害の概要 >   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | 職員室プリンター1台破損。コンピューター室パソコン1台破損。  |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | ・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無  |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 特記事項等  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| その他  | ・避難所としての使用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |  | 使用施設   | <input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ( )                 |  |   |  |       |           |  |  |
|  | 使用期間  |  | 平成23年 月 日 ~ 月 日  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | ・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |  | 借用先  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | ・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |  | 設置場所   |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | 使用期間  |  | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日  |   |  |   |  |       |           |  |  |
|  | ・災害復旧完了   |  | 平成 24 年 4 月 27 日   |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 23年度繰越工事。災害復旧工事(土地)完了日。  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 特記事項等  |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 県記入欄   |   |  |  |   |  |   |  |       |           |  |  |
| 国庫補助申請   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |  | 災害査定回数  | 2 回  |   | 国庫補助金額合計   |       | 15,538 千円 |  |  |
| 特別財政援助   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 |  | 援助率   | H23年度  | 0.792   | H24年度  | 0.792 | H25年度     |  |  |