


東日本大震災被害の記録写真

宮城県古川工業高等学校

側溝の陥没



実習棟テラス付近の段差・亀裂



受水槽全景(天板部分の破損)

