

# 東日本大震災被害の記録（学校別個票）

|  |  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|--|--|--|--|--|---|--|---|----------|--|-------|----|
| NO   | 62   | 学校名  | 八木山南小学校  |  | 所在地   | 宮城県仙台市太白区八木山南5丁目3-2  |   |          |  |       |    |
| 津波浸水   |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  | 津波深  | m   |  | 学校情報  |          |  |       |    |
| 建物   | 校舎   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | 屋体   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし<br><input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | その他 ( ) <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 |          |  |       |    |
|  | < 被害の概要 >  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  | (共通)   |  |  |  |   | (校舎)   |   |          |  |       |    |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等)  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)   |   |  | <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等)  |          |  |       |    |
| <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)                   |  |  | <input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)  |  |   | (屋体等)  |   |          |  |       |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等) |  |  | <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等)   |  |   | <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等)   |   |          |  |       |    |
| <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等)                    |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)  |  |   | <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, スレ等)   |   |          |  |       |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等)    |  |  | <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等)  |  |   | <input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)  |   |          |  |       |    |
| <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等)                |  |  | <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)   |  |   | <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み, 破損等)   |   |          |  |       |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)         |  |  | <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| ・津波流失  |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  | 流失建物 ( )   |   |  |   |          |  |       |    |
| 特記事項等  |  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| 工作物  | 渡り廊下   |  | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧            | プール  |   | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧            | その他 ( ) <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし<br><input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 |          |  |       |    |
|  | < 被害の概要 >  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  | (渡り廊下)   |  |  | (プール)  |   |  |   | (外構)     |  |       |    |
|  | <input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜  |  |  | <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等)  |   |  | <input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等)  |          |  |       |    |
| <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損                     |  |  | <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)  |  |   | <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害   |   |          |  |       |    |
| <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損                 |  |  | <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等   |  |   | <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等)  |   |          |  |       |    |
|  |  |  | <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  |  |  | <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| ・津波流失  |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |  | 流失工作物 ( )  |   |  |   |          |  |       |    |
| 特記事項等  |  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| 土地   | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし   |  | 被害箇所   | <input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |   |  |   |          |  |       |    |
|  | < 被害の概要 >  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  | (共通) <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等 |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| 特記事項等  |  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| 設備   | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし   |  | < 被害の概要 >  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  | ・津波流失  |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  | 特記事項等  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  |  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| その他  | ・避難所としての使用   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | 使用施設   | <input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |  |   |          |  |       |    |
|  | 使用期間   |  | 平成23年 3月 11日 ~ 3月 17日  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  | ・学校再開に伴う他の学校施設等の借用   |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |  | 借用先   |  |   |          |  |       |    |
|  | ・応急仮設校舎の対応   |  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |  | 設置場所  |  |   |          |  |       |    |
|  | 使用期間   |  | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  | ・災害復旧完了  |  | 平成 24年 2月 29日  |  |   |  |   |          |  |       |    |
|  |  |  |  |  |   |  |   |          |  |       |    |
| 県記入欄   | 国庫補助申請   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |  | 災害査定回数  | 1 回  |   | 国庫補助金額合計 |  |       | 千円 |
|  | 特別財政援助   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   |  | 援助率   | H23年度  | 0.168   | H24年度    |  | H25年度 |    |