

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	98	学校名	将監小学校		所在地	宮城県仙台市泉区将監3丁目10-1					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報				
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり	<input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input type="checkbox"/> 被害あり	<input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他		
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧	<input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧	<input type="checkbox"/> 新築復旧	(ポンプ室) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)	(校舎)					
			<input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)	(校舎)						
			<input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等)	<input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等)	(校舎)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等)	<input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)	(校舎)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等)	(校舎)						
			<input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)	(校舎)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害	(校舎)						
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物 ()							
特記事項等											
工作物	渡り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり	<input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり	<input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他		
			<input type="checkbox"/> 補修復旧	<input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧	<input type="checkbox"/> 新築復旧	() <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	(渡り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜	<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等)	(外構)					
			<input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損	<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)	(外構)						
			<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損	<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等	(外構)						
				<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等	(外構)						
				<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害	(外構)						
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物 ()							
特記事項等											
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり		<input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ()					
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等										
特記事項等											
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり		<input checked="" type="checkbox"/> 被害なし								
	< 被害の概要 >										
	・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								
特記事項等											
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		使用施設	<input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()					
	使用期間		平成23年 3月 11日 ~ 3月 14日								
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		借用先	将監中央小学校					
	・応急仮設校舎の対応		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		設置場所	将監小学校敷地内					
	使用期間		平成 23年 11月 1日 ~ 平成 25年 3月 31日								
	・災害復旧完了		平成 25年 2月 27日								
特記事項等											
県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計			千円
	特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率	H23年度	0.168	H24年度		H25年度	