

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	75	学校名	光明支援学校		所在地	宮城県仙台市泉区南中山5丁目1-1					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報				
建物	校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			(校舎) <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等)		
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()										
特記事項等											
工作物	渡り廊下 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		プール <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >										
	(渡り廊下) <input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			(プール) <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			(外構) <input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)				
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()										
特記事項等											
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所		<input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場		<input checked="" type="checkbox"/> その他 (中庭)				
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の壊れ等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等										
特記事項等											
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし										
	< 被害の概要 >										
	校舎棟ボイラーの本体停止及び天井裏温水配管の破損による漏水。また体育館輻射式暖房設備の天井裏送油管が破損して油漏れ。										
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無											
特記事項等											
その他	・避難所としての使用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		使用施設 <input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()								
	使用期間 平成23年 月 日 ~ 月 日										
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先								
	・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所								
	使用期間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日										
・災害復旧完了 平成 24 年 3 月 30 日											
特記事項等											
国庫補助申請 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 災害査定回数 1 回 国庫補助金額合計 2,581 千円											
特別財政援助 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 援助率 H23年度 H24年度 0.792 H25年度											