

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	79	学校名	山元支援学校		所在地	宮城県亶理郡山元町高瀬字合戦原100-2					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報				
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他				
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(プール棟) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧				
	< 被害の概要 >										
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)	<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)	(校舎)					
			<input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)	(屋体等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)	<input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)	(プール)						
			<input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)	<input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)	(外構)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)	<input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)	(照明装置(外灯))						
			<input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)	(照明装置(外灯))						
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害	(照明装置(外灯))						
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物 ()							
特記事項等	【校舎棟】XPJ変形 誘導灯、時計の天井からのはずれ										
	【屋体】水銀灯落下に伴う床破損										
	【プール】可動式屋根ガイドレールボルト破損、内壁ボードの亀裂、欠損										
工作物	渡り廊下		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他				
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(照明装置(外灯)) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧				
	< 被害の概要 >										
	(渡り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜	(プール)			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)	(外構)		
			<input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損				<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)	(照明装置(外灯))			
			<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損				<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等	(照明装置(外灯))			
							<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等	(照明装置(外灯))			
							<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害	(照明装置(外灯))			
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物 ()							
特記事項等	○照明装置(外灯)落下										
	○プール渡り廊下土間コンクリート亀裂										
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所		<input type="checkbox"/> 校庭	<input type="checkbox"/> 通学路	<input type="checkbox"/> 駐車場	その他 ()			
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の壊れ等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等										
	特記事項等										
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >								
	< 被害の概要 >										
	・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								
	特記事項等										
その他	・避難所としての使用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		使用施設						
					<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()						
	使用期間		平成23年 月 日 ~ 平成 年 月 日								
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先						
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所						
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日								
・災害復旧完了		平成 25 年 3 月 29 日									
県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数		1 回		国庫補助金額合計		千円
	特別財政援助		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率		H23年度		H24年度		H25年度