

東日本大震災被害の記録写真

宮城県立気仙沼支援学校

プレイルームガラス破損



体育館支柱破損



パーティション変形



プールサイド破損



体育館外壁破損

