

東日本大震災被害の記録：写真（古川支援学校）



【食堂通路】外壁及び窓枠の状況



【食堂通路】シャッターの状況（ゆがみにより開閉不可）



【食堂通路】窓枠の状況（開閉不可）

東日本大震災被害の記録：写真（古川支援学校）



【食堂通路】床の陥没及び亀裂



【食堂通路】天井剥落の状況



【食堂通路】外部出入口付近の破損状況