

個別施設計画様式(参考)

策定年月日

R2.3.18

1 対象施設・施設概要					
施設情報					
施設名称	事務所	所管所属名称	王城寺原補償工事事務所		
公共施設等総合管理方針施設分類					
大分類	公用施設	中分類	庁舎	小分類	単独庁舎
主要建物概要					
構造	鉄筋コンクリート	用途	庁舎	建築日	1984/3/31
経過年数	36	耐用年数	50	目標使用年数	65
運営方式	直営	管理者名称	王城寺原補償工事	全延床面積(m ²)	473.52
所在地	黒川郡大衡村大衡				
2 計画期間					
計画期間は令和3年から令和12年までの10年間とする					
3 点検・診断によって得られた個別施設の状態					
別添「点検調査結果票」のとおり					
4 当該施設の必要性					
設置根拠規定等	行政組織規則第77条		必要性の有無	有	
業務内容	障害防止対策における業務を担当している				
必要性の判断理由	障害防止対策を行うにあたり、関係機関との調整を行うことから施設の必要性は高い				
5 施設ごとの今後の対策					
管理に関する基本的な考え方を踏まえた施設の管理方針	<p>職務遂行に当たり必要不可欠な施設であり、適正な維持管理が必要であることから、今後も適切な維持管理に努める。</p> <p>点検・補修結果については、データを蓄積し今後の施設保全に活用する。</p> <p>また、予防保全の考え方を取り入れ、劣化状況等に応じた周期的な改修等を図るとともに、計画的な修繕・更新を行う。</p> <p>昭和56年に改定された耐震基準に基づき建設された施設であることから、今後は非構造部材の安全対策も検討する。</p> <p>なお、目標使用年数は、宮城県公共施設等総合管理方針における推計条件を準用し、法定耐用年数の30%増とする。</p>				
施設間・対策間の優先順位の判断内容	<p>令和2年度現在で36年を経過しており大規模な改修については全く行ってないため、配線や配管などについても更新を行っていない。</p> <p>これらの配線、配管については40年程度の寿命となっており、実際に劣化に伴う不具合が散見される。</p> <p>また、建築部分については外壁のひび割れや雨漏りなどに対応する為、令和2年度に屋上防水工事を行い、令和3年度には外壁塗装工事を行う予定となっている。</p>				
6 対策内容、時期及び概算費用					
別添「短期保全計画表」のとおり					

施設情報詳細(棟情報一覧)

棟 番号	中長期保全計画 対象区分		建物名称	財産区分 (選択)	取得年月日	建築年月日	建面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	階数 (地上)	階数 (地下)	建物用途 (選択)	建物構造 (選択)	耐用 年数 (自動判 定)	経過 年数	点検区分 (選択)
	1500㎡ 以上	防災拠点													
1			事務所	行政財産	1984/3/31	1984/3/31	323.26	473.52	2		事務所	鉄筋コンクリート	50年	36年	保全点検準用
2			車庫	行政財産	1984/3/31	1984/3/31	58.17	58.17	1		車庫	鉄骨造	31年	36年	保全点検準用
3			倉庫	行政財産	1999/3/30	1999/3/30	33.28	33.28	1		倉庫・物置	軽量鉄骨造	24年	21年	保全点検準用
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															

414.71 564.97

様式2 短期保全計画表

(金額単位：千円)

対策内容	R3年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
	築後37年	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
点検・診断					○					○	
修繕	6,562	1,048	1,048	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	16,771
耐震化(非構造部材)											
更新											
建替											
集約化・複合化											
機能転換・用途変更											
廃止・撤去											
計	6,562	1,048	1,048	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	16,771

記入方法

- 概ね10年間の年度ごとの具体的対策内容(対象部位・工事種別等)と概算費用を記入する。(点検・診断は実施年度に○印のみ記入)
- 修繕(事後保全・予防保全)について、時期及び費用が特定できない場合は、各年度の概算費用として、築後年数に応じた下記単価を延べ面積に乗じた額を記入する。

築後年数	10年未満	10~20年未満	20~30年未満	30~40年未満	40年以上
m ² あたり費用(円)	151	1,098	1,635	2,213	2,448

国土交通省 「合同庁舎・一般事務庁舎の補修費用の平均」

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：王城寺原補償工事事務所

延べ面積：473.52 m² 2 階建て

棟名称：庁舎

竣工年月：1984/03/31 RC 造

点検日：2021/03/11 36 年経過

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(6) ～(10)	外 壁	躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(11) ～(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(2) ～(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(25)	排 煙 設 備 等 そ の 他	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(39)		非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(特記事項)				

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：王城寺原補償工事事務所

延べ面積：58.17 m² 1 階建て

棟名称：車庫

竣工年月：1984/03/31 造

点検日：2022/03/11 37 年経過

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(6) ~(10)	外 壁	躯体	■ 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(11) ~(14)		外装仕上げ材等	■ 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(15)		窓サッシ等	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(2) ~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラベット，笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		■ 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(25)	排 煙 設 備 等 そ の 他	防煙壁	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(28)		排煙設備	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(39)		非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(特記事項)				

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：王城寺原補償工事事務所

延べ面積：33.28 m² 1 階建て

棟名称：倉庫

竣工年月：1999/03/30 造

点検日：2022/03/11 22 年経過

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(6) ~(10)	外 壁	躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(11) ~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(2) ~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラベット、笠木の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(25)	排 煙 設 備 等 そ の 他	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(39)		非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(特記事項)				