

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	81	学校名	角田支援学校		所在地	宮城県角田市島田字御蔵林24-1					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報				
建物	校舎 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		屋体 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし (倉庫) <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			(校舎) <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) (屋体等) <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等) <input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)		
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()										
工作物	遊り廊下 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		プール <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >										
	(遊り廊下) <input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			(プール) <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			(外構) <input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)				
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()										
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし 被害箇所 <input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ()										
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等										
	特記事項等 東日本大地震後、校庭は除染をした。										
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし										
	< 被害の概要 >										
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
	特記事項等										
その他	・避難所としての使用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 使用施設 <input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()										
	使用期間 平成23年 月 日 ~ 月 日										
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 借用先										
	・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 設置場所										
	使用期間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日										
	・災害復旧完了 平成 年 月 日 災害復旧事業未実施										
県記入欄	国庫補助申請 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		災害査定回数 回		国庫補助金額合計 千円						
	特別財政援助 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		援助率		H23年度	H24年度	H25年度				