

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：大崎高等技術専門学校 延べ面積：102.78 m² 1 階建て
棟名称：簡易実習棟 竣工年月：1981/03/25 S 造
点検者：副参事兼副校長 中野 誠司 点検日：2022/11/28 41 年経過

| 番号 | 調査項目 | | 調査結果 | 写真番号 |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------|
| 2 建築物の外部 | | | | |
| (2) | 基礎 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | |
| (6) ~(10) | 外 壁 | 躯体 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | |
| (11) ~(14) | | 外装仕上げ材等 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | |
| (15) | | 窓サッシ等 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | |
| 3 屋上及び屋根 | | | | |
| (1) | 屋上面 | 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (2) ~(4) | 屋上周り (屋上面を除く) | パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (5) | | 排水溝の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (7) | 屋根 (屋上面を除く) | 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | |
| 5 避難施設等 | | | | |
| (8) | 避難上有効なバルコニー | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (25) | 排 煙 設 備 等 そ の 他 | 防煙壁 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (28) | | 排煙設備 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (39) | | 非常用の照明装置 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (特記事項) | | | | |

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：大崎高等技術専門学校 延べ面積：10.16 m² 1 階建て
棟名称：危険物倉庫 竣工年月：1980/10/08 CB 造
点検者：副参事兼副校長 中野 誠司 点検日：2022/11/28 42 年経過

| 番号 | 調査項目 | | 調査結果 | 写真番号 | |
|-----------------|------------------|---|--------------------|--------------------|------|
| 2 建築物の外部 | | | | | |
| (2) | 基礎 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (6)~(10) | 躯体 | 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (11)~(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (15) | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 3 屋上及び屋根 | | | | | |
| (1) | 屋上面 | 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (2)~(4) | 屋上周り (屋上面を除く) | パラベット、笠木の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (5) | | 排水溝の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (7) | 屋根 (屋上面を除く) | 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 5 避難施設等 | | | | | |
| (8) | 避難上有効なバルコニー | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (25) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (28) | 排煙設備等 | 排煙設備 | 排煙設備の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (39) | その他 | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (特記事項) | | | | | |

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：大崎高等技術専門学校 延べ面積：7.20 m² 1 階建て
棟名称：危険物倉庫 竣工年月：1985/03/28 CB 造
点検者：副参事兼副校長 中野 誠司 点検日：2022/11/28 37 年経過

| 番号 | 調査項目 | | 調査結果 | 写真番号 | |
|-----------------|------------------|---|--------------------|--------------------|------|
| 2 建築物の外部 | | | | | |
| (2) | 基礎 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (6)~(10) | 躯体 | 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (11)~(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (15) | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 3 屋上及び屋根 | | | | | |
| (1) | 屋上面 | 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (2)~(4) | 屋上周り (屋上面を除く) | パラベット、笠木の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (5) | | 排水溝の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (7) | 屋根 (屋上面を除く) | 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 5 避難施設等 | | | | | |
| (8) | 避難上有効なバルコニー | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (25) | 排煙設備等 その他 | 防煙壁 | 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (28) | | 排煙設備 | 排煙設備の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (39) | | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (特記事項) | | | | | |

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：大崎高等技術専門学校 延べ面積：112.00 m² 2階建て
棟名称：倉庫 竣工年月：1964/09/30 S造
点検者：副参事兼副校長 中野 誠司 点検日：2022/11/28 58年経過

| 番号 | 調査項目 | | 調査結果 | 写真番号 | |
|-----------------|------------------|---|--------------------|--------------------|------|
| 2 建築物の外部 | | | | | |
| (2) | 基礎 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (6)~(10) | 躯体 | 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (11)~(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (15) | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 3 屋上及び屋根 | | | | | |
| (1) | 屋上面 | 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (2)~(4) | 屋上周り (屋上面を除く) | パラベット、笠木の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (5) | | 排水溝の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (7) | 屋根 (屋上面を除く) | 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 5 避難施設等 | | | | | |
| (8) | 避難上有効なバルコニー | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (25) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (28) | 排煙設備等 | 排煙設備 | 排煙設備の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (39) | その他 | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (特記事項) | | | | | |

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：大崎高等技術専門学校 延べ面積：9.08 m² 1 階建て
棟名称：油脂倉庫 竣工年月：1966/03/17 CB 造
点検者：副参事兼副校長 中野 誠司 点検日：2022/11/28 56 年経過

| 番号 | 調査項目 | | 調査結果 | 写真番号 | |
|------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|------|
| 2 建築物の外部 | | | | | |
| (2) | 基礎 | 基礎の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (6)~(10) | 躯体 | 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (11)~(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| (15) | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 3 屋上及び屋根 | | | | | |
| (1) | 屋上面 | 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (2)~(4) | 屋上周り (屋上面を除く) | パラベット、笠木の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (5) | | 排水溝の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (7) | 屋根 (屋上面を除く) | 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 | ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | | |
| 5 避難施設等 | | | | | |
| (8) | 避難上有効なバルコニー | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し | |
| (25) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (28) | 排煙設備等 | 排煙設備 | 排煙設備の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (39) | その他 | 非常用の照明装置 | 非常用の照明装置の作動の状況 | □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 | 該当無し |
| (特記事項) | | | | | |
| 窓にひび有るが、鉄線入りのため強度に問題なし | | | | | |