

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	4	学校名	塩釜高等学校		所在地	宮城県塩釜市峯ヶ岡7-1(東キャンパス), 10-1(西キャンパス), 舟入1-7-67(艇庫)						
津波浸水		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		津波深	2.2 m		学校情報					
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 (艇庫浸水)		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >											
	<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)						<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			<small>(校舎)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等) <small>(屋体等)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下東の損傷, ズレ等) <input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> プレスの被害(撓み, 破損等)		
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流失建物 ()											
特記事項等 ・東西キャンパスとも地震被害あり。エキスパンジョイント落下損壊西キャンパス4箇所・東キャンパス4箇所。西キャンパス5階視聴覚室天井材破損、落下、亀裂。西キャンパス2年1組・2年2組の教室カーテンボックス破損。両キャンパス共外壁等のクラック多数。東キャンパス体育館の剣道場屋根鉄骨受け梁損壊。 ・貞山堀の艇庫が浸水。												
工作物	渡り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 (艇庫敷地内舗装)		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >											
	<small>(渡り廊下)</small> <input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損				<small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害				<small>(外構)</small> <input type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等)			
	・津波流失 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 流失工作物 (浮き棧橋)											
特記事項等 東キャンパス避雷針損壊・同鉄骨架台損傷												
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 校庭 <input checked="" type="checkbox"/> 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ()								
	< 被害の概要 >											
	<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input checked="" type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等											
特記事項等 西キャンパス通路地盤沈下・側溝沈下・雨水枡受けモルタル損壊・マンホール部突出												
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし											
	< 被害の概要 >											
	艇庫のシャッター破損・電気設備水没											
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無												
特記事項等												
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		使用施設	<input type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (同窓会館)						
	使用期間		平成23年 3月 11日 ~ 3月 15日									
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先							
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所							
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日									
	・災害復旧完了		平成 24年 5月 31日									
県記入欄												
国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計		4,356 千円			
特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率	H23年度		H24年度	0.792	H25年度			