

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	71	学校名	一迫商業高等学校		所在地	宮城県栗原市一迫真坂字町東133					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m	学校情報					
建物	校舎 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >										
	<small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)			<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			<small>(校舎)</small> <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等)				
							<small>(屋体等)</small> <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等) <input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)				
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()											
特記事項等											
工作物	張り廊下 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		プール <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧						
	< 被害の概要 >										
	<small>(張り廊下)</small> <input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			<small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			<small>(外構)</small> <input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)				
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()										
特記事項等											
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所		<input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ()						
	< 被害の概要 >										
	<small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等										
特記事項等											
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >								
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
	特記事項等										
その他	・避難所としての使用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		使用施設		<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()						
	使用期間		平成23年 月 日 ~ 月 日								
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先								
	・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所								
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日								
	・災害復旧完了 平成 23 年 8 月 31 日										
特記事項等											
県記入欄	国庫補助申請		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		災害査定回数		回		国庫補助金額合計		千円
	特別財政援助		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		援助率		H23年度		H24年度		H25年度