

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	46	学校名	上野山小学校		所在地	宮城県仙台市太白区上野山1丁目20-1					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報				
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 () <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	(共通)					(校舎)					
	<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等)		<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)		<input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等)						
<input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)		<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)		(屋体等)							
<input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等)		<input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等)		<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等)							
<input type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等)		<input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)		<input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, スレ等)							
<input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等)		<input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等)		<input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)							
<input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等)		<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)		<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み, 破損等)							
<input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)		<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害									
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物		()					
特記事項等											
工作物	遊り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 () <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	(遊り廊下)			(プール)			(外構)				
	<input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等)			<input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等)				
<input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損			<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)			<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害					
<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損			<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等			<input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等)					
			<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等								
			<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害								
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物		()					
特記事項等											
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭		<input type="checkbox"/> 通学路		<input type="checkbox"/> 駐車場		<input type="checkbox"/> その他 ()	
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等										
特記事項等											
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし										
	< 被害の概要 >										
	・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								
特記事項等											
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		使用施設	<input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体		<input type="checkbox"/> 武道場		<input type="checkbox"/> その他 ()	
	使用期間		平成23年 3月 11日		～		3月 18日				
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先						
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所						
	使用期間		平成 年 月 日		～		平成 年 月 日				
・災害復旧完了		平成 24年 3月 15日									
特記事項等											
県記入欄											
国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計		千円		
特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率	H23年度 0.168		H24年度		H25年度		