

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	47	学校名	福室小学校		所在地	宮城県仙台市宮城野区福室5丁目16-1				
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報			
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	()		<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >									
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等)	<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)			<input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等)		
			<input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)			(校舎)			
			<input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等)	<input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等)			<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等)			
			<input type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等)	<input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)			(屋体等)			
			<input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等)			<input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, スレ等)			
			<input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)			<input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)			
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み, 破損等)			
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物		()				
特記事項等										
工作物	遊り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	
			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	()		<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >									
	(遊り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜	(プール)			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等)		
			<input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損				<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)			
			<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損				<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等			
							<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等			
							<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害			
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物		()				
特記事項等										
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭		<input type="checkbox"/> 通学路		<input type="checkbox"/> 駐車場		<input type="checkbox"/> その他 ()
	< 被害の概要 >									
	(共通) <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等									
特記事項等										
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし									
	< 被害の概要 >									
	・校長室 スチール書庫破損 ・放送室 スチール書庫、DVDレコーダー破損									
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								
特記事項等										
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用施設	<input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体		<input type="checkbox"/> 武道場		<input type="checkbox"/> その他 ()	
	使用期間		平成23年 3月 11日		～		3月 25日			
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先					
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所					
	使用期間		平成 年 月 日		～		平成 年 月 日			
・災害復旧完了		平成 24年 2月 29日								
県記入欄										
国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計		10,734 千円	
特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率	H23年度 0.168		H24年度		H25年度	