

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|-----------|--|
| NO | 508 | 学校名 | 東華中学校 | | 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目14-27 | | | | | |
| 津波浸水 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 津波深 | m | | 学校情報 | | | | |
| 建物 | 校舎 | | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり | <input type="checkbox"/> 被害なし | 屋体 | | <input type="checkbox"/> 被害あり | <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | その他 | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 | <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | | <input type="checkbox"/> 補修復旧 | <input type="checkbox"/> 新築復旧 | () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | |
| | <small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等) <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等) <input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損) | | | | <input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害 | | | | <small>(校舎)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等) | | |
| ・津波流失 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 流失建物 () | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | |
| 工作物 | 渡り廊下 | | <input type="checkbox"/> 被害あり | <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | プール | | <input type="checkbox"/> 被害あり | <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | その他 | | |
| | | | <input type="checkbox"/> 補修復旧 | <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | | <input type="checkbox"/> 補修復旧 | <input type="checkbox"/> 新築復旧 | () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | |
| | <small>(渡り廊下)</small> <input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損 | | | <small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害 | | | | <small>(外構)</small> <input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等) | | | |
| ・津波流失 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 流失工作物 () | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | |
| 土地 | <input type="checkbox"/> 被害あり | | <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | | 被害箇所 | <input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | |
| | <small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等 | | | | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | |
| 設備 | <input type="checkbox"/> 被害あり | | <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | | | | | | | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | |
| | ・津波流失 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | |
| | 特記事項等 | | | | | | | | | | |
| その他 | ・避難所としての使用 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 使用施設 | <input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| | 使用期間 | | 平成23年 3月 11日 ~ 4月 8日 | | | | | | | | |
| | ・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 借用先 | | | | | | |
| | ・応急仮設校舎の対応 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 設置場所 | | | | | | |
| | 使用期間 | | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | | | | | | | | |
| | ・災害復旧完了 | | 平成 24年 1月 31日 | | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | |
| 県記入欄 | 国庫補助申請 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 災害査定回数 | 1 回 | | 国庫補助金額合計 | | 20,508 千円 | |
| | 特別財政援助 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 援助率 | H23年度 | 0.168 | H24年度 | | H25年度 | |