

東日本大震災被害の記録:写真(光明支援学校)



中庭縁石から床タイルを走るクラック



食堂天井の明かり取り(ポリカーボネイト板)が落下