


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0234
箇所名	加茂6
所在地	仙台市泉区加茂2丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0234	箇所名	加茂6	所在地	仙台市泉区加茂2丁目
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例		上端		横断測線
		下端		



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0237
箇所名	加茂7
所在地	仙台市泉区加茂2丁目、上谷刈字羽黒山
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0237	箇所名	加茂7	所在地	仙台市泉区加茂2丁目、上谷刈字羽黒山
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域		
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		




# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0238
箇所名	加茂8
所在地	仙台市泉区加茂2丁目、上谷刈字羽黒山
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0238	箇所名	加茂8	所在地	仙台市泉区加茂2丁目、上谷刈字羽黒山
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域		
それ以外の区域		


凡例		上端		横断測線
		下端		




# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0239
箇所名	加茂9
所在地	仙台市泉区加茂2丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0239	箇所名	加茂9	所在地	仙台市泉区加茂2丁目
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		


凡例		上端		横断測線
		下端		



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0253
箇所名	長命ヶ丘2
所在地	仙台市泉区長命ヶ丘3丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0253	箇所名	長命ヶ丘2	所在地	仙台市泉区長命ヶ丘3丁目
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		


凡例		上端		横断測線
		下端		




# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0264
箇所名	長命ヶ丘3
所在地	仙台市泉区長命ヶ丘3丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0264	箇所名	長命ヶ丘3	所在地	仙台市泉区長命ヶ丘3丁目
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例		上端		横断測線
		下端		



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0281
箇所名	南中山2
所在地	仙台市泉区南中山1丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0281	箇所名	南中山2	所在地	仙台市泉区南中山1丁目
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		




# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0286
箇所名	南中山3
所在地	仙台市泉区南中山1丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0286	箇所名	南中山3	所在地	仙台市泉区南中山1丁目
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



危険のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危険のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例		上端		横断測線
		下端		

