

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：事務所本館

棟番号：1

所在地：遠田郡美里町北浦字笹館5

①用途： 庁舎 ②延べ面積：571.46m² ③階数：2 ④竣工年度：昭和50年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号
----	------	------	------

2 建築物の外部

(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6) ～(10)	外壁	躯体等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11) ～(14)		外装仕上げ材等	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input checked="" type="checkbox"/> 要是正	5
(2) ～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8

5 避難施設等

(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニーハンドルが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目 : 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか <p>特記事項</p> <p>一部、軽度のひび割れが見られるが影響はないものと思われる。地震等の影響なのか、地盤の沈下と地盤沈下と思われる状況が確認された。</p>
		<p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目 : 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか <p>特記事項</p>
		<p>結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

3	調査項目 : 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか <p>特記事項</p> <p>一部で剥離が見られる。ふだん、人がいる場所ではないが、剥離等により損傷の可能性は否定できない。一部で剥離が見られる。ふだん、。</p>
		<p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ サッシに変形はないか ✓ ガラスにひび割れはないか ✓ 雨漏れはないか</p>
		<p>特記事項</p>
		<p>結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</p>

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 浮きはないか ✓ 防水シート内に水が貯まっていないか ✓ 雨漏れはないか</p>
		<p>特記事項</p> <p>降雨後、排水口がつまり定期的に確認、点検、清掃等が必要な状況。また、点検の際に転落等の恐れもあるため、注意が必要。</p>
		<p>結果</p> <p><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input checked="" type="checkbox"/>要是正</p>

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 浮きや剥落はないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p>
		<p>特記事項</p>
		<p>結果</p> <p><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</p>

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋根（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 水が貯まっていないか
		
		特記事項
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか ✓ 雨漏れはないか
		
		特記事項	過去に雨漏りがあったが応急措置を実施し、現在は見られない。
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しい錆びはないか ✓ ぐらつきはないか ✓ ボルトの緩みはないか ✓ 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか ✓ 著しいひび割れはないか
		
		特記事項
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ ひび割れはないか
			✓ ぐらつきはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	✓ 作動するか
			✓ 装置の前に物品はないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：車庫

棟番号：2

所在地：遠田郡美里町字笠館5

①用途：車庫 ②延べ面積：84.50m² ③階数：1 ④竣工年度：昭和50年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号
----	------	------	------

2 建築物の外部

(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)～(10)	外壁	躯体等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)～(14)		外装仕上げ材等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8

5 避難施設等

(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニーハンドルが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>車止めに一部ひび割れ箇所があるが、現時点では支障がない。</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

4	調査項目：2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ サッシに変形はないか ✓ ガラスにひび割れはないか ✓ 雨漏れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

5	調査項目：3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 浮きはないか ✓ 防水シート内に水が貯まっていないか ✓ 雨漏れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

6	調査項目：3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 浮きや剥落はないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

7	調査項目：3 屋上及び屋根 (5) 屋根（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 水が貯まっていないか</p> <p>特記事項</p> <p>落ち葉が堆積が見られる。 (大きな支障はないが、長期間堆積してしまうと、積雪等による歪みや劣化等を早める可能性がある。)</p> <p>結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

8	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
		✓ 雨漏れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目 : 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しい錆びはないか
			✓ ぐらつきはないか
		✓ ボルトの緩みはないか	
		✓ 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか	
		✓ 著しいひび割れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ ひび割れはないか
			✓ ぐらつきはないか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	✓ 作動するか
			✓ 装置の前に物品はないか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目 : 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
	
	特記事項
	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：オートバイ置き場

棟番号：3

所在地：遠田郡美里町北浦字笹館5

①用途：自転車置場・置場 ②延べ面積：18.90m² ③階数：1 ④竣工年度：昭和50年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6) ～(10)	外壁 躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11) ～(14)	外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2) ～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8

5 避難施設等

(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等 防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)	排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニーハンドルが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

4	調査項目：2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
		確認事項
		✓ サッシに変形はないか ✓ ガラスにひび割れはないか ✓ 雨漏れはないか
		特記事項
		結果
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目：3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
		確認事項
		✓ 著しいひび割れはないか ✓ 浮きはないか ✓ 防水シート内に水が貯まって いないか ✓ 雨漏れはないか
		特記事項
		結果
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目：3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状 況
		確認事項
		✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 浮きや剥落はないか ✓ シーリング材は劣化していない か
		特記事項
		結果
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (5) 屋根(屋上面を除く)	排水溝の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 麻食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

8	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り(屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

9	調査項目 : 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

10	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等(防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

11	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	✓ 作動するか
			✓ 装置の前に物品はないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目 : 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ポンプ室

棟番号：4

所在地：遠田郡美里町北浦字笹館5

①用途：ポンプ室 ②延べ面積：2.82m² ③階数：1 ④竣工年度：昭和50年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号
----	------	------	------

2 建築物の外部

(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)～(10)	外壁	躯体等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)～(14)		外装仕上げ材等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8

5 避難施設等

(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニーハンドルが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

4	調査項目：2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ サッシに変形はないか
			✓ ガラスにひび割れはないか
		✓ 雨漏れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目：3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 浮きはないか
		✓ 防水シート内に水が貯まっていないか	
		✓ 雨漏れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目：3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 腐食や欠損はないか
		✓ 著しい錆びはないか	
		✓ 著しい錆びはないか	
		✓ 浮きや剥落はないか	
		✓ シーリング材は劣化していないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (5) 屋根(屋上面を除く)	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 麻食や欠損はないか
			✓ 水が貯まっていないか
		特記事項
		
		
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り(屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
			✓ 雨漏れはないか
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目 : 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しい錆びはないか
			✓ ぐらつきはないか
			✓ ボルトの緩みはないか
		特記事項	✓ 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等(防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ ひび割れはないか
			✓ ぐらつきはないか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか
			<input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目 : 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか
			<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正