

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：実験調整棟

棟番号：11

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：事務所（講義及び収穫物調査） ②延べ面積：97.2㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和52年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	バラベツト、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


2	調査項目： 2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目： 2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
			✓ 雨漏れはないか
特記事項			
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しい錆びはないか
			✓ ぐらつきはないか
			✓ ボルトの緩みはないか
特記事項	✓ 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか		
	✓ 著しいひび割れはないか		
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ ひび割れはないか
			✓ ぐらつきはないか
特記事項			
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	✓ 作動するか
			✓ 装置の前に物品はないか
特記事項			
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
/		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		
/		特記事項
		
		
/		結果	□支障なし □要注意 □要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ガラス温室5号

棟番号：51

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：温室（花苗栽培） ②延べ面積：175.5㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和52年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号	
2 建築物の外部					
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 サイドのサッシが錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まって いないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状 況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していない か
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ガラス温室6号

棟番号：52

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：温室（花苗栽培） ②延べ面積：175.5㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和52年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号	
2 建築物の外部					
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正		
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 サイドのサッシが錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状 況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：連絡作業棟

棟番号：53

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫（花苗調整作業場） ②延べ面積：62㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和52年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号		
2 建築物の外部					
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1	
(6)~(10)	外 壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7	
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(25)	排煙 設備 等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="922 248 963 488">確認事項</td> <td data-bbox="963 248 1406 488"> <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 488 963 728">特記事項</td> <td data-bbox="963 488 1406 728"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 728 963 779">結果</td> <td data-bbox="963 728 1406 779"> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか	特記事項	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか							
特記事項							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="922 887 963 1126">確認事項</td> <td data-bbox="963 887 1406 1126"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 1126 963 1366">特記事項</td> <td data-bbox="963 1126 1406 1366"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 1366 963 1415">結果</td> <td data-bbox="963 1366 1406 1415"> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか	特記事項	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか							
特記事項							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="922 1525 963 1765">確認事項</td> <td data-bbox="963 1525 1406 1765"> <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 1765 963 2004">特記事項</td> <td data-bbox="963 1765 1406 2004"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 2004 963 2054">結果</td> <td data-bbox="963 2004 1406 2054"> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか	特記事項	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか							
特記事項							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="924 224 965 448">確認事項</td> <td data-bbox="965 224 1404 448"> <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 448 965 683">特記事項</td> <td data-bbox="965 448 1404 683"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 683 965 739">結果</td> <td data-bbox="965 683 1404 739"> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	特記事項		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか							
特記事項								
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="924 862 965 1086">確認事項</td> <td data-bbox="965 862 1404 1086"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1086 965 1321">特記事項</td> <td data-bbox="965 1086 1404 1321"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1321 965 1377">結果</td> <td data-bbox="965 1321 1404 1377"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	特記事項		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか							
特記事項								
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット，笠木の劣化及び損傷の状 況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="924 1503 965 1727">確認事項</td> <td data-bbox="965 1503 1404 1727"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1727 965 1962">特記事項</td> <td data-bbox="965 1727 1404 1962"> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1962 965 2018">結果</td> <td data-bbox="965 1962 1404 2018"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか	特記事項		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか							
特記事項								
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
			特記事項
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
			特記事項
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
			特記事項
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：野菜等集出荷調製棟

棟番号：56

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：倉庫（調整作業場） ②延べ面積：174.09㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和60年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号		
2 建築物の外部					
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1	
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7	
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="922 248 963 488">確認事項</td> <td data-bbox="963 248 1406 488"> <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 488 963 728">特記事項</td> <td data-bbox="963 488 1406 728"> _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 728 963 772">結果</td> <td data-bbox="963 728 1406 772"> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか	特記事項	_____ _____ _____	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか							
特記事項	_____ _____ _____							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="922 887 963 1126">確認事項</td> <td data-bbox="963 887 1406 1126"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 1126 963 1366">特記事項</td> <td data-bbox="963 1126 1406 1366"> _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 1366 963 1411">結果</td> <td data-bbox="963 1366 1406 1411"> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか	特記事項	_____ _____ _____	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか							
特記事項	_____ _____ _____							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="922 1525 963 1765">確認事項</td> <td data-bbox="963 1525 1406 1765"> <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 1765 963 2004">特記事項</td> <td data-bbox="963 1765 1406 2004"> _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="922 2004 963 2049">結果</td> <td data-bbox="963 2004 1406 2049"> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか	特記事項	_____ _____ _____	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか							
特記事項	_____ _____ _____							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まって いないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット，笠木の劣化及び損傷の状 況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していない か
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
			特記事項
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
			特記事項
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
			特記事項
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：育苗ハウス

棟番号：61

所在地：名取市高館川上字東金剛寺 1

①用途：温室 ②延べ面積：416㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和52年度

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか <p>特記事項</p>
		<p>結果</p> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか <p>特記事項</p> <p>鉄骨が錆びている。</p>
		<p>結果</p> <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか <p>特記事項</p>
		<p>結果</p> <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）		サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
			特記事項 サッシが劣化している。
結果			<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
			特記事項
結果			<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）		パラペット，笠木の劣化及び損傷の状 況
			確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか
			特記事項
結果			<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：豚舎

棟番号：62

所在地：名取市高館川上字東金剛寺 1

①用途：小屋・畜舎 ②延べ面積：163.49㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和51年度 (1977/3/25)

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

建物名称：豚舎


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
		特記事項	細かなひびが生じている
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
		特記事項	細かなひびが生じている 開口部の劣化、さびが生じている
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 224 965 448">確認事項</td> <td data-bbox="965 224 1417 448"> <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 448 965 683">特記事項</td> <td data-bbox="965 448 1417 683">窓が破損している</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 683 965 754">結果</td> <td data-bbox="965 683 1417 754"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	特記事項	窓が破損している	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか							
特記事項	窓が破損している							
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 864 965 1088">確認事項</td> <td data-bbox="965 864 1417 1088"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1088 965 1323">特記事項</td> <td data-bbox="965 1088 1417 1323">全体的に劣化している</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1323 965 1395">結果</td> <td data-bbox="965 1323 1417 1395"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	特記事項	全体的に劣化している	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか							
特記事項	全体的に劣化している							
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状 況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 1505 965 1729">確認事項</td> <td data-bbox="965 1505 1417 1729"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1729 965 1964">特記事項</td> <td data-bbox="965 1729 1417 1964"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1964 965 2027">結果</td> <td data-bbox="965 1964 1417 2027"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか	特記事項		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか							
特記事項								
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	さびが生じている
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	



9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項	
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">確認事項</td> <td>✓ ひび割れはないか</td> </tr> <tr> <td>✓ ぐらつきはないか</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ ひび割れはないか	✓ ぐらつきはないか	特記事項					結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ ひび割れはないか											
	✓ ぐらつきはないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">確認事項</td> <td>✓ 作動するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 装置の前に物品はないか</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 作動するか	✓ 装置の前に物品はないか	特記事項					結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 作動するか											
	✓ 装置の前に物品はないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">確認事項</td> <td>✓ 点灯するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 電球が設置してあるか</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 点灯するか	✓ 電球が設置してあるか	特記事項					結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 点灯するか											
	✓ 電球が設置してあるか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：牛舎

棟番号：63

所在地：名取市高館川上字東金剛寺 1

①用途：小屋・畜舎 ②延べ面積：89.38㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和51年度 (1977/3/25)

番号	調査項目		調査結果	写真番号	
2 建築物の外部					
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

建物名称：牛舎


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
	特記事項	細かなひびが生じている
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	外壁のはがれが生じている
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 窓が割れている 開口部がきちんと閉まらない
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まって いないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 全体的に劣化している
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状 況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していない か
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか	
			特記事項	
			結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	
			特記事項	屋根の一部が破損している
				結果

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか	
			特記事項	
			結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">確認事項</td> <td>✓ ひび割れはないか</td> </tr> <tr> <td>✓ ぐらつきはないか</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ ひび割れはないか	✓ ぐらつきはないか	特記事項					結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ ひび割れはないか											
	✓ ぐらつきはないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">確認事項</td> <td>✓ 作動するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 装置の前に物品はないか</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 作動するか	✓ 装置の前に物品はないか	特記事項					結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 作動するか											
	✓ 装置の前に物品はないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">確認事項</td> <td>✓ 点灯するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 電球が設置してあるか</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 点灯するか	✓ 電球が設置してあるか	特記事項					結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 点灯するか											
	✓ 電球が設置してあるか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：物置

棟番号：64

所在地：名取市高館川上字東金剛寺 1

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：4.18㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和55年度 (1981/2/24)

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


建物名称：物置


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
			特記事項 細かなひびが生じている
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正


2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
			特記事項
			結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項 全体的にさびが生じている
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	<input type="checkbox"/> 入口ドアのゆがみが生じている
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっているかないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
	特記事項	雨どいが外れている
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	ひさしの一部が破損している
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 作動するか</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか	<input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか	特記事項	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか											
	<input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか											
											
特記事項											
											
											
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか	<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか	特記事項	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか											
	<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか											
											
特記事項											
											
											
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ポンプ室

棟番号：65

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：ポンプ室 ②延べ面積：7.78㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和56年度（1982/3/31）

番号	調査項目		調査結果	写真番号	
2 建築物の外部					
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		バラベットの劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
			特記事項 細かなひびが生じている 塗装面が剥けている
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
			特記事項
			結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項
			結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 入口ドアにさびが生じている
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		細かなひびが生じている 塗装面の剥げが生じている
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等（防煙壁）	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 作動するか</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか	<input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか	特記事項	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか											
	<input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか											
											
特記事項											
											
											
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか	<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか	特記事項	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか											
	<input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか											
											
特記事項											
											
											
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：園芸ハウス

棟番号：66

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：温室 ②延べ面積：416㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和58年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号
2 建築物の外部			
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等 タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根			
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
5 避難施設等			
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(25)	排煙設備等	防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(28)		排煙設備 排煙設備の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(39)	その他	非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか
			特記事項
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
			確認事項 ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか
			特記事項 外壁躯体が錆びている。
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
			確認事項 ✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか
			特記事項
結果		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="924 219 965 452">確認事項</td> <td data-bbox="965 219 1406 452"> <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 452 965 685">特記事項</td> <td data-bbox="965 452 1406 685">窓サッシが錆びている。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 685 965 739">結果</td> <td data-bbox="965 685 1406 739"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	特記事項	窓サッシが錆びている。	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか							
特記事項	窓サッシが錆びている。							
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="924 860 965 1093">確認事項</td> <td data-bbox="965 860 1406 1093"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1093 965 1326">特記事項</td> <td data-bbox="965 1093 1406 1326"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1326 965 1379">結果</td> <td data-bbox="965 1326 1406 1379"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	特記事項		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか							
特記事項								
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状 況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="924 1500 965 1733">確認事項</td> <td data-bbox="965 1500 1406 1733"> <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1733 965 1966">特記事項</td> <td data-bbox="965 1733 1406 1966"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 1966 965 2020">結果</td> <td data-bbox="965 1966 1406 2020"> <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか	特記事項		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか							
特記事項								
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項 天窗サッシが錆びている。
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
結果		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：園芸ハウス

棟番号：67

所在地：名取市高館川上字東金剛寺1

①用途：温室 ②延べ面積：416㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和58年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号		
2 建築物の外部					
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1	
(6)~(10)	外 壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4
3 屋上及び屋根					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7	
5 避難施設等					
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/	
(25)	排煙 設備 等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	/

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。


要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。


例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。


1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 248 965 488">確認事項</td> <td data-bbox="965 248 1418 488"> ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 488 965 728">特記事項</td> <td data-bbox="965 488 1418 728"> _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 728 965 788">結果</td> <td data-bbox="965 728 1418 788"> <input checked="" type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか	特記事項	_____ _____ _____	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか							
特記事項	_____ _____ _____							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 887 965 1126">確認事項</td> <td data-bbox="965 887 1418 1126"> ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1126 965 1366">特記事項</td> <td data-bbox="965 1126 1418 1366"> 外壁躯体が錆びている。 _____ _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1366 965 1426">結果</td> <td data-bbox="965 1366 1418 1426"> <input type="checkbox"/>支障なし <input checked="" type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか	特記事項	外壁躯体が錆びている。 _____ _____	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか							
特記事項	外壁躯体が錆びている。 _____ _____							
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の 状況並びに雨漏れの状況						
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="917 1525 965 1765">確認事項</td> <td data-bbox="965 1525 1418 1765"> ✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1765 965 2004">特記事項</td> <td data-bbox="965 1765 1418 2004"> _____ _____ _____ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 2004 965 2065">結果</td> <td data-bbox="965 2004 1418 2065"> <input checked="" type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正 </td> </tr> </table>	確認事項	✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか	特記事項	_____ _____ _____	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか							
特記事項	_____ _____ _____							
結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正							


4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項 窓サッシが錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっ ていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状 況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化してい ないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項 天窗サッシが錆びている。
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況
		確認事項 <input checked="" type="checkbox"/> 点灯するか <input checked="" type="checkbox"/> 電球が設置してあるか
		特記事項
		結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：機械室

棟番号：68

所在地：仙台市青葉区広瀬町5番43号

①用途：小屋 ②延べ面積：52.8㎡ ③階数：1 ④竣工年度：1983年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号	
2 建築物の外部				
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	■支障なし □要注意 □要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	■支障なし □要注意 □要是正	3
(15)		窓サッシ等	■支障なし □要注意 □要是正	4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■支障なし □要注意 □要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■支障なし □要注意 □要是正	8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	□支障なし □要注意 □要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	□支障なし □要注意 □要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	□支障なし □要注意 □要是正
(39)	その他	非常用の照明装置	□支障なし □要注意 □要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

建物名称：機械室

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか	
			特記事項	
			結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか	
			特記事項	
			結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか	
			特記事項	
			結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td>✓ ひび割れはないか</td> </tr> <tr> <td>✓ ぐらつきはないか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ ひび割れはないか	✓ ぐらつきはないか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ ひび割れはないか											
	✓ ぐらつきはないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td>✓ 作動するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 装置の前に物品はないか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 作動するか	✓ 装置の前に物品はないか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 作動するか											
	✓ 装置の前に物品はないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td>✓ 点灯するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 電球が設置してあるか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 点灯するか	✓ 電球が設置してあるか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 点灯するか											
	✓ 電球が設置してあるか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：渡廊下

棟番号：69

所在地：名取市高館川上字東金剛寺 1

①用途：住宅附属建物 ②延べ面積：98.0㎡ ③階数：1階 ④竣工年度：昭和53年度 (1979/3/27)

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎		基礎の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正 1
(6)~(10)	外壁	躯体等	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正 2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	□支障なし ■要注意 □要是正 3
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	□支障なし □要注意 □要是正 4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■支障なし □要注意 □要是正 5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	□支障なし □要注意 □要是正 6	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	□支障なし □要注意 □要是正 7	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	□支障なし □要注意 □要是正 8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	□支障なし □要注意 □要是正 9
(25)	排煙設備等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	□支障なし □要注意 □要是正 10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	□支障なし □要注意 □要是正 11
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	□支障なし □要注意 □要是正 12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。


要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。


例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
			特記事項
			結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
			特記事項
			結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項 	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
			特記事項 敷石の割れ、欠け、ひび割れあり
			結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	
			特記事項	
			結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか	
			特記事項	一部、汚れ、カビが生じている
			結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか	
			特記事項	
			結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況		
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか	
			特記事項	
			結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 作動するか <input checked="" type="checkbox"/> 装置の前に物品はないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他（非常用の照明装置）	非常用の照明装置の作動の状況	
		確認事項	✓ 点灯するか
			✓ 電球が設置してあるか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：トラクター運転コース現場教室

棟番号：70

所在地：仙台市青葉区広瀬町5番43号

①用途：教習所・養成所・研修所 ②延べ面積：20.96㎡ ③階数：1 ④竣工年度：2000年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号	
2 建築物の外部				
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正	1
(6)~(10)	外壁	躯体等	■支障なし □要注意 □要是正	2
(11)~(14)		外装仕上げ材等	■支障なし □要注意 □要是正	3
(15)		窓サッシ等	■支障なし □要注意 □要是正	4
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■支障なし □要注意 □要是正	5
(2)~(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	■支障なし □要注意 □要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■支障なし □要注意 □要是正	8
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	□支障なし □要注意 □要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	□支障なし □要注意 □要是正	10
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	□支障なし □要注意 □要是正
(39)	その他	非常用の照明装置	□支障なし □要注意 □要是正	12

(調査結果の目安)


支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目： 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り（屋上面を除く）	排水溝の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り（屋上面を除く）	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項	
		結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目： 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> ぐらつきはないか <input checked="" type="checkbox"/> ボルトの緩みはないか <input checked="" type="checkbox"/> 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか
		特記事項	
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td>✓ ひび割れはないか</td> </tr> <tr> <td>✓ ぐらつきはないか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ ひび割れはないか	✓ ぐらつきはないか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ ひび割れはないか											
	✓ ぐらつきはないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

11	調査項目： 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td>✓ 作動するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 装置の前に物品はないか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 作動するか	✓ 装置の前に物品はないか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 作動するか											
	✓ 装置の前に物品はないか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											

12	調査項目： 5 避難施設等 (39) その他 (非常用の照明装置)	非常用の照明装置の作動の状況										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">確認事項</td> <td>✓ 点灯するか</td> </tr> <tr> <td>✓ 電球が設置してあるか</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">特記事項</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>結果</td> <td><input type="checkbox"/>支障なし <input type="checkbox"/>要注意 <input type="checkbox"/>要是正</td> </tr> </table>	確認事項	✓ 点灯するか	✓ 電球が設置してあるか		特記事項				結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正
確認事項	✓ 点灯するか											
	✓ 電球が設置してあるか											
特記事項												
結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正											