

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：車庫 倉庫 棟番号：3

所在地：亘理郡亘理町逢隈中泉字元木9

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：97.50m² ③階数：1 ④竣工年度：昭和44年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号
----	------	------	------

2 建築物の外部

(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)～(10)	外壁	躯体等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)～(14)		外装仕上げ材等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8

5 避難施設等

(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニーハンドルが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

4	調査項目 : 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ サッシに変形はないか ✓ ガラスにひび割れはないか ✓ 雨漏れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

5	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 浮きはないか ✓ 防水シート内に水が貯まっていないか ✓ 雨漏れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

6	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	バラベット, 笠木の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 浮きや剥落はないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

7	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り (屋上面を除く)	排水溝の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 水が貯まっていないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

8	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか ✓ 雨漏れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>・塗装のかなりの部分が剥離している。</p> <p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

9	調査項目 : 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しい錆びはないか ✓ ぐらつきはないか ✓ ボルトの緩みはないか ✓ 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか ✓ 著しいひび割れはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

10	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ ひび割れはないか ✓ ぐらつきはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

11	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 作動するか ✓ 装置の前に物品はないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果</p> <p><input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：石油置場

棟番号：4

所在地：亘理郡亘理町逢隈中泉字本木9

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：3.84m² ③階数：1 ④竣工年度：昭和49年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号
----	------	------	------

2 建築物の外部

(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)～(10)	外壁	躯体等	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)～(14)		外装仕上げ材等	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8

5 避難施設等

(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニーハンドルが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 欠損はないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 著しいひび割れはないか ✓ 鉄筋が露出していないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか</p> <p>特記事項</p> <p>・ブロックの一部に亀裂が入っている。</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>✓ 浮きや剥落はないか ✓ 著しいひび割れはないか ✓ 腐食や欠損はないか ✓ 著しい錆びはないか ✓ 雨漏れはないか ✓ シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

4	調査項目 : 2 建築物の外部 (15) 外壁 (窓サッシ等)	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
		確認事項
		<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨 漏れの状況
		確認事項
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まって いないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
		特記事項
		結果
		<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	パラペット, 笠木の劣化及び損傷の状 況
		確認事項
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい錆びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していない か
		特記事項
		結果
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

7	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (5) 屋上周り (屋上面を除く)	排水溝の劣化及び損傷の状況
		確認事項
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 水が貯まっていないか
		特記事項
		結果
		<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
		✓ 雨漏れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目 : 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しい錆びはないか
			✓ ぐらつきはないか
		✓ ボルトの緩みはないか	
		✓ 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか	
		✓ 著しいひび割れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ ひび割れはないか
			✓ ぐらつきはないか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	✓ 作動するか
			✓ 装置の前に物品はないか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

県有建築物保全点検調査結果票 (チェックリスト)

[建物]

建物名称：ボンベ置場

棟番号：5

所在地：亘理郡亘理町逢隈中泉字本木9

①用途：倉庫・物置 ②延べ面積：3.00m² ③階数：1 ④竣工年度：昭和44年度

番号	調査項目	調査結果	写真番号
----	------	------	------

2 建築物の外部

(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6)～(10)	外壁	躯体等	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(11)～(14)		外装仕上げ材等	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	3
(15)		窓サッシ等	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	4

3 屋上及び屋根

(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	5
(2)～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	6
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	7
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	8

5 避難施設等

(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	9
(25)	排煙設備等	防煙壁	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	10
(28)		排煙設備	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	11
(39)	その他	非常用の照明装置	<input type="checkbox"/> 支障なし <input checked="" type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	12

(調査結果の目安)

支障なし：劣化及び損傷が見られない。

要注意：一部で劣化又は損傷が見られるが、人身に危害を加えるおそれはない。

例) 部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正：著しい劣化又は損傷が見られ、人身に危害を加えるおそれがある。

例) バルコニーハンドルが損傷している。笠木が劣化し、落下のおそれがある。

1	調査項目：2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>/ 鉄筋が露出していないか / 著しいひび割れはないか / 欠損はないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目：2 建築物の外部 (6)～(10) 外壁（躯体等）	外壁躯体の劣化及び損傷の状況
		<p>確認事項</p> <p>/ 著しいひび割れはないか / 鉄筋が露出していないか / 腐食や欠損はないか / 著しい錆びはないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

3	調査項目：2 建築物の外部 (11)～(14) 外壁（外装仕上げ材等）	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確認事項</p> <p>/ 浮きや剥落はないか / 著しいひび割れはないか / 腐食や欠損はないか / 著しい錆びはないか / 雨漏れはないか / シーリング材は劣化していないか</p> <p>特記事項</p> <p>結果 <input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

4	調査項目： 2 建築物の外部 (15) 外壁（窓サッシ等）	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> サッシに変形はないか <input checked="" type="checkbox"/> ガラスにひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

5	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
	確認事項	<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか <input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れないか
	特記事項	
	結果	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

6	調査項目： 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	バラベット、笠木の劣化及び損傷の状況
		<input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか <input checked="" type="checkbox"/> 腐食や欠損はないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい鋪びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 著しい鋪びはないか <input checked="" type="checkbox"/> 浮きや剥落はないか <input checked="" type="checkbox"/> シーリング材は劣化していないか
	特記事項	
	結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

8	調査項目 : 3 屋上及び屋根 (2)～(4) 屋上周り (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	
		確認事項	✓ 著しいひび割れはないか
			✓ 欠損はないか
		✓ 雨漏れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

9	調査項目 : 5 避難施設等 (8) 避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ 著しい錆びはないか
			✓ ぐらつきはないか
		✓ ボルトの緩みはないか	
		✓ 脚部のモルタルに著しいひび割れや欠損はないか	
		✓ 著しいひび割れはないか	
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

10	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	
		確認事項	✓ ひび割れはないか
			✓ ぐらつきはないか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

11	調査項目 : 5 避難施設等 (25) 排煙設備等 (防煙壁)	排煙設備の作動の状況	
		確認事項	✓ 作動するか
			✓ 装置の前に物品はないか
		
		特記事項
		
		
		結果	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正

