施設名	称:	気仙沼水産試験場	37	延べ面積	:	1,095	.06	m^{2}	階建て
棟 名	称:	本庁舎		竣工年月	:	2015/12	/16	W	造
点 検	者:			点 検 日	:_	2020/11,	/18	5	年経過
番号			調査項目		調	査結果			写真番号
	築物	 の外部				22 19 214			3 Д Ш 3
(2)	基	礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし] 要注意		要是正	_
(6) ~(10)		躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし] 要注意		要是正	_
(11) ~(14)	外壁	外装仕上げ材等	タイル, モルタル等の劣化及び損 傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし] 要注意		要是正	_
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並 びに雨漏れの状況	■ 支障なし] 要注意		要是正	_
3 屋.	上及	 び屋根							
(1)	屋上	<u>:</u> 面	屋上面の劣化及び損傷の状況並び に雨漏れの状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
(2) ~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット, 笠木の劣化及び損傷 の状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
5 避	難施	設等		1					
(8)	避難	Ł 有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
(25)	排煙	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
(28)	設備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	■ 支障なし		□要注意		要是正	_
(特記			'	1					1

施設名	称:	気仙沼水産試験場	<u>1</u>	延べ面積	į:	600).00	m²	階建て
棟 名	称:	種苗生産棟		竣工年月	:	2015/12	/16	W	造
点 検	者:			点検日	:	2020/11	/18	5	年経過
									I
番号			調査項目		調] 査結果			写真番号
2 建	築物	の外部	I						I
(2)	基	礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障な	l [□要注意		要是正	_
(6) ~(10)		躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障な	l [□要注意		要是正	_
(11) $\sim (14)$	外壁	外装仕上げ材等	タイル, モルタル等の劣化及び損 傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障な	l [□要注意		要是正	_
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並 びに雨漏れの状況	■ 支障な	l [□要注意		要是正	_
3 屋.	上及	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	'					
(1)	屋上	:面	屋上面の劣化及び損傷の状況並び に雨漏れの状況	□ 支障な	L	■要注意		要是正	1
(2) ~(4)	屋上	周り	バラペット, 笠木の劣化及び損傷 の状況	■ 支障な	L	□要注意		要是正	-
(5)	(屋上面を除く)		排水溝の劣化及び損傷の状況	■ 支障な	L	□要注意		要是正	_
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況	■ 支障な	l I	□要注意		要是正	_
5 避	難施	設等							
(8)	避難	生上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	■ 支障な	L	□要注意		要是正	_
(25)	排煙設	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	■ 支障な	L	□要注意		要是正	_
(28)	備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況	■ 支障な	L	□要注意		要是正	_
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	■ 支障な	L	□要注意		要是正	_
(特記	事項)							

施設名	称:	気仙沼水産試験場	<u> </u>	延べ面積	:	49	9.87	m²	階建て
棟 名	称:	取水ポンプ棟		竣工年月	: 2	015/12	/16	W	造
点 検	者:			点検日	: 2	020/11	/18	5	年経過
番号			調査項目		調査	結果			写真番号
2 建	築物	の外部 	T						
(2)	基	礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	_
(6) \sim (10)		躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	-
(11) ~(14)	外壁	外装仕上げ材等	タイル, モルタル等の劣化及び損 傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし		要注意		要是正	_
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並 びに雨漏れの状況	■ 支障なし		要注意		要是正	_
3 屋.	上及	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1					
(1)	屋上	:面	屋上面の劣化及び損傷の状況並び に雨漏れの状況	■ 支障なし		要注意		要是正	-
(2) ~(4)	屋上周り (屋上面を除く)		パラペット, 笠木の劣化及び損傷 の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	-
(5)			排水溝の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	_
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況	■ 支障なし		要注意		要是正	-
5 避	難施	設等							
(8)	避難	生上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	_
(25)	排煙	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	_
(28)	設備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	-
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	■ 支障なし		要注意		要是正	_
(特記			,						

施設名	称:	気仙沼水産試験場	7	延べ面積:	27.	00 m²	階建て
棟 名	称:	付属棟		竣工年月:	2015/12/	16 W	造
点 検	者:			点 検 日:	2020/11/	18 5	年経過
番号			調査項目	記	直結果		写真番号
2 建	築物	の外部					I.
(2)	基	礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし〔	□ 要注意	□ 要是正	_
(6) ~(10)		躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし [□ 要注意	□ 要是正	-
(11) ~(14)	外壁	外装仕上げ材等	タイル, モルタル等の劣化及び損 傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし[□ 要注意	□ 要是正	_
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並 びに雨漏れの状況	■ 支障なし[□要注意	□ 要是正	-
3 屋.	上及	び屋根					
(1)	屋上	:面	屋上面の劣化及び損傷の状況並び に雨漏れの状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	-
(2) ~(4)	屋上	<u>-</u> 周り	パラペット, 笠木の劣化及び損傷 の状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	-
(5)	(屋上面を除く)		排水溝の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	-
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに 雨漏れの状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	-
5 避	難施	設等					
(8)	避難	生上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	_
(25)	排煙設	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	_
(28)	備等	排煙設備	排煙設備の作動の状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	_
(39)	その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	■ 支障なし	□要注意	□要是正	_
(39)	他		非常用の照明装置の作動の状況	■ 支障なし	□要注意		要是正