

# 仙南・仙塩広域水道事務所から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和8年度工事事務所事故防止対策実施計画」を策定しております。令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、仙南・仙塩広域水道事務所では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

## 安全管理目標

### 労働災害について

- ・ 事故件数（軽微な事故を含む）、「0件以内（前年3件）」を目標とします。
- ・ 特に、「墜落・転落」、「建設機械・クレーン等災害」、「崩壊・倒壊災害」の建設業における三大災害は撲滅を目指します。

### 公衆災害について

- ・ 「0件以内（前年1件）」を目標とします。
- ・ 物損事故ゼロ（架空線との接触、除草時の飛び石による事故等）を目指します。

## 具体的な取組

- 監督職員及び主任監督員による定期的な安全点検のほか、管路パトロール等を利用して現場確認・安全点検を随時実施します。
- ヒヤリハット事例は当事務所の発注工事のほか、みやぎ型管理運営方式による運営権者の発注工事を含めて事例の記録を収集し、危険箇所や不安全行動を洗い出し、それらに対してリスクの軽減措置を講じるため、安全教育を充実します。

## 令和7年の事故事例

発生日時：令和7年12月12日（金）11:30頃


事故の型：墜落・転落

被災状況：右橈骨骨幹部骨折（全治2ヶ月）

事故状況：開口部のそばにあった送風機ダクトを跨ぐ際に

足を踏み外し、地上から開口部2.7m下の送水管上部に墜落し、その後、さらに送水管頂部から2.3m下の地面（合計5.0m）に転落したものの。

事故原因：漫然作業による事故発生、覆工板開口部に墜落・転落防止措置がされていなかった。



## 各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa8nenjikoboushitaikaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）  
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）  
URL：「[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_10178.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html)」

QRコード

