

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：鮫浦モニタリングステーション

延べ面積：17.00 m² 1 階建て

棟 名 称：鮫浦モニタリングステーション

竣工年月：2019/01/18 SRC 造

点 検 者：環境放射線監視センター監視測定班 杉山，高橋

点 検 日：2023/03/01 4 年経過

番号	調 査 項 目		調 査 結 果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基 礎		基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(6) ～(10)	外 壁	躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(11) ～(14)		外装仕上げ材等	タイル，モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(15)		窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(2) ～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット，笠木の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(7)	屋根 (屋上面を除く)		屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		手すり等の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 該当なし
(25)	排 煙 設 備 等	防煙壁	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 該当なし
(28)		排煙設備	排煙設備の作動の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正
(39)		その他	非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況
(特記事項)				