

(参考様式：調査結果票)

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：谷川モニタリングステーション

延べ面積：17.00 m² 1階建て

棟名称：谷川モニタリングステーション

竣工年月：2019/01/18 SRC造

点検者：環境放射線監視センター監視測定班 杉山，高橋

点検日：2023/03/01 4年経過

番号	調査項目		調査結果	写真番号
2 建築物の外部				
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(6) ～(10)	外 壁	躯体	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(11) ～(14)		外装仕上げ材等	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(15)		窓サッシ等	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
3 屋上及び屋根				
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(2) ～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット，笠木の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
5 避難施設等				
(8)	避難上有効なバルコニー		■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし
(25)	排 煙 設 備 等	防煙壁	□ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	該当なし
(28)		排煙設備	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(39)		非常用の照明装置	■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正	
(特記事項)				
内壁ベニア部にカビ様状のものが確認されるため，今後も注意して見守るものとする。				