





花川1号ため池 取水ゲート付近  
被覆ゴムシート破損経過推察



水圧により伸びて たわんだゴムシート



伸縮限界を超えて生じたピンホール



ピンホールが拡大し、裂け目となった