

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	27	学校名	女川高校		所在地	宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神60-3								
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報							
建物	校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 ()		<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧							
	< 被害の概要 >													
	(共通)			(校舎)			(校舎)			(屋体等)				
	<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)			<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)			<input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等)			<input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)			<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)	
<input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)			<input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)			<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等)			<input type="checkbox"/> 屋根天井の被害(床の不陸、沈下・床下束の損傷、スレ等)					
<input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)			<input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)			<input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下束の損傷、スレ等)			<input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)					
<input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)			<input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)			<input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)			<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)					
<input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)			<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)			<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)								
<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)			<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害											
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物 ()										
特記事項等														
工作物	渡り廊下 <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		プール <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		その他 (校門(門扉))		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧							
	< 被害の概要 >													
	(渡り廊下)			(プール)			(外構)							
	<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)			<input checked="" type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等)			<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害				
<input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損			<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)			<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害			<input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)					
<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等			<input checked="" type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等								
			<input checked="" type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等											
			<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害											
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物 ()										
特記事項等		校門のみ浸水した。浸水により門扉が腐食し可動しなくなった。												
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所		<input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場		<input checked="" type="checkbox"/> その他 (グラウンドへの通路・法面)							
	< 被害の概要 >													
	(共通) <input checked="" type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等)			<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等			<input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等							
特記事項等														
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >											
	・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無											
	特記事項等													
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		使用施設		<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()					
	使用期間		平成23年 3月 11日		～		平成23年 4月 6日							
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先									
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所									
	使用期間		平成 年 月 日		～		平成 年 月 日							
	・災害復旧完了		平成 25年 2月 19日		平成26年3月31日		閉校							
特記事項等														
県記入欄		国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数		2回		国庫補助金額合計		48,640千円		
		特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率		H23年度		H24年度		0.792		
								H25年度		0.793				