

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	37	学校名	利府高等学校		所在地	宮城県宮城郡利府町青葉台一丁目1番地の1				
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報			
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(部室棟)		<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >									
	<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<small>(校舎)</small> <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) <small>(屋体等)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害				
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()										
特記事項等										
工作物	渡り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	
			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(受水槽)		<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	
	< 被害の概要 >									
	<small>(渡り廊下)</small> <input type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損			<small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害				<small>(外構)</small> <input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)		
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()										
特記事項等										
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭	<input type="checkbox"/> 通学路	<input type="checkbox"/> 駐車場	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (裏山)			
	< 被害の概要 >									
	<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の壊れ等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等									
特記事項等										
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし									
	< 被害の概要 >									
	ボイラー配水管破損により図書室資料水浸し、理科備品・スピーカー落下により破損、ネットワーク障害									
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
特記事項等										
その他	・避難所としての使用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用施設		<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	使用期間		平成23年 月 日 ~ 月 日							
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	借用先						
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	設置場所						
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日							
・災害復旧完了 平成 24 年 3 月 26 日										
特記事項等										
県記入欄										
国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数		1 回		国庫補助金額合計		25,777 千円	
特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率		H23年度	H24年度	0.792	H25年度		