

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	41	学校名	仙台東高等学校		所在地	宮城県仙台市若林区下飯田字高野東70																									
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報																								
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(武道館、部室棟、食堂、文化交流館)																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																								
< 被害の概要 >																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損) </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <small>(校舎)</small> <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) <small>(屋体等)</small> <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等) <input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等) </td> </tr> </table>											<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害	<small>(校舎)</small> <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) <small>(屋体等)</small> <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等) <input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)																		
<small>(共通)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害	<small>(校舎)</small> <input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等) <small>(屋体等)</small> <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等) <input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)																													
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()																															
特記事項等 エレベーター棟が倒壊の恐れがあったため、取り壊し後、同場所に新築。																															
工作物	張り廊下		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(フェンス、防球ネット)																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																								
< 被害の概要 >																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <small>(張り廊下)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input checked="" type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害 </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <small>(外構)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等) </td> </tr> </table>											<small>(張り廊下)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input checked="" type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損	<small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害	<small>(外構)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)																		
<small>(張り廊下)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 沈下、傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損 <input checked="" type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損	<small>(プール)</small> <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害	<small>(外構)</small> <input checked="" type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)																													
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()																															
特記事項等																															
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路		<input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ()																									
							<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																								
			<input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし				<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																								
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧				<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧																								
< 被害の概要 >																															
<small>(共通)</small> <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input checked="" type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等																															
特記事項等																															
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし																														
			< 被害の概要 >																												
			浄化槽電源ケーブル、放流管、動力盤スイッチ破損 中和槽ポンプ破損																												
			・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無																												
特記事項等																															
その他	・避難所としての使用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		使用施設	<input type="checkbox"/> 校舎 <input type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()																											
	使用期間		平成23年 月 日 ~ 月 日																												
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先																												
	・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所																												
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日																												
	・災害復旧完了		平成 25 年 9 月 27 日																												
特記事項等																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">国庫補助申請</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</td> <td style="width: 15%;">災害査定回数</td> <td colspan="2">2 回</td> <td style="width: 15%;">国庫補助金額合計</td> <td colspan="4">45,825 千円</td> </tr> <tr> <td>特別財政援助</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無</td> <td>援助率</td> <td>H23年度</td> <td>H24年度</td> <td>0.792</td> <td>H25年度</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											国庫補助申請	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数	2 回		国庫補助金額合計	45,825 千円				特別財政援助	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率	H23年度	H24年度	0.792	H25年度				
国庫補助申請	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数	2 回		国庫補助金額合計	45,825 千円																									
特別財政援助	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率	H23年度	H24年度	0.792	H25年度																									