

# 東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	45	学校名	迫桜高等学校		所在地	宮城県栗原市若柳字川南戸ノ西184番地					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m	学校情報					
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(生徒集会室・農場実習管理棟)		<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)	(校舎)					
				<input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)	(屋体等)					
			<input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)	<input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)	<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)	<input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)	<input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)	<input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)	<input checked="" type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)						
			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害							
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物 ( )							
特記事項等 ・生徒昇降口及び中庭のガラス屋根破損 ・製図室～プールへのRC渡り廊下梁・床等破損・連結部分のずれ ・グレーチングフェンス破損 ・OMソーラーシステム集熱屋根ガラス1箇所破損 ・パンチングパネル天井落下・破損多数 ・東西FLAチューブライト破損 ・生徒ロッカー・廊下テーブル等木製家具転倒破損 ・自動車実習室ダクトチャンバー落下 ・建物周囲地盤沈下 ・外構アスファルト沈下 ・外構・中庭等インターロッキング隆起及び沈下 ・污水管・集水枘破損 ・消火水槽配管亀裂 ・生徒集会室食堂のペアガラス破損 ・農場実習管理棟のトイレ(男・女)便槽破損 ・農場実習管理棟建物周囲地盤沈下 ・大農具室建物周囲地盤沈下											
工作物	渡り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		
			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(野球用防球フェンス、バックネット)		<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧		
	< 被害の概要 >										
	(渡り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜	(プール)			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)	(外構)		
				<input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損				<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)	<input type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等)		
			<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損				<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等	<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害			
							<input checked="" type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等	<input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)			
							<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害				
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物 ( )							
特記事項等 ・東グラウンド防球フェンスブレースワイヤー取付金物歪み・破断 ・東グラウンド防球フェンスブレースワイヤー頭つなぎ材落下											
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input checked="" type="checkbox"/> 校庭		<input type="checkbox"/> 通学路	<input type="checkbox"/> 駐車場	<input type="checkbox"/> その他 ( )			
	< 被害の概要 >										
	(共通)			<input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等)	<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等				<input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等		
特記事項等 ・南グラウンドホッケー場内地面に亀裂											
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >								
	・コンピュータ・レーザープリンター及びスキャナーの落下・破損 ・純水製造装置落下・破損 ・粒度試験用篩破損 ・液晶テレビ落下破損 ・介護ベッド破損 ・エアーカーrier破損 ・坑折試験器破損										
	・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								
特記事項等											
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用施設	<input type="checkbox"/> 校舎	<input type="checkbox"/> 屋体	<input type="checkbox"/> 武道場	<input checked="" type="checkbox"/> その他 ( 生徒集会室 )			
	使用期間		平成23年 3月 11日 ~ 3月 17日								
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先						
	・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所						
	使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日								
・災害復旧完了		平成 25年 3月 18日									
県記入欄											
国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計		84,452 千円		
特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率	H23年度		H24年度		H25年度	0.793	