

東日本大震災被害の記録: 写真 (第二工業高等学校)

【校舎・体育館】

事務室壁
扉回り壁にひびが発生



廊下防火扉周辺
壁にひびが発生



中庭沈下
全体的に5センチ程度沈下した



体育館ギャラリー手すり
揺れにより支柱部分の床コンクリが割れた



体育館天井筋違
曲がり・外れが発生



体育館上部壁
石膏ボードが脱落した



【実習棟】

旋盤
固定位置からずれた



フライス盤
固定位置からずれた



入口近辺
鉄扉の周辺にひび発生

