

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	72	学校名	鶴巻小学校		所在地	宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目15-1					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報				
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他 (受水槽) <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input checked="" type="checkbox"/> 新築復旧				
	< 被害の概要 >										
	(共通)					(校舎)					
	<input type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等) <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等) <input checked="" type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等) <input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input checked="" type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input checked="" type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			<input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等) <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, ズレ等) <input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み, 破損等)		
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物 ()							
特記事項等											
工作物	渡り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他 () <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧				
	< 被害の概要 >										
	(渡り廊下)			(プール)				(外構)			
	<input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害				<input type="checkbox"/> 囲障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等)			
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物 ()							
特記事項等											
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ()							
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等										
特記事項等											
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >								
	・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								
	特記事項等										
	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		使用施設	<input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ()					
使用期間		平成23年 3月 11日 ~ 3月 25日									
・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		借用先							
・応急仮設校舎の対応		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		設置場所							
使用期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日									
・災害復旧完了		平成 24年 3月 30日									
特記事項等											
県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		災害査定回数	1 回		国庫補助金額合計			千円
	特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		援助率	H23年度	0.168	H24年度		H25年度	