

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|--|---|---|----------|----------------------------------|--|--|
| NO | 553 | 学校名 | 南光台東中学校 | | 所在地 | 宮城県仙台市泉区南光台東3丁目1-1 | | | | | | |
| 津波浸水 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 津波深 | m | | 学校情報 | | | | | |
| 建物 | 校舎 | | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし | 屋体 | | <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし | その他 | | | | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | | | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | | |
| | (共通) | | | <input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等) | (校舎) | | | <input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等) | | | | |
| (建物) | | | <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) | (屋体等) | | | <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等) | | | | | |
| (建物) | | | <input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等) | (屋体等) | | | <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, スレ等) | | | | | |
| (建物) | | | <input checked="" type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等) | (屋体等) | | | <input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) | | | | | |
| (建物) | | | <input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等) | (屋体等) | | | <input checked="" type="checkbox"/> プレスの被害(撓み, 破損等) | | | | | |
| (建物) | | | <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等) | (屋体等) | | | | | | | | |
| (建物) | | | <input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損) | (屋体等) | | | | | | | | |
| (建物) | | | <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) | (屋体等) | | | | | | | | |
| (建物) | | | <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害 | (屋体等) | | | | | | | | |
| ・津波流失 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 流失建物 () | | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | | |
| 工作物 | 渡り廊下 | | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | プール | | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | その他 | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | | <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | () <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧 | | | | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | | |
| | (渡り廊下) | | | <input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜 | (プール) | | | (外構) | | | | |
| (渡り廊下) | | | <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損 | (プール) | | | <input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等) | | | | | |
| (渡り廊下) | | | <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損 | (プール) | | | <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) | | | | | |
| (渡り廊下) | | | | (プール) | | | <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 | | | | | |
| (渡り廊下) | | | | (プール) | | | <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 | | | | | |
| (渡り廊下) | | | | (プール) | | | <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害 | | | | | |
| ・津波流失 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 流失工作物 () | | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | | 被害箇所 | <input type="checkbox"/> 校庭 | | <input type="checkbox"/> 通学路 | | <input type="checkbox"/> 駐車場 | | <input type="checkbox"/> その他 () | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | | |
| | (共通) <input type="checkbox"/> ・法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等 | | | | | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | | |
| 設備 | <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし | | | | | | | | | | | |
| | < 被害の概要 > | | | | | | | | | | | |
| | ・津波流失 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | ・避難所としての使用 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 使用施設 | <input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 武道場 | | <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| | 使用期間 | | 平成23年 3月 13日 ~ 3月 20日 | | | | | | | | | |
| | ・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 借用先 | 南光台東小学校 | | | | | | | |
| | ・応急仮設校舎の対応 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 設置場所 | 南光台東中学校敷地内 | | | | | | | |
| | 使用期間 | | 平成 23年 11月 1日 ~ 平成 25年 3月 31日 | | | | | | | | | |
| | ・災害復旧完了 | | 平成 25年 2月 28日 | | | | | | | | | |
| 特記事項等 | | | | | | | | | | | | |
| 県記入欄 | 国庫補助申請 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 災害査定回数 | 2 回 | | 国庫補助金額合計 | | 8,241 千円 | | | |
| | 特別財政援助 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 援助率 | H23年度 | 0.168 | H24年度 | | H25年度 | | | |