

第38回評価委員会
村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場
生活環境影響調査報告書

概 要 版

(案)

■ 生活環境影響調査

1. 生活環境影響調査の概要

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場（以下、「処分場※」という。）に係る処分場内廃棄物による周辺の生活環境への影響を把握し、地域住民の安全安心を確保するために、生活環境影響調査（以下、「環境モニタリング」という。）を実施したものである。

本報告では、令和5年4月から令和5年9月まで実施した環境モニタリングの結果を示す。

※ 平成2年に安定型産業廃棄物最終処分場として設置されたが、その後、産業廃棄物処理基準に適合しない処分がなされ、平成13年5月に埋立処分が終了した。

1.1 調査実施期間

令和5年4月から令和5年9月まで。

1.2 調査項目

モニタリング計画は、表1-2に示すとおりである。調査実施期間における調査実績は表1-1に示すとおりである。

表 1-1 令和5年度環境モニタリングの実績

| 調査名 | 調査地点 | 調査頻度等 | 令和5年度調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 大気環境調査 | 2地点 (処分場内, 村田町役場) | 年1回 | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| 硫化水素連続調査 | 2地点 (処分場内敷地境界1, 村田第二中学校) | 24時間連続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 放流水水質調査 | 1地点 (放流水採取地点) | 年4回 ※1 1,4-ジオキサン, pH | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ◆ | ◆ | |
| | | 年1回 ※2 ダイオキシン類は7月に実施 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川水水質調査 | 2地点 (荒川上流, 荒川下流) | 年4回 | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ◆ | ◆ | |
| | | 年1回 ※3 鉛, 砒素, ふっ素, ほう素, 大腸菌数 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| バイオモニタリング | 2地点 (荒川上流, 荒川下流) | 年1回 | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| 浸透水及び地下水水質調査 | 浸透水 11地点 (No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 地下水 10地点 (Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, H16-15, H16-1b, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2) ※4 H16-1bはダイオキシン類を除く ※5 平成28年2月より調査箇所を, No. 3及びNo. 5をNo. 3b及びNo. 5bへ変更 | 年4回 | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | ◆ | ◆ | |
| | | 年1回 (浸透水のみ) | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイオキシン類は年2回 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ◆ | |
| 発生ガス調査 | 17地点 (No. 3, No. 3a, No. 3b, No. 5, No. 5a, No. 5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, 7-2, 7-4, H26-3a, H26-3b) | 月1回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 地中温度調査 | 廃棄物埋立区域内 9地点 (No. 3, No. 5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15) | 年2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | |
| | 廃棄物埋立区域外 1地点 (Loc. 1a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地下水位調査 | 廃棄物埋立区域内 11地点 (No. 3, No. 5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) | 通年(1時間毎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| | 廃棄物埋立区域外 10地点 (Loc. 1, Loc. 1a, Loc. 1b, Loc. 3, Loc. 4, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多機能性覆土状況調査 | 多機能性覆土施工箇所 13地点 (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7) 多機能性覆土隣接地等 13地点 | 年1回 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地表ガス調査 | 5地点 (平成22年度表層ガス調査において、比較的高いガス濃度の硫化水素が検出された地点) | 年1回 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |

● : 調査済み
◆ : 調査予定

表 1-2 モニタリング計画

| 調査目的 | 調査名 | 調査項目 | | 調査地点数 | 調査箇所 | 調査頻度等 | |
|--------------------------------------|--------------|---|---|---|--|--|----------------|
| 処分場による生活環境保全上の支障の有無の把握 | 大気環境調査 | 大気環境基準項目 指針値設定項目 | 塩化ビニルモノマー、1,3-ブタジエン、ジクロロメタン、アクリロニトリル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、水銀及びその化合物 | 2 地点 | 処分場内 村田町役場 | 年 1 回 | |
| | | その他項目 | 硫化水素、メタン、アンモニア | | | | |
| | 硫化水素連続調査 | 硫化水素、風向、風速 | | 2 地点 | 処分場内敷地境界 村田第二中学校 | 通年 (30秒毎に24時間連続測定) | |
| | 放流水水質調査 | 排水基準項目 | 1,4-ジチオキサン、水素イオン濃度 (pH) 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア等(アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物)、生物化学的酸素要求量 (BOD)、浮遊物質量 (SS)、ノルマルキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)、ノルマルキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)、フェノール含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガ含有量、大腸菌群数、ダイオキシン類 | | 1 地点 | 放流水採取地点 | 年 4 回 |
| | | | その他項目 | 溶存酸素量 (DO)、塩化物イオン、硫酸イオン、水温、透視度、流量、電気伝導率 | | | 年 1 回 |
| | 河川水水質調査 | 環境基準健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジチオキサン 鉛、砒素、ふっ素、ほう素 | | 2 地点 | 荒川上流側 荒川下流側 | 年 4 回 |
| | | 環境基準生活環境項目 | pH、生物化学的酸素要求量 (BOD)、浮遊物質量 (SS)、溶存酸素量 (DO) 大腸菌数 | | | | 年 1 回 |
| その他項目 | | | アンモニア(アンモニア、アンモニウム化合物)、塩化物イオン、硫酸イオン、水温、透視度、流量、電気伝導率 | | | | 年 4 回 |
| バイオモニタリング | | AOD 試験 ^{*1} による半数致死濃度 (*1:水族環境診断法: Aquatic Organisms environment Diagnostics) | | 2 地点 | | | 荒川上流側 荒川下流側 |
| 処分場内廃棄物により汚染された浸透水等の地下水の拡散又はそのおそれの把握 | 浸透水及び地下水水質調査 | 地下水等検査項目 | 鉛、砒素、1,4-ジチオキサン 総水銀、六価クロム、1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、塩化ビニルモノマー、アルキル水銀、カドミウム、全シアン、ホリ塩化ビニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン | 21 地点 | 浸透水 11 地点 No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b 地下水 10 地点 Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2 ※平成28年2月より調査箇所を、No.3及びNo.5をNo.3b及びNo.5bへ変更 | 年 4 回 | |
| | | | その他項目 | | | BOD、pH、SS、ほう素、ふっ素、アンモニア(アンモニア、アンモニウム化合物)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、硫酸イオン、水温、電気伝導率、酸化還元電位 ダイオキシン類 (H16-1b を除く) 重炭酸イオン、硫化物イオン | |
| | | | | | | 年 4 回 | |
| | | | | | | 年 2 回 | |
| 処分場の状況の把握 | 発生ガス等調査 | 発生ガス | 発生ガス量、メタン、二酸化炭素、硫化水素、酸素、孔内温度 (管頭下 1 m)、気象 (気温、気圧) | 17 地点 | No.3, No.3a, No.3b, No.5, No.5a, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b, 7-2, 7-4 | 月 1 回 | |
| | 地中温度調査 | 鉛直方向 1 m 毎の温度、帯水域の温度 | | 10 地点 | 廃棄物埋立区域内 9 地点 No.3, No.5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15 廃棄物埋立区域外 1 地点 Loc.1a | 年 2 回 | |
| | 地下水位調査 | 地下水位、降雨量 | | 21 地点 | 廃棄物埋立区域内 11 地点 No.3, No.5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b 廃棄物埋立区域外 10 地点 Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, Loc.4, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2 | 通年 (1時間毎に24時間連続測定) | |
| | 多機能性覆土状況調査 | 硫化水素 | | 26 地点 | 多機能性覆土施工箇所 13 地点 A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7 多機能性覆土隣接地等 13 地点 | 年 1 回 | |
| | 地表ガス調査 | | | 5 地点 | 平成 22 年度表層ガス調査において、比較的高いガス濃度の硫化水素が検出された地点の周辺 | | |

2. 環境モニタリングの結果

2.1 生活環境保全上の支障の有無の把握に関する環境モニタリング

2.1.1 大気環境調査

大気環境調査については、年1回実施することとしており、令和5年度は1～2月に実施予定である。

2.1.2 硫化水素連続調査

硫化水素による生活環境保全上の支障の有無を把握するため、処分場の敷地境界1地点と村田第二中学校1地点の合計2地点において、調査期間中30秒毎に24時間連続で硫化水素を測定することとしている。

調査結果については、村田町竹の内地区は、悪臭防止法に基づく規制は適用されないが、この法令を準用し、硫化水素の規制基準として示される濃度範囲（臭気強度 2.5 (0.02ppm)～3.5 (0.2ppm)）のうち最も低い（厳しい）濃度である0.02ppmを管理目標基準濃度として処分場等の濃度と比較した。

- 両地点の全ての観測において、硫化水素の値は定量下限値※ (0.005ppm) を下回った。
- 平成20年12月以降から現在までの全ての観測で、基準濃度とした0.02ppmを超えるような濃度は測定されておらず、目標値を満たす状況が継続している。

※ 高感度毒性ガスモニターによる測定（検知原理：検知テープ光電光度法）における定量下限値



図 2-1 硫化水素連続調査地点図




図 2-2 硫化水素連続調査結果図

2.1.3 放流水及び河川水水質調査

処分場からの放流水による生活環境保全上の支障の有無を把握するため、放流水 1 地点と河川水 2 地点（放流水と河川水が合流する地点よりも上流側及び下流側）で令和 5 年 6 月、令和 5 年 9 月に水質調査を実施した。ダイオキシン類については放流水 1 地点で 7 月に実施した。なお、測定回数を年 1 回とした放流水の 15 項目及び河川水の 5 項目については 9 月に実施した。調査の結果は次のとおりであった。

(1) 放流水

- 処分場からの放流水の水質は、準用する管理型最終処分場の放流水基準に適合していた。
- 浸透水の一部観測井戸で地下水等検査項目基準を超過した鉛、砒素、BOD は放流水でも検出されたが、放流水基準には適合していた。
- 過去に放流水基準を超過したことがある大腸菌群数については、9 月に 190（個/cm³）と、放流水基準 3000（個/cm³）を下回っていた。

(2) 河川水

- 河川水の水質は、放流水の合流地点より上流側と下流側で同程度の値を示し、放流水が荒川の水質に及ぼす影響は概ねないものと考えられる。
- 浸透水の一部観測井戸で地下水等検査項目基準を超過した鉛、砒素、BOD について、河川水では定量下限値を超えて検出されたものの、上流側と下流側で同程度の値を示した。




図 2-3 放流水及び河川水の水質調査地点図




図 2-4 生物学的酸素要求量 (BOD)




図 2-5 塩化物イオン




図 2-6 大腸菌群数




図 2-7 溶存酸素量




図 2-8 1,4-ジオキサン





図 2-9 流量



2.1.4 バイオモニタリング

バイオモニタリングについては、年1回実施することとしており、令和5年度は11月～12月に実施予定である。

2.2 処分場内廃棄物により汚染された浸透水の地下水への拡散又はそのおそれの把握に関する環境モニタリング

2.2.1 浸透水及び地下水水質調査

処分場内の廃棄物により汚染された浸透水の地下水への拡散又はそのおそれを把握するため、11地点(No.3b, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b)及び処分場周辺の地下水観測井戸10地点(Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, H16-1b, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2)合計21地点で、令和5年6月、令和5年9月に水質調査を実施した。ダイオキシン類については6、7月に実施した。なお、測定回数を年1回とした24項目のうち22項目については、6月に浸透水11地点で、他2項目については浸透水及び地下水の21地点で実施した。調査の結果は、次のとおりであった。

なお、地下水等検査項目基準とは、廃棄物処理法に定める地下水等検査項目基準をいう。


(1) 処分場内の浸透水

- 浸透水は、一部の観測井戸で鉛、砒素、BODが地下水等検査項目基準を、ほう素及びふっ素が地下水環境基準を超過したが、それ以外の項目は基準に適合していた。
- 鉛については、H16-11で地下水等検査項目基準に適合しなかった。
- 砒素については、H16-13で地下水等検査項目基準に適合しなかった。
- BODについては、9地点(No.3b, No.5b, H16-3, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b)で地下水等検査項目基準に適合しなかった。
- 地下水等検査項目基準に適合しなかった項目(鉛、砒素、BOD)の経年変化をみると、鉛及び砒素については、変動の大きい年もあるが、概ね横ばい傾向であった。BODについては、No.3b, H16-3, H16-10, H17-15は緩やかな増加傾向を示す。その他の地点については概ね横ばい傾向であった。

- ほう素については、7地点(No.3b, No.5b, H16-3, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15)で地下水環境基準に適合しなかった。経年変化を見ると、横ばいもしくは緩やかな低下傾向であった。
- ふっ素については、5地点(No.5b, H16-3, H16-10, H16-11, H16-13)で地下水環境基準に適合しなかった。経年変化を見ると、横ばいもしくは緩やかな低下傾向であった。
- ダイオキシン類について、すべての地点で検出されているものの、0.033～0.48pg-TEQ/Lと環境基準に適合していた。

(2) 処分場周辺の地下水

- 周辺地下水は、H17-19で砒素が地下水等検査項目基準を超過したが、それ以外の項目は基準に適合していた。
- 処分場内の浸透水で地下水等検査項目基準を超過していた鉛とBOD及び地下水環境基準を超過していたほう素とふっ素については、周辺地下水ではいずれも基準に適合していた。
- ダイオキシン類について、すべての地点で検出されているものの、0.033～0.90pg-TEQ/Lと環境基準に適合していた。



※ 平成28年2月より調査箇所を、No.3及びNo.5をNo.3b及びNo.5bへ変更

図2-10 浸透水及び地下水水質調査地点図





図 2-11 鉛 (浸透水)



※Loc.1b の平成18年8月以前と、Loc.3の平成19年8月以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-12 鉛 (地下水)





図 2-13 硝素 (浸透水)



※Loc.1b の平成18年8月以前と、Loc.3の平成19年8月以前は事業者設置井戸によるもの

図 2-14 硝素 (地下水)





図 2-15 ベンゼン (浸透水)






図 2-16 1,4-ジオキサン（浸透水）




図 2-17 1,4-ジオキサン（地下水）




図 2-18 塩化ビニルモノマー（浸透水・地下水）




図 2-19 生物化学的酸素要求量（BOD）（浸透水）




図 2-20 生物化学的酸素要求量（BOD）（地下水）




図 2-21 硫酸イオン（浸透水・地下水）




図 2-22 電気伝導率（浸透水・地下水）




図 2-23 塩化物イオン（浸透水・地下水）





図 2-24 硫化物イオン（浸透水・地下水）






図 2-25 ほう素（浸透水）




図 2-26 ほう素（地下水）




図 2-27 ダイオキシン類（浸透水・地下水）




図 2-28 ふっ素（浸透水）






図 2-29 ふっ素（地下水）



※ 平成 28 年 2 月より調査箇所を、No.3 及び No.5 を No.3b 及び No.5b へ変更

図 2-30 浸透水及び地下水水質調査地点図





図 2-31 ダイオキシン類パターン (令和5年度上半期・処分場内)



*1 第24回評価委員会資料6より

図-22 ダイオキシン類パターン (令和5年度上半期・処分場外)

2.3 処分場内の状況把握に関する環境モニタリング

2.3.1 発生ガス調査

処分場の状況を確認するため、処分場内の観測井戸 17 地点（7-2, 7-4, No.3, No.3a, No.3b, No.5, No.5a, No.5b, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b）で硫化水素等の発生ガスについて毎月調査を実施した。その結果は、次のとおりであった。

(1) 発生ガス

- 硫化水素濃度は、0.2 未満～80ppm の範囲で測定され、期間中では H16-6 で 80ppm（令和 5 年 8 月）と他の地点より高い値であった。
- メタン濃度は、0～78vol%の範囲で測定され、期間中では No.3 で 78vol%（令和 5 年 6 月）と他の地点より高い値を示した。
- 発生ガス量は、0.01 未満～0.52L/分の範囲で測定された。モニタリングを行っている 17 地点のうち 12 地点（No.3, No.3a, No.3b, No.5a, No.5b, H16-3, H16-10, H16-11, H17-15, H26-3a, H26-3b, 7-2）においては、0.01L/分未満で推移しており、ガスの発生は非常に少ないが、廃棄物埋立区域の内部では、微生物による廃棄物の分解反応が継続していると考えられる。

表 2-5 発生ガス等調査の濃度等範囲

| 調査項目 | 硫化水素 (ppm) | | | | | | 二酸化炭素 (%) | | | | | | 酸素 (%) | | | | | | メタン (%) | | | | | | ガス発生量 (L/分) | | | | | | | |
|------|------------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|-----|----------|-----|----------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|----|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | ～令和4年度 | | 令和4年度下半期 | | 令和5年度上半期 | | ～令和4年度 | | 令和4年度下半期 | | 令和5年度上半期 | | ～令和4年度 | | 令和4年度下半期 | | 令和5年度上半期 | | ～令和4年度 | | 令和4年度下半期 | | 令和5年度上半期 | | ～令和4年度 | | 令和4年度下半期 | | 令和5年度上半期 | | | |
| | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | | |
| 北側 | 高 | H16-6 | 0.2未満 | 100 | 23 | 70 | 22 | 80 | 0.25未満 | 14 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 6未満 | 6未満 | 6未満 | 6未満 | 6未満 | 6未満 | 2 | 60 | 18 | 33 | 17 | 30 | 0.01未満 | 2.0 | 0.44 | 0.84 | 0.21 | 0.52 |
| | | No.3 | 0.2未満 | 170 | 0.2未満 | 2.9 | 0.2未満 | 1.0 | 0.25未満 | 10 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 4.9 | 6未満 | 21 | 6未満 | 10 | 6未満 | 9 | 0 | 100 | 43 | 81 | 20 | 78 | 0.01未満 | 0.38 | 0.01未満 | 0.03 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | No.3a | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 3.2 | 0.25未満 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 6 | 22 | 19 | 21 | 18 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01未満 | 0.09 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | No.3b | 0.2未満 | 3.0 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 5.9 | 0.25未満 | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 6未満 | 21 | 11 | 20 | 11 | 14 | 0 | 52 | 0 | 22 | 11 | 27 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | H16-10 | 0.2未満 | 450 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 20 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.3 | 6未満 | 21 | 16 | 20 | 17 | 19 | 2 | 92 | 4 | 27 | 3 | 10 | 0.01未満 | 2.5 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | H16-5 | 0.2未満 | 23 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 14 | 1.3 | 5.3 | 1.8 | 8.8 | 6未満 | 21 | 11 | 17 | 8 | 14 | 0 | 94 | 11 | 38 | 0 | 42 | 0.01未満 | 8.4 | 0.01未満 | 0.14 | 0.01未満 | 0.03 |
| | 低 | H26-3a | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 1.4 | 0.25未満 | 1.2 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.3 | 10 | 22 | 20 | 21 | 17 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.01未満 | 0.03 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | H26-3b | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 0.3 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 0.25未満 | 6未満 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01未満 | 0.03 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | |
| 南側 | 高 | H16-3 | 0.2未満 | 4.0 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 10 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 6未満 | 20 | 14 | 19 | 13 | 16 | 0 | 75 | 13 | 24 | 14 | 28 | 0.01未満 | 0.61 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | H16-11 | 0.2未満 | 1200 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 19 | 0.25未満 | 6.6 | 0.4 | 9.5 | 6未満 | 22 | 6未満 | 21 | 10 | 19 | 0 | 90 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0.01未満 | 1.4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | No.5 | 0.2未満 | 160 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 14 | 0.25未満 | 30 | 0.25未満 | 0.5 | 8.3 | 15 | 6未満 | 21 | 19 | 21 | 6未満 | 6未満 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01未満 | 0.25 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.09 |
| | | No.5a | 0.2未満 | 7.3 | 0.2未満 | 0.5 | 0.2未満 | 14 | 0.25未満 | 16 | 0.7 | 6.4 | 3.9 | 14 | 6未満 | 21 | 6未満 | 18 | 6未満 | 14 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | No.5b | 0.2未満 | 0.7 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 7.9 | 0.25未満 | 11 | 0.25未満 | 7.7 | 3.0 | 16 | 6未満 | 21 | 7 | 21 | 6未満 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | H16-13 | 0.2未満 | 33 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 50 | 1.0 | 3.6 | 2.9 | 6.2 | 6未満 | 20 | 9 | 16 | 7 | 12 | 1 | 80 | 14 | 41 | 35 | 45 | 0.01未満 | 0.90 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 |
| | | 7-2 | 0.2未満 | 1000 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 36 | 0.25未満 | 4.0 | 0.25未満 | 7.4 | 6未満 | 22 | 12 | 21 | 6未満 | 19 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.01未満 | 1.8 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| | | 7-4 | 0.2未満 | 600 | 2.6 | 4.0 | 0.2未満 | 17 | 0.25未満 | 32 | 2.3 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | 6未満 | 21 | 8 | 15 | 6未満 | 8 | 0 | 66 | 10 | 48 | 25 | 45 | 0.01未満 | 4.6 | 0.03 | 0.1 | 0.01未満 | 0.05 |
| | | 低 | H17-15 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.25未満 | 3.0 | 0.25未満 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 6未満 | 24 | 16 | 21 | 8 | 18 | 1 | 59 | 1 | 12 | 8 | 33 | 0.01未満 | 0.07 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |




図 2-33 発生ガス調査地点図







図 2-34 硫化水素（管頭下 1m で測定）



- ◆ 7-2
- ▲ 7-4
- H16-10
- H16-11
- No.3
- No.3a
- No.3b
- No.5
- No.5a
- No.5b
- H16-3
- H16-5
- H16-6
- H16-13
- ▲ H17-15
- H26-3a
- H26-3b

図 2-35 メタン（管頭下 1m で測定）





図 2-36 発生ガス量

2.3.2 地中温度及び地下水位調査


廃棄物埋立区域内外の地中温度及び地下水位の状況を把握するために、浸透水観測井戸 11 地点 (No.3, No.5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, H26-3a, H26-3b) 及び、地下水観測井戸 10 地点 (Loc.1, Loc.1a, Loc.1b, Loc.3, Loc.4, H16-15, H17-19, H26-1a, H26-1b, H26-2), 合計 21 地点のうち 10 地点 (No.3, No.5, H16-3, H16-5, H16-6, H16-10, H16-11, H16-13, H17-15, Loc.1a) の地中温度と、21 地点の地下水位の変動を調査した。地中温度は令和 5 年 9 月に計測を実施し、地下水位変動は調査期間中 1 時間毎に連続測定した。地下水位は、実測値を用いて平成 21 年度以降の地下水位データの補正を実施している。なお、浸透水観測井戸は、廃棄物層の下限 (難透水性岩盤層より上側) まで掘削している。

(1) 地中温度

廃棄物埋立区域内の各調査地点における水面以下の最高温度と、廃棄物埋立区域外の調査地点 Loc.1a 最深部との温度差は次のとおりであった。ただし、各調査地点の水面以下の最高温度は、地表からの影響を勘案し、管頭から深度 5 m 以浅の部分を除外している。

1) 9 月調査時

- 廃棄物埋立区域内の調査地点のうち最も温度が高かった地点は、H16-11 で 26.5℃ (深度 5m) であり、廃棄物埋立区域外の調査地点 Loc.1a の深部 (14.9℃, 深度 20m) と比較してみると、その差は 11.6℃であった。
- 令和 4 年 9 月調査時の地点ごとの最高温度と比べ、H16-11 は 4.8℃高くなり、Loc.1a との温度差は 4.7℃大きくなった。
- 令和 4 年 12 月調査時より温度上昇が確認されていた No.5 については、令和 5 年 9 月調査時で最も温度が高かった深度は 25.8℃ (深度 5m) であり、廃棄物埋立区域外の調査地点 Loc.1a の深部 (14.9℃, 深度 20m) と比較してみると、その差は 10.9℃であった。令和 4 年 9 月調査時の No.5 の最高温度と比べ 3.5℃高くなり、Loc.1a との温度差は 3.4℃大きくなった。
- これまで最も温度が高いことが多かった H16-13 については、令和 5 年 9 月調査時で最も温度が高かった深度は 23.5℃ (深度 11m) であり、廃棄物埋立区域外の調査地点 Loc.1a の深部 (14.9℃, 深度 20m) と比較してみると、その差は 8.6℃であった。令和 4 年 9 月調査時の H16-13 の最高温度と比べ 0.1℃低くなり、Loc.1a との温度差は 0.2℃小さくなった。



※ 各調査地点の空気層及び管頭から深度 5m より浅い部分を除外している。

図 2-37 処分場内高温部と対照地点 (Loc.1a) との温度差の変化




図 2-38 地中温度調査地点図

(2) 地下水位調査

- 令和5年4月から令和5年9月までの半年間での降雨量は769mmであり、過去8年間（平成28年度～令和5年度）の上半年降雨量の中で、4番目に多かった。
- 廃棄物埋立区域外の地下水位は、上流側で標高16.44～21.56mの間で変動し、H17-19で最大1.31mの高低差であった。また、下流側では標高12.75～16.92mの間で変動し、Loc.4で2.40mの高低差であった。
- 廃棄物埋立区域内の地下水の水位は、上流側で標高16.35～17.90mの間で変動し、H16-6で最大1.54mの高低差であった。また、下流側では標高15.68～17.42mの間で変動し、H26-3aで最大1.64mの高低差であった。
- 処分場北側測線、南側測線沿いに、今回比較に用いる湧水期を令和5年2月1日、出水期を令和5年8月1日とし、観測井戸の水位標高の変化を比較した。処分場内及び上流側では、湧水期と出水期でほとんど傾向が変わらなかった。
- 地下水位の高低差からみると、処分場内の地下水は、概ね処分場西側（高標高部）から東側（低標高部）の方向に少しずつ流下していると考えられる。既往の調査では、処分場の一番上流の端から下流の端まで数十年～百年かかるくらいの流動速度であるとの報告や、地下の構造に応じて流動速度が一様でないとの解析がなされている。

表 2-7 令和4年度下半期の最高水位・最低水位の一覧(水位補正後)

| 区分 | 孔番 | 地盤標高(ELm) | 水位 | 平成30年度下半期 | | 令和元年度上半期 | | 令和元年度下半期 | | 令和2年度上半期 | | 令和2年度下半期 | | 令和3年度上半期 | | 令和3年度下半期 | | 令和4年度上半期 | | 令和4年度下半期 | | 令和5年度上半期 | | |
|----------|--------|-----------|-------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------|
| | | | | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | 水位標高(m) | 高低差(m) | |
| 廃棄物埋立区域外 | 上流 | Loc.3 | 最高 | 17.88 | 1.41 | 17.58 | 1.00 | 18.20 | 1.33 | 18.13 | 1.19 | 17.83 | 1.28 | 17.56 | 0.81 | 17.65 | 1.05 | 17.55 | 0.83 | 17.35 | 0.90 | 17.47 | 1.02 | |
| | | | 最低 | 16.47 | | 16.58 | | 16.87 | | 16.94 | | 16.76 | | 16.60 | | 16.72 | | 16.45 | | 16.44 | | | | |
| | H17-19 | 最高 | 21.64 | 1.54 | 21.31 | 0.68 | 21.68 | 1.21 | 21.96 | 1.43 | 21.48 | 1.24 | 21.27 | 0.96 | 21.24 | 0.78 | 21.46 | 1.08 | 21.58 | 1.08 | 20.92 | 0.80 | 21.56 | 1.31 |
| | | 最低 | 20.10 | | 20.62 | | 20.47 | | 20.54 | | 20.31 | | 20.46 | | 20.50 | | 20.12 | | 20.24 | | | | | |
| | 下流 | Loc.1 | 15.11 | 最高 | 14.76 | 0.91 | 14.74 | 0.94 | 14.82 | 0.71 | 14.95 | 0.77 | 15.04 | 1.05 | 15.16 | 0.53 | 15.05 | 0.74 | 15.13 | 0.48 | 14.73 | 0.59 | 14.95 | 0.82 |
| | | | | 最低 | 13.86 | | 13.80 | | 14.11 | | 14.18 | | 14.63 | | 14.31 | | 14.65 | | 14.14 | | 14.13 | | | |
| | | Loc.1a | 14.88 | 最高 | 14.48 | 0.89 | 14.48 | 0.83 | 14.70 | 0.81 | 14.68 | 0.76 | 14.80 | 1.05 | 14.91 | 0.53 | 14.76 | 0.73 | 14.88 | 0.41 | 14.47 | 0.59 | 14.63 | 0.78 |
| | | | | 最低 | 13.59 | | 13.65 | | 13.89 | | 13.93 | | 13.74 | | 14.03 | | 14.47 | | 13.88 | | 13.85 | | | |
| | | Loc.1b | 14.75 | 最高 | 14.69 | 0.84 | 14.66 | 0.77 | 14.56 | 0.48 | 14.69 | 0.56 | 14.82 | 0.87 | 14.92 | 0.58 | 14.80 | 0.65 | 14.83 | 0.29 | 14.54 | 0.47 | 14.63 | 0.71 |
| | | | | 最低 | 13.85 | | 13.88 | | 14.07 | | 14.12 | | 13.95 | | 14.34 | | 14.15 | | 14.54 | | 14.07 | | 13.92 | |
| | | Loc.4 | 15.97 | 最高 | 13.34 | 0.61 | 15.04 | 2.30 | 13.74 | 0.95 | 15.28 | 2.40 | 13.36 | 0.56 | 15.04 | 2.21 | 13.20 | 0.39 | 15.04 | 2.19 | 13.11 | 0.31 | 15.15 | 2.40 |
| | | | | 最低 | 12.73 | | 12.73 | | 12.79 | | 12.88 | | 12.80 | | 12.83 | | 12.81 | | 12.85 | | 12.80 | | 12.75 | |
| H16-15 | | 16.79 | 最高 | 16.97 | 0.73 | 16.77 | 0.46 | 17.12 | 0.66 | 17.06 | 0.52 | 17.00 | 0.70 | 16.86 | 0.54 | 16.93 | 0.61 | 16.89 | 0.47 | 16.85 | 0.59 | 16.92 | 0.62 | |
| | | | 最低 | 16.24 | | 16.31 | | 16.45 | | 16.54 | | 16.30 | | 16.32 | | 16.32 | | 16.42 | | 16.26 | | 16.29 | | |
| H26-1a | 16.06 | 最高 | 15.16 | 0.39 | 15.18 | 0.34 | 15.30 | 0.49 | 16.02 | 1.19 | 15.33 | 0.55 | 15.42 | 0.59 | 15.25 | 0.42 | 15.69 | 0.85 | 15.09 | 0.28 | 15.57 | 0.69 | | |
| | | 最低 | 14.77 | | 14.84 | | 14.82 | | 14.83 | | 14.78 | | 14.83 | | 14.83 | | 14.84 | | 14.81 | | 14.88 | | | |
| H26-1b | 16.06 | 最高 | 15.26 | 0.82 | 15.21 | 0.73 | 15.48 | 0.80 | 15.45 | 0.74 | 15.46 | 0.91 | 15.56 | 0.45 | 15.47 | 0.65 | 15.55 | 0.39 | 15.21 | 0.51 | 15.41 | 0.72 | | |
| | | 最低 | 14.43 | | 14.48 | | 14.68 | | 14.71 | | 14.55 | | 15.11 | | 14.83 | | 15.16 | | 14.71 | | 14.69 | | | |
| H26-2 | 15.24 | 最高 | 14.41 | 0.34 | 14.39 | 0.30 | 14.50 | 0.35 | 15.15 | 1.17 | 14.55 | 0.45 | 14.42 | 0.43 | 14.52 | 0.36 | 14.82 | 0.80 | 14.52 | 0.37 | 14.55 | 0.41 | | |
| | | 最低 | 14.07 | | 14.09 | | 14.15 | | 13.99 | | 14.10 | | 13.99 | | 14.16 | | 14.02 | | 14.15 | | 14.14 | | | |
| 廃棄物埋立区域内 | 上流 | No.3 | 最高 | 17.89 | 1.43 | 17.48 | 0.93 | 18.14 | 1.37 | 18.03 | 1.13 | 17.79 | 1.75 | 17.49 | 0.83 | 17.62 | 1.11 | 17.51 | 0.90 | 17.34 | 0.91 | 17.44 | 1.06 | |
| | | | 最低 | 16.46 | | 16.55 | | 16.78 | | 16.90 | | 16.66 | | 16.51 | | 16.62 | | 16.43 | | 16.38 | | | | |
| | H16-6 | 35.02 | 最高 | 18.04 | 1.78 | 17.49 | 1.37 | 17.97 | 2.51 | 18.33 | 0.22 | 18.34 | 1.51 | 17.97 | 0.93 | 18.06 | 1.19 | 17.66 | 1.01 | 17.37 | 1.04 | 17.89 | 1.54 | |
| | | | 最低 | 16.27 | | 16.12 | | 15.45 | | 18.11 | | 16.83 | | 17.03 | | 16.87 | | 16.65 | | 16.33 | | 16.35 | | |
| | H16-11 | 20.77 | 最高 | 18.22 | 1.52 | 17.83 | 1.00 | 18.63 | 1.41 | 18.35 | 1.10 | 18.16 | 1.36 | 17.88 | 0.89 | 17.97 | 1.08 | 17.79 | 0.85 | 17.79 | 1.03 | 17.90 | 1.20 | |
| | | | 最低 | 16.70 | | 16.84 | | 17.22 | | 17.25 | | 16.80 | | 16.99 | | 16.89 | | 17.12 | | 16.76 | | 16.70 | | |
| | H16-10 | 19.61 | 最高 | 17.79 | 1.49 | 17.41 | 0.98 | 18.02 | 1.32 | 17.93 | 1.10 | 17.70 | 1.43 | 17.42 | 0.81 | 17.53 | 1.10 | 17.48 | 0.88 | 17.28 | 0.91 | 17.40 | 1.06 | |
| | | | 最低 | 16.31 | | 16.43 | | 16.70 | | 16.84 | | 16.27 | | 16.43 | | 16.43 | | 16.59 | | 16.38 | | 16.34 | | |
| | No.5 | 20.63 | 最高 | 18.10 | 1.71 | 17.56 | 1.05 | 18.48 | 1.62 | 18.47 | 1.49 | 17.93 | 1.43 | 17.61 | 0.89 | 17.72 | 1.12 | 17.88 | 1.15 | 17.44 | 0.94 | 17.94 | 1.43 | |
| | | | 最低 | 16.40 | | 16.51 | | 16.87 | | 16.98 | | 16.50 | | 16.71 | | 16.59 | | 16.73 | | 16.49 | | 16.51 | | |
| | H16-3 | 20.36 | 最高 | 17.91 | 1.45 | 17.48 | 0.92 | 18.04 | 1.20 | 17.68 | 1.40 | 17.81 | 1.17 | 17.69 | 0.81 | 17.79 | 1.12 | 17.64 | 0.88 | 17.44 | 0.84 | 17.53 | 1.07 | |
| | | | 最低 | 16.46 | | 16.56 | | 16.83 | | 16.28 | | 16.65 | | 16.88 | | 16.67 | | 16.76 | | 16.59 | | 16.46 | | |
| H16-13 | 19.13 | 最高 | 16.90 | 1.01 | 16.60 | 0.63 | 16.95 | 0.86 | 17.74 | 1.24 | 16.73 | 0.91 | 16.52 | 0.55 | 16.63 | 0.79 | 16.62 | 0.50 | 16.27 | 0.47 | 16.65 | 0.75 | | |
| | | 最低 | 15.90 | | 15.97 | | 16.10 | | 16.50 | | 15.81 | | 16.52 | | 15.96 | | 15.85 | | 16.12 | | 15.79 | | 15.90 | |
| H16-5 | 19.04 | 最高 | 17.49 | 1.35 | 17.27 | 0.54 | 17.33 | 0.81 | 17.41 | 0.83 | 17.33 | 1.11 | 17.27 | 0.92 | 17.27 | 1.08 | 17.24 | 0.90 | 17.24 | 1.01 | 17.25 | 1.04 | | |
| | | 最低 | 16.15 | | 16.74 | | 16.52 | | 16.58 | | 16.22 | | 16.35 | | 16.19 | | 16.34 | | 16.23 | | 16.21 | | | |
| H17-15 | 19.17 | 最高 | 16.69 | 0.94 | 16.44 | 0.66 | 16.73 | 0.73 | 16.65 | 0.57 | 16.59 | 0.83 | 16.54 | 0.55 | 16.62 | 0.64 | 16.66 | 0.53 | 16.57 | 0.62 | 16.46 | 0.41 | | |
| | | 最低 | 15.75 | | 15.78 | | 15.99 | | 16.08 | | 15.77 | | 16.00 | | 15.99 | | 16.13 | | 15.95 | | 16.05 | | | |
| H26-3a | 17.48 | 最高 | 17.56 | 2.01 | 17.03 | 1.20 | 17.56 | 1.59 | 17.90 | 1.86 | 17.33 | 1.71 | 17.04 | 1.40 | 17.07 | 1.31 | 17.05 | 1.18 | 16.63 | 0.87 | 17.42 | 1.64 | | |
| | | 最低 | 15.55 | | 15.83 | | 15.97 | | 16.04 | | 15.62 | | 15.64 | | 15.77 | | 15.87 | | 15.76 | | 15.78 | | | |
| H26-3b | 17.48 | 最高 | 17.37 | 1.90 | 16.81 | 1.09 | 17.38 | 1.52 | 17.70 | 1.77 | 17.31 | 1.67 | 17.03 | 1.31 | 17.07 | 1.26 | 16.95 | 1.17 | 16.51 | 0.86 | 17.21 | 1.54 | | |
| | | 最低 | 15.47 | | 15.72 | | 15.86 | | 15.93 | | 15.64 | | 15.72 | | 15.81 | | 15.78 | | 15.66 | | 15.68 | | | |






図 2-39 地下水位調査地点図



※高さ方向については約40倍とし、標高差を強調している。
 ※湧水期として令和4年2月1日、令和5年2月1日の0時の値を抜き出している。
 ※出水期として令和4年8月1日、令和5年8月1日の0時の値を抜き出している。

図 2-40 令和5年度上半期の北側測線～南側測線にかけての水位標高変化（水位標高変化図）



※地盤透水性断面図については、平成17年度の調査結果を引用。
 ※高さ方向については約2倍とし、標高差を強調している。
 ※湧水期として令和4年2月1日、令和5年2月1日の0時の値を抜き出している。
 ※出水期として令和4年8月1日、令和5年8月1日の0時の値を抜き出している。

図 2-41 令和5年度上半期の北側測線～南側測線にかけての水位標高変化（地盤透水性断面図）












図 2-42 令和5年度上半期の北側測線～南側測線にかけての水位標高変化（平面図）

| ルジオン値 ($\ell/\text{min}\cdot\text{m}$) | 透水系数 (cm/sec) |
|---|--|
| Red | $1.0 \times 10^{-3} \sim$ |
| Pink | $2.6 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$ |
| Orange | $1.3 \times 10^{-4} \sim 2.6 \times 10^{-4}$ |
| Yellow | $6.5 \times 10^{-5} \sim 1.3 \times 10^{-4}$ |
| Light Green | $1.3 \times 10^{-5} \sim 6.5 \times 10^{-5}$ |
| Blue | $\sim 1.3 \times 10^{-5}$ |
| Red Hatched | 廃棄物層 |







- *1 岩淵堰の開閉については、平成21年度より記載。
- *2 雨量は、平成20年1月1日～平成20年5月29日の期間及び平成20年12月2日～平成21年3月22日の期間は、気象庁蔵王観測所（アメダス）のデータを使用。その他の期間は、処分場内観測データを使用。
- *3 No.3は平成31年2月1日～4月10日の期間、機械故障のため欠測。
- *4 H16-5は機器不調のため、平成31年3月1日～令和元年6月15日及び令和3年12月2日～令和4年1月11日まで欠測。
- *5 雨量は、令和元年10月16日～令和元年10月22日の期間欠測。
- *6 福島県沖地震が発生した翌月の令和4年4月5日に水位計を確認したところ、異常は見られなかった。
- *7 Loc.1aは、令和4年9月12日～令和4年11月7日の期間、機器故障のため欠測。

図 2-43 地下水位経時変化図（北側測線(旧工区)の地下水・浸透水の水位)



*1 岩淵堰の開閉については、平成21年度より記載。
 *2 雨量は、平成20年1月1日～平成20年5月29日の期間及び平成20年12月2日～平成21年3月22日の期間は、気象庁蔵王観測所（アメダス）のデータを使用。その他の期間は、処分場内観測データを使用。
 *3 雨量は、令和元年10月16日～令和元年10月22日の期間欠測。
 *4 福島県沖地震が発生した翌月の令和4年4月5日に水位計を確認したところ、異常は見られなかった。
 *5 Loc.1aは、令和4年9月12日～令和4年11月7日の期間、機器故障のため欠測。
 *6 H17-15は、令和5年5月8日～令和5年7月4日の期間、機器故障のため欠測

図 2-44 地下水位経時変化図（南側測線(新～旧工区)の地下水・浸透水の水位)



*1 岩淵堰の開閉については、平成21年度より記載。
 *2 雨量は、平成20年1月1日～平成20年5月29日の期間及び平成20年12月2日～平成21年3月22日の期間は、気象庁蔵王観測所（アメダス）のデータを使用。その他の期間は、処分場内観測データを使用。
 *3 H16-13は、平成26年10月26日～12月4日の期間、機器故障のため欠測。
 *4 H16-6は、令和元年8月1日～9月5日の期間、令和2年4月1日～令和2年9月4日の期間、機器故障のため欠測。
 *5 雨量は、令和元年10月16日～令和元年10月22日の期間欠測。
 *6 H26-2は、令和元年12月8日～令和2年2月10日の期間、令和3年2月1日～令和3年3月3日の期間、機器故障のため欠測。
 *7 福島県沖地震が発生した翌月の令和4年4月5日に水位計を確認したところ、異常は見られなかった。
 *8 H26-1aは、令和4年8月4日～9月1日の期間、機器故障のため欠測。

図 2-45 地下水位経時変化図（その他の地下水・浸透水の水位）

2.3.3 多機能性覆土状況調査及び地表ガス調査

多機能性覆土の性能の確認のため、多機能性覆土施工箇所 13 地点と比較対照地点 13 地点で、地中のガスを地表から強制的に吸引し分析する非穿孔型土壌ガス調査法（グラウンドエアシステム）による調査を令和 5 年 6 月に実施した。また、平成 22 年度表層ガス調査において比較的硫化水素濃度が高かった 2 箇所（うち 1 箇所は作業道路上であったため周囲の 4 地点で実施。）計 5 地点を選定し、多機能性覆土状況調査と同様の調査方法で地表からの放散状況を調査した。その結果は、次のとおりであった。

(1) 多機能性覆土状況調査

- 対照地点及び多機能性覆土施工地点の全ての地点で、硫化水素濃度は定量下限値*（0.1ppm）未満であった。

(2) 地表ガス調査

- 地表ガス調査地点の全てにおいて、硫化水素濃度は定量下限値*（0.1ppm）未満であった。

* 検知管式ガス測定器の定量下限値




図 2-46 多機能性覆土状況調査地点図

2.4 環境モニタリングの評価（総括）

処分場敷地境界において硫化水素は検出されなかった。さらに、処分場からの放流水の放流先である河川水の水質調査では、上流側と下流側で同様の水質の傾向を示していたことから、処分場からの放流水による周辺環境への影響は概ねないものと考えられる。また、処分場下流側地下水の水質は、廃棄物処理法で規定される規制基準を満たしており、場内浸透水が周辺地下水へ及ぼしている影響は少ないと考えられる。

よって、本調査期間においては処分場から発生するガス及び処分場の浸透水等に起因する周辺生活環境への影響は概ね無いものと考えられる。一方、処分場の環境モニタリングの各調査項目の結果から次の課題が考えられる。

- 処分場内の観測井戸の地中温度については、No.5 地点が令和4年12月調査時から上昇し、低下傾向は見られるものの依然として温度が高い状況が継続していること、H16-11で最高温度が確認されたこと等、これまでとは異なる地中温度変化の傾向が確認されている。一部観測井戸ではガスの発生が依然として認められ、また、他地点と比較し硫化水素やメタンが高い濃度を示す地点も確認されることから、廃棄物埋立区域内では、微生物による廃棄物の分解反応が継続しているものと考えられる。また、処分場内の浸透水では、鉛、砒素、BODが廃棄物処理法に定める地下水等検査項目基準を超える地点、ほう素、ふっ素が環境基準を超える地点があることなどから、処分場内はまだ安定した状況には至っていないと考えられる。
- 周辺地下水では、1地点で砒素が地下水等検査項目基準を超過したが、その他の項目については、全ての地点で地下水等検査項目基準等に適合していた。処分場内の浸透水では地下水等検査項目基準を超過している項目（鉛、砒素、BOD）や環境基準を超過している項目（ほう素、ふっ素）があり、これらによる周辺地下水での値の上昇傾向は現状では認められないものの、処分場内の地下水は上流側から下流側へ少しずつ流下していると考えられることを踏まえ、今後も状況の変化を確認するための継続した調査が必要である。

このようなことから、引き続きモニタリングを継続し、処分場の状況を把握し、周辺環境への影響を考慮しながら、生活環境の保全に繋がるよう、適切な対応を図っていく必要がある。また、処分場の安定化に向け、地下水等検査項目基準を超過することが確認されている鉛や砒素については、自然由来である可能性を視野に入れながら、また近年緩やかな増加傾向を示す地点もあるBODについては、処分場内における有機物の分解反応や窒素化合物の硝化反応に着目しながら、必要に応じてATU-BOD分析を行うなど、データの集積と解析を進め、当該処分場が廃止に至るまで、適切な維持管理を継続する必要がある。

■ 最終処分場の廃止基準項目等とその経年変化（～令和5年9月）

3. 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況

3.1 最終処分場の廃止基準及び達成状況一覧表

表 3-1 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準及び達成状況

| 廃止基準項目 | 処分場において実施している調査 | 達成状況 | 廃止基準達成状況 |
|--|---|------|--|
| 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。 | 硫化水素連続調査（24時間） 処分場敷地境界及び村田第二中学校において硫化水素による悪臭の影響を確認 | ○ | ・覆土整形（一部多機能性覆土）を実施。 ・平成20年12月以降0.02ppm以上の硫化水素濃度は測定されていない。 |
| 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。 | | ○ | ・覆土、ガス抜き管を設置。 ・火災発生なし。 |
| ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。 | | ○ | ・覆土実施。 ・衛生害虫の異常発生等なし。 |
| 地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。 イ) 現に地下水質が基準に適合していないこと ロ) 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること | 地下水水質調査（年1～4回） 地下水汚染又はそのおそれを把握するため上流地下水、下流地下水において、鉛、砒素、BOD等を確認 | △ | ・H17-19で砒素が地下水等検査項目基準を超過したが、その他の項目については全ての地点で地下水等検査項目基準に適合しており、上昇傾向も認められない。 |
| 埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないこと。 | 発生ガス等調査（月1回） 処分場内の発生ガスの状況を把握するため観測井戸における硫化水素濃度、メタン濃度等を確認 | △ | ・モニタリングを実施した17地点のうち5地点で発生ガス量の変動が認められた。 ・一方、残り12地点ではガスの発生量は0.01L/分未満と殆ど認められなかった。 |
| 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていない*こと。 *異常な高温になっていないとは、埋立地の内部と周辺の地中の温度の差が摂氏20℃未満である状態をいう。 | 地中温度調査（年2回） 廃棄物の分解による地中温度変化を把握するため、観測井戸において鉛直方向1m毎の温度を確認 | △ | ・埋立地の内部と周辺の地中の温度差が20℃未満であることは継続しているものの、一部地点では温度の上昇傾向が確認されている。 |
| おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。 | | ○ | ・50cm以上の覆土により開口部は閉鎖されている。 |
| 現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。 | | ○ | ・環境モニタリングの結果から生活環境保全上の支障は生じていない。 |
| 地滑り、沈下防止工、雨水等排出設備について、構造基準に適合していないと認められないこと。 | | ○ | ・雨水排水溝を整備 |
| 浸透水の水質が次の要件を満たすこと。 ・地下水等検査項目：基準に適合 ・BOD：20mg/L以下 | 浸透水水質調査（年1～4回、ダイオキシンは年2回） 浸透水の汚染状況を把握するため、処分場内浸透水の砒素、1,4-ジオキサン、BOD等を確認 | × | ・鉛、砒素、BODが地下水等検査項目基準超過。 (ほう素、ふっ素が地下水環境基準を超過した) |


表 3-2 廃棄物処理法における地下水・浸透水基準及び地下水環境基準

| 項目 | 廃棄物処理法基準 | 地下水環境基準 |
|--------------------|--------------|-------------|
| アルキル水銀 | 検出されないこと | |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | |
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 | |
| 六価クロム | 0.05mg/L以下 | |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 | |
| 全シアン | 検出されないこと | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | |
| チウラム | 0.006mg/L以下 | |
| シマジン | 0.003mg/L以下 | |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
| セレン | 0.01mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |
| クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） | 0.002mg/L以下 | |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） | 20mg/L以下 | — |
| ほう素 | — | 1mg/L以下 |
| ふっ素 | — | 0.8mg/L以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | — | 10mg/L以下 |
| ダイオキシン類* | — | 1pg-TEQ/L以下 |


* ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境基準（平成11年環境庁告示第68号）に基づく水質に係る環境基準

4. 廃棄物処理法による最終処分場の廃止基準項目等の経年変化


4.1 鉛




4.2 砒素




4.3 1,4-ジオキサン




4.4 BOD




4.5 ほう素




4.6 ふっ素




4.7 ダイオキシン類




4.8 発生ガス量



4.9 硫化水素濃度



4.10 メタン濃度



4.11 地中温度

