


竹の内産廃処分場隣接地の焼却施設老朽化等調査結果



対象施設	試料名	ダイオキシン類 (含有) ng-TEQ/g		カドミウム及びその化合物 (溶出) 検出下限 ばいじん等・汚泥: 0.009mg/L 廃液又は放流水: 0.003mg/L		鉛及びその化合物 (溶出) 検出下限: 0.01mg/L	
		検査結果	基準値 (以下)	検査結果	基準値 (以下)	検査結果	基準値 (以下)
燃焼室	A 壁面付着物(1)	0.01	3	検出せず	0.09	検出せず	0.3
	B 壁面付着物(2)	0.11		検出せず		0.02	
	C 壁面付着物(1)	0.037		検出せず		検出せず	
二次燃焼室	D 壁面付着物(2)	0.00058		検出せず		検出せず	
	E 壁面付着物	0.051		0.01		0.04	
煙道①	F 下部堆積物	3.1		検出せず		検出せず	
スクラバー	G 下部壁面付着物	0.83		0.23		0.02	
	H 下部堆積物	0.28		0.13		2.5	
煙突	I 壁面付着物	61		検出せず		0.01	
2号炉	J 燃え殻	33		検出せず		0.55	
サイクロン	K 壁面付着物	680	0.013	2.8			
2号炉煙道	L 壁面付着物	390	検出せず	3.6			
焼却灰保管庫	堆積物	0.031	検出せず	検出せず			
浄化水槽(上段)	堆積物	汚泥 0.00047	3	検出せず	0.09	検出せず	0.3
浄化水槽(下段)	堆積物	0.0092	検出せず	検出せず			
焼却灰保管庫	雨水	0.0011	0.01	検出せず	0.03	検出せず	0.1
浄化水槽(上段)	雨水	0.00082	検出せず	検出せず			
浄化水槽(下段)	雨水	0.00095	検出せず	検出せず			