村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ 令和2年6月号

令和2年6月1日 城

発行: 竹の内産廃処分場対策室 電話:022-211-2691

発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果(4月)について 1

処分場の状況を把握するため、毎月、場 内の観測井戸で,発生するガスの硫化水素 等の濃度を調査するとともに、場内浸透水、 下流地下水及び放流水の水質調査を実施し ています。

令和2年4月の調査結果は次のとおりで した。

- (1) 調 査 日 令和2年4月14日(火)
- (2)調査地点 26地点
- (3)調査結果



| 調査 | 年月日:令和2年 | 4月14日 | (1000(hPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 地点名 | | _ | | | | | | 曼 透 才 | k 観 浿 | り 井 戸 | 1 | | | | | | |
| 調査 | 項目 | | 7-2 | 7-4 | H16-10 | H16-11 | No.3 | No.3a | No.3b | No.5 | No.5a | No.5b | H16-3 | H16-5 | H16-6 | H16-13 | H17-15 | H26-3a | H26-3b |
| 水 | 水位 | | -2.52 | -2.57 | -2.57 | -3.41 | - | - | -1.65 | - | - | -3.16 | -7.59 | -2.14 | -17.88 | -2.78 | -2.08 | -1.10 | -1.19 |
| ŦL | 孔内温度(管頭下1m) (℃ | | 11.2 | 10.9 | 12.4 | 8.3 | 14.4 | 12.5 | 15.8 | 13.4 | 11.3 | 13.3 | 13.4 | 11.3 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 15.4 | 11.8 |
| 気 | 気温 (℃) | | 12.5 | 11.1 | 13.3 | 15.3 | 20.8 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 12.5 | 13.2 | 12.8 | 15.1 | 15.1 | 14.0 |
| | 水温 | (°C) | 14.9 | 14.7 | 18.9 | 12.5 | - | - | 15.9 | - | - | 19.5 | 17.8 | 13.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 12.2 | 12.4 |
| 水質 | 透視度 | (cm) | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | - | - | 50以上 | - | - | 19 | 39 | 50以上 | 27 | 38 | 50以上 | 50以上 | 22 |
| | рН | | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 6.8 | - | - | 7.6 | = | = | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 8.2 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
| | 硫酸イオン | (mg/l) | 36 | 5.1 | 1.0 | 18 | - | - | 1.0 | = | = | 230 | 0.8 | 24 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 43 | 0.2 |
| | 塩化物イオン | (mg/l) | 3 | 21 | 100 | 2 | - | - | 36 | - | - | 15 | 53 | 2 | 29 | 17 | 63 | 7 | 32 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | 100 | 66 | 120 | 46 | - | - | 66 | - | = | 140 | 150 | 43 | 48 | 33 | 120 | 55 | 72 |
| | 酸化還元電位 | (mV) | 170 | 110 | 110 | 300 | = | = | 130 | = | = | 190 | 88 | 200 | 66 | 180 | 130 | 150 | 170 |
| 発生ガス | 硫化水素 | (ppm) | 3.0 | 1.5 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.3 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 35 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| | 二酸化炭素 | (%) | 3.5 | 4.5 | 0.25未満 | 6.9 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 8.0 | 4.0 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 0.25未満 | 1.9 | 0.7 | 0.25未満 | 0.25未満 |
| | 酸素 | (%) | 6未満 | 6未満 | 19 | 6未満 | 6未満 | 12 | 16 | 6未満 | 12 | 13 | 19 | 6未満 | 6未満 | 15 | 19 | 15 | 20 |
| | メタン | (%) | 12 | 57 | 13 | 40 | 92 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 13 | 68 | 31 | 37 | 9 | 0 | 0 |
| | 発生ガス量 | (L/min) | 0.01未満 | 0.44 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.30 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.37 | 0.83 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |

| 地点名 | | | 下流地下水観測井戸 | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 調査 | 項目 | | Loc.1 | Loc.1a | Loc.1b | H16-1b | H16-15 | H26-1a | H26-1b | H26-2 | 放流水 |
| 水位 | | (m) | -0.89 | -0.82 | -0.55 | -0.31 | -0.52 | -0.96 | -1.33 | -0.72 | - |
| | 水温 | (°C) | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 10.2 | 12.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 11.2 |
| | 透視度 | (cm) | 50以上 | 30 | 13 | 19 | 50以上 | 27 | 50以上 | 4 | 50以上 |
| 水 | pН | | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 8.0 |
| | 硫酸イオン | (mg/l) | 33 | 0.1未満 | 0.6 | 30 | 28 | 11 | 28 | 3.0 | 4.4 |
| 質 | 塩化物イオン | (mg/l) | 180 | 130 | 120 | 17 | 39 | 6 | 140 | 39 | 81 |
| | 電気伝導率 | (mS/m) | 70 | 70 | 60 | 24 | 57 | 37 | 57 | 66 | 142 |
| | 酸化還元電位 | (mV) | 230 | 270 | 150 | 200 | 280 | 130 | 190 | 240 | 230 |

- ※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下 1 mで
- ※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No. 3a, No. 3b, No. 5a, No. 5bでは、 発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度 はいずれも0.2ppm未満でした。
 - なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。
- ※ 処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下 流側の地下水と放流水を毎月測定しています。 (Loc. 1a, Loc. 1bは平成 23年度から測定を開始しています。)

2 硫化水素モニタリング結果(4月)について

処分場内で発生した硫化水素ガスの状況を、24時間連続で調査した結果は次のとおりでした。

(1) 測定期間

令和2年4月 1日(水)から 令和2年4月30日(木)まで

(2) 測定地点

- ① 測定地点1 発生ガス処理施設付近
- ② 測定地点2 村田第二中学校



(3) 測定結果

| | 硫化水素の最大 濃度(ppm) | 認知閾値濃度*1 超過回数(回) | 規制基準濃度*2 超過回数(回) | 全測定回数* ³ (回) |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 測定地点1 | 0 | 0 | 0 | 86, 356 |
| 測定地点2 | 0 | 0 | 0 | 86, 346 |

- *1 認知閾値濃度:硫化水素のにおいであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)
- *2 規制基準濃度:悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度 (0.02ppm)
- *3 全測定回数:機器点検等による欠測を除いた全測定回数

3 令和2年6月の環境調査等について

6月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

- (1)環境調査(調査日は天候等により変更する場合があります。)
 - ① 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・6月2日(火) 処分場内の観測井戸17地点で発生しているガスの量や硫化水素濃度等を調査します。 また、処分場内の観測井戸から採取する浸透水、処分場下流側や場外の観測井戸から採 取する地下水及び放流水の水質調査を行います。
 - ② 水質調査(ダイオキシン類調査)・・・6月10日(水) 処分場内や周辺の観測井戸から採取する浸透水,地下水及び放流水のダイオキシン類 調査を行います。
 - ③ 大気環境調査・・・6月中旬(2日間) 処分場内及び村田町役場(対照地点)の大気中に含まれる硫化水素等,化学物質の調査を 行います。

(2)巡回点検

処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を毎週行い, 処分場の適切な維持管理に努めています。



お知らせー009号

2020. 6. 1

竹の内産廃処分場隣接焼却施設等解体工事

東洋建設株式会社

竹の内焼却施設解体作業所

TEL 0224-87-6135

〒989-1321 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字竹の内前 地内 (産業廃棄物最終処分場内)

工事につきましては、日頃格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。




6月の工事予定について

5月のGW前に煙突部の解体作業が完了しました。 現在、土間コンクリートと煙突基礎の解体作業を行っています。

6月からは地下構造物の解体作業および埋戻 作業を行う予定です。



写真:煙突基礎解体状況



工事で用いる資機材の搬入出ルート



写真: 土間コンクリート撤去状況

6月の予定表

| 作業項目 | 10 | 20 | 30 | | |
|------|----|----|----|--|--|
| 解体工 | | | | | |
| 土工 | | | | | |
| 仮設工 | | | | | |
| 環境調査 | | | | | |