

< 事業概要 >


- ・ シェルター交換工 N=2基(R7)
 - ・ 門扉交換工 N=1箇所(R7)
 - ・ 車庫設置工 N=1基
 - ・ 立入防止柵設置工 L=320m
 - ・ 園路補修工 L=400m
- 事業期間：R7～R8年度
R8年度：車庫設置工
立入防止柵設置工
園路補修工

車庫設置工


< 正面図 >



< 平面図 >




< 位置図 >



航空写真出典 国土地理院ウェブサイト

立入防止柵
設置工 L=320m

立入防止柵設置工



< 写真 >

立入防止柵設置箇所



< 事業効果 >


- ・ 老朽化した公園施設の補修を行うことにより、利用者の安全性と快適性が向上します。

<事業概要>

- ・四阿交換工 N=1基(R7)
- ・クッションマットサークル交換工 N=1箇所
- ・防腐塗装工 A=1,360m²
- ・ベンチ交換工 N=2基

事業期間：R7～R8年度
 R8年度：クッションマットサークル交換工
 防腐塗装工
 ベンチ交換工

クッションマット交換工




<写真>

クッションマットサークル全景




防腐塗装工

<断面図>



ベンチ交換工 <断面図>



展望台全景 (ベンチ交換工)



防腐塗装工
A=1,360m²

ベンチ交換工
N=2基

四阿(換)工
N=1基 (R7)

クッションマット交換工
N=1基

<位置図>



<事業効果>

- ・老朽化した公園施設の補修を行うことにより、利用者の安全性と快適性が向上します。