

## 8 出水状況

### ■ 気仙沼土木事務所

- ・ 防潮水門監視カメラからの出水状況映像



- ・ 折立川水系西戸川



溢水による沿川の浸水状況

■ 北部土木栗原地域事務所

・ 北上川水系荒川



越水状況（栗原市築館赤坂地内）



田畑冠水状況（栗原市築館萩沢地内）

・ 北上川水系太田川



市道冠水（栗原市築館中太田地内）



越水状況（栗原市築館中太田地内）



伊豆沼上流の荒川、照越川周辺の冠水状況

■ 東部土木登米地域事務所

・ 北上川水系北沢川



北沢橋付近の越水による浸水状況（登米市津山町横山地区内）



横山地区の浸水状況

・ 北上川水系南沢川



「もくもくランド」付近の出水状況



南沢川越水状況