

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ 3月号

平成28年3月1日
宮城県


発行：竹の内産廃処分場対策室
電話：022-211-2691

1 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果（1月）

処分場の状況を把握するため、毎月、場内の観測井戸で発生するガスの硫化水素等の濃度を調査するとともに、場内浸透水、下流地下水及び放流水の水質調査を実施しています。1月の調査結果は以下の通りでした。

なお、平成26年度からモニタリング計画の変更に伴い、下流地下水の調査地点を追加しています。

- (1) 調査日 平成28年1月12日（火）
- (2) 調査地点 26地点
- (3) 調査結果



調査項目	地点名	浸透水観測井戸															下流地下水観測井戸								放流水		
		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a		H26-1b	H26-2
水位 (m)		-2.48	-2.58	-2.60	-4.19	-1.94	-	-	-3.46	-	-	-4.12	-2.31	-17.91	-3.69	-2.98	-1.37	-1.44	-0.33	-0.29	-0.09	-0.63	-0.89	-1.07	-0.88	-0.83	-
孔内温度(管頭下1m) (°C)		5.6	5.7	5.3	7.4	8.0	4.3	6.2	11.3	5.0	11.1	6.1	5.6	8.3	6.9	5.7	2.2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温 (°C)		3.4	2.7	4.7	3.2	4.0	2.4	3.2	3.3	3.1	3.0	2.8	3.4	3.1	3.3	4.2	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質	水温 (°C)	16.2	14.3	18.9	16.3	14.3	-	-	15.3	-	-	20.1	14.1	15.0	21.3	15.8	12.5	13.0	11.4	10.1	9.4	11.5	11.9	12.0	12.9	11.8	3.1
	透視度 (cm)	50以上	50以上	50以上	30	5	-	-	50以上	-	-	42	8	34	32	50以上	38	26	50以上	47	26	50以上	30	46	50以上	5	50以上
	pH	7.0	7.2	7.8	7.2	7.6	-	-	7.3	-	-	7.3	8.1	8.4	7.2	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.2	6.5	6.6	7.5	7.3	6.9	7.9
	硫酸イオン (mg/l)	3.5	0.1未満	0.5	0.3	8.3	-	-	18	-	-	0.1未満	9.4	19	0.6	0.3	82	2.7	31	0.2	0.2	19	0.5	6.1	25	19	3.2
	塩化物イオン (mg/l)	24	37	120	170	37	-	-	62	-	-	140	490	55	840	78	17	42	170	140	140	19	14	13	120	83	130
	電気伝導率 (mS/m)	150	120	140	280	51	-	-	200	-	-	250	230	52	630	53	7	99	78	78	75	35	47	40	59	61	200
酸化還元電位 (mV)	140	150	54	120	98	-	-	120	-	-	80	-16	150	96	180	140	180	210	270	260	190	180	130	200	150	250	
発生ガス	硫化水素 (ppm)	0.2	2.0	2.0	3.0	3.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	6.0	35.0	9.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	二酸化炭素 (%)	0.25未満	0.3	0.25未満	1.0	0.25未満	0.25未満	0.25未満	1.0	0.25未満	0.25未満	0.25未満	1.0	0.25未満	0.25未満	0.5	0.25未満	0.25未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	酸素 (%)	6未満	6	8	6未満	6未満	17	16	6未満	15	12	10	6未満	6未満	6未満	20	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	メタン (%)	4	41	50	82	85	0	6	3	3	0	59	84	46	67	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発生ガス量 (L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.09	0.09	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.76	0.84	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。

2 硫化水素モニタリングの結果（1月）

処分場内で発生した硫化水素による悪臭の影響を24時間連続で調査しています。1月の調査結果は次のとおりでした。

- (1) 測定期間
平成28年1月1日（金）
～平成28年1月31日（日）
- (2) 測定地点
測定地点1 発生ガス処理施設付近
測定地点2 村田第二中学校



(3) 測定結果

	硫化水素の最大 濃度 (ppm)	認知閾値濃度* ¹ 超過回数 (回)	規制基準濃度* ² 超過回数 (回)	全測定回数* ³ (回)
測定地点 1	0	0	0	87,386
測定地点 2	0	0	0	88,160

*1 認知閾値濃度：硫化水素においてであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度 (0.02ppm)。

*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

3 3月の環境調査等

今月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

(1) 環境調査 (調査日は天候等により変更する場合があります)

- 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・3月1日(火)
処分場の観測井戸で発生するガスの硫化水素濃度等を調査します。また、浸透水や処分場下流側の地下水及び放流水の水質調査を行います。

※ 処分場及び村田町役場(対照地点)の空気中に含まれる硫化水素等化学物質の調査を行う「大気調査」は2月3日に実施しました。

(2) 巡回点検

処分場の巡回点検を毎週2回及び随時実施して、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行い、処分場を適切に維持管理します。