

仙台土木事務所から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事故防止対策推進計画」及び「令和8年度県工事事故防止対策実施計画」を策定しております。令和8年度県工事事故防止対策実施計画では、工事事故の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、仙台土木事務所では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

労働災害について

- ・ 事故件数（軽微な事故を含む）、「1件以内（前年比50%の減少）」を目標とします。
- ・ 特に、挟まれ・巻き込まれ事故は「0件」を目標とします。

公衆災害について

- ・ 「7件以内（前年比約60%の減少）」を目標とする。
- ・ 特に、飛び石による事故および埋設管接触事故は「0件」を目標とします。

具体的な取組

- 監督職員や安全管理監督職員による現場点検を毎月行う。
- 「挟まれ・巻き込まれ」事故が多いことから、作業手順の徹底や器具の使用など安全パトロール等を通じて指導する。
- 除草作業を行う場合、飛び石による交通車両等への物損事故が生じないように、交通誘導員の配置や飛散防護ネットの設置など、事故防止対策を徹底するよう指導する。
- 掘削作業を行う場合、埋設管接触事故が生じないように、埋設管の有無について事前確認を徹底する。
- 夏期施工中の工事について、熱中症の重篤化を防止するため、事業者には義務付けられている予防対策等が適切に行われているか確認する。

令和7年の事件事例

発生日時：令和7年11月29日（土）14：40頃

事故の型：挟まれ・巻き込まれ

被災状況：左手指裂傷・骨折（全治60日）

事故状況：橋梁補強工の補鋼材取付孔を電動工具（アトラ）で孔明作業中、左手指が巻き込まれたもの。

事故原因：作業前の現場および使用機器の点検不足、機器取扱いの理解不足によるもの。など

各種紹介

- 「第6次県工事事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和8年度県工事事故防止対策実施計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa8nenjikoboushitaikaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html」

QRコード

