

仙南・仙塩広域水道事務所 工業用水道管理事務所から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和8年度工事事務所事故防止対策実施計画」を策定しております。令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、仙南・仙塩広域水道事務所工業用水道管理事務所では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

労働災害について

- ・ **事故件数（軽微な事故を含む）、「0件以内（前年0件）」を目標とします。**
- ・ 特に、仮設構築物等の設置、撤去時の「墜落、転落」「挟まれ、巻き込まれ」事故が発生しないよう注意します。

公衆災害について

- ・ **事故件数「0件（前年0件）」を目標とします。**
- ・ 特に、物損事故（架空線や埋設管等との接触）が発生しないよう注意します。

具体的な取組

- 監督職員や毎月管路パトロール時における職員による現場確認・点検等を行います。
- 労働災害については、令和8年度は「墜落、転落」事故が懸念される工事が多いことから、足場や手すりなどの安全施設、墜落制止用器具の着用などの確認を徹底します。
- 公衆災害については、架空線や電柱、埋設管等との接触事故が依然として多いことから、現場における事前確認や事故防止に向けた指導を徹底します。

令和4年の事故事例

発生日時：令和4年5月13日（金）

午前3時38分頃

事故の型：物損

被災状況：電柱倒壊・架空線切断

事故状況：4tダンプが資材置場から現場へ向かう途中、荷台の格納を忘れて走行したため、荷台が架空線（H=4.5m）と接触して切断したほか、架空線と接続されていた電柱を倒壊させたもの。

事故原因：運転手の不注意、運行開始時の確認不足など。



各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa8nenjikoboushitaishaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html」

QRコード

