


【修繕工事実施直後】 H29.6.15

修繕作業実施の為、貯留水のほとんどを排水した状態です。



【貯水位回復状況】 H29.7.5現在

修繕後、約1ヶ月が経過し順調に貯水位を回復しています。

