

平成20年6月14日発生「岩手・宮城内陸地震」関係情報

地震発生時刻：平成20年6月14日 午前8時43分頃

震 度：岩手県奥州市衣川区・宮城県栗原市一迫において震度6強を観測

震 源 地：岩手県南部

震源の深さ：約8キロ

震源の規模：マグニチュード(M) 7.2 (推定)

被害状況：農業農村整備関係

平成20年 8月13日(確定)

工 種	被 害 箇 所 数	被 害 概 要
農 地	64箇所	液状化・陥没、法面崩壊、地滑り・土砂崩れ、亀裂・隆起等
ダ ム	2箇所	・護岸等崩落、管理道路亀裂、管理施設破損等
ため池	94箇所	堤体亀裂、堤体・法面崩落、底樋破損・漏水等
頭首工	11箇所	堤体等破損・亀裂、護岸隆起・陥没、土砂流入等
水 路	245箇所	パイプライン破損、水路破損、法面崩落、浮上・沈下・漏水等
機 場	19箇所	機器類等破損、敷地沈下・構造物・配管等破損等
道 路	123箇所	亀裂・隆起、法面崩落・陥没等
橋 梁	14箇所	橋脚亀裂・橋台破損、取付部沈下、崩落等
計	572箇所	
荒砥沢・小田ダム他	3箇所	土砂流入、取水棟破損、管理施設・設備破損、水路破損等

応急工事状況：農業農村整備関係

工 種	箇 所	応 急 工 事 概 要	備 考
農 地	1	土砂撤去	対応済み
ため池	1	土のう積み立て	〃
水 路	23	応急止水及び用水手当工事(仮設パイプ設置、応急ポンプ設置) 法面補修、パイプライン補修、土砂撤去	〃
道 路	6	土砂撤去、道路補修	〃
橋 梁	1	バリケード設置	〃
計	32		

応急ポンプ貸出状況

	ポンプ保有地	ポンプ口径	台 数	借 入 団 体	備 考
陸上ポンプ	東北農政局	150mm	3	栗原市	返却済
	〃	100mm	4	〃	〃
	〃	250mm	2	〃	〃
	関東農政局	150mm	3	〃	〃
水中ポンプ	東北農政局	100mm	1	〃	継続使用
計			13		

災害査定状況

- 一次災害査定 : 平成20年 8月25日～28日 59カ所
- 二次災害査定 : 平成20年10月 6日～ 9日 18カ所
- 三次災害査定 : 平成20年10月27日～29日 12カ所 (地震・豪雨災害)

〈施設別〉

(単位:カ所)

工 種	査 定 申 請	一 次 査 定		二 次 査 定		三 次 査 定	
		申 請	査 定	申 請	査 定	申 請	査 定
農 地	4	3	3	1	1		
田	4	3	3	1	1		
畑							
農業用施設	74	56	56	17	17		
ため池	21	10	10	11	11		
頭首工	1	1	1	0	0		
水路	43	38	38	4	4	1	1
機場	2	1	1	1	1		
道路	6	5	5	1	1		
橋梁	1	1	1	0	0		
計	78	59	59	18	18	1	1

「平成20年 岩手・宮城内陸地震」に係る農地・農業用施設災害復旧事業の災害査定は三次災害査定で全て終了しました。