# 原文

# REAL TIME RELEASE TESTING AND PARAMETRIC RELEASE

### 1. PRINCIPLE

1.1 Medicinal products must comply with approved specifications subject to compliance with GMP, can normally be released to market by performing a complete set of tests on substances and/or products as defined in the relevant marketing authorisation or clinical trial authorisation. In specific circumstances. where authorised, based on product knowledge and process understanding. information collected durina manufacturing process can be used instead of end-product testing for batch release. Any separate activities required for this form of batch release should be integrated into the Pharmaceutical Quality System (PQS).

## 和訳 リアルタイムリリース試験及びパラメトリ ックリリース

#### 1. 原則

- - (\* 訳注: その製造所での製造工程を全て経た製品から検体を採取して行う試験を指す。以下同じ)

#### 2. SCOPE

2.1 This document is intended to outline the requirements for application of Real Time Release Testing (RTRT) and parametric release, where the control of critical parameters and relevant material attributes are authorised as alternative to routine end-product testing of active substances and/or finished products. A specific aim of this guideline is to incorporate application of RTRT to any stage in the manufacturing process and to any type finished products or active substances. including their intermediates.

### 2. 適用範囲

## 3. REAL TIME RELEASE TESTING (RTRT)

3.1 Under RTRT, a combination of inprocess monitoring and controls may
provide, when authorised, a substitute
for end-product testing as part of the
batch release decision. Interaction with
all relevant regulatory authorities prior
and during the assessment process
preceding regulatory approval is
required. The level of interaction will
depend on the level of complexity of the
RTRT control procedure applied on site.

## 3. リアルタイムリリース試験(RTRT)

3.1 RTRTにおいて、(認可されている場合)工程内のモニタリング及び管理を組み合わせることで、バッチ出荷可不出での一部として製品試験に代替し得る。認可に進める評価プロセスの間及び意見の前に、関連する全ての規制当局とで換が求められる。当該意見交換の理手順の複雑さの程度による。

- 3.2 When designing the RTRT strategy, the following minimum criteria are expected to be established and met:
- 3.2 RTRTのストラテジー\*<sup>秋注</sup>を策定する際は、最低限の判定基準として以下を 定めて適合することが期待される:
  - (\* 訳注:企業において特定の事業運営を組織的 かつ計画的に行うこと指す。以下同じ)
- (i) Real time measurement and control of relevant in-process material attributes and process parameters should be accurate predictors of the corresponding finished product attributes.
- (i) 関連する工程内の物質特性及び工程 パラメータのリアルタイムな測定及 び管理が、対応する最終製品の特性 の正確な予測因子になっているこ と。
- (ii) The valid combination of relevant assessed material attributes and process controls to replace finished product attributes should be established with scientific evidence based on material, product and process knowledge.
- (ii) 最終製品特性に代わるよう評価された適切な物質特性及び工程管理の妥当な組み合わせを、原材料、製品及び工程の知識に基づいた科学的根拠をもって確立すること。
- (iii) The combined process measurements (process parameters and material attributes) and any other test data generated during the manufacturing process should provide a robust foundation for RTRT and the batch release decision.
- (iii) 工程管理値(工程パラメータ及び 物質特性)及び製造工程中で生じた 他の試験データの組み合わせが、R TRT及びバッチ出荷可否判定に係 る頑健な根拠を与えること。
- 3.3 A RTRT strategy should be integrated and controlled through the PQS. This should include or reference information at least of the following:
- 3.3 RTRTのストラテジーは、PQSに 組み入れて管理すること。少なくとも以 下の情報を含む又は参照先を示すこと。
- quality risk management, including a full process related risk assessment, in accordance with the principles described in the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, Part I Chapter 1 and Part II Chapter 2,
- 品質リスクマネジメント(PIC/S GMPガイドラインのパートI 第1章及びパートⅡ第2章に記述されている原則に従って、工程関連の全体リスク評価を含む)
- change control program,
- 変更管理プログラム

control strategy,

- 管理ストラテジー
- specific personnel training program,
- 特定の人員への教育訓練プログラム
- qualification and validation policy,
- 適格性評価及びバリデーション方針
- deviation/CAPA system,
- 逸脱/CAPAシステム
- contingency procedure in case of a process sensor/equipment failure,
- 工程内センサー/設備の不具合発生 時における緊急対応手順
- periodic review/assessment program to measure the effectiveness of the RTRT plan for continued assurance of product quality.
- 製品品質の継続的な保証に係るRT RT計画の有効性を測定するための、定期的な照査/評価プログラム
- 3.4 In accordance with the principles described in the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, Part I Chapter 1, Part II Chapter 13 and Annex 15, the change
- 3.4 PIC/S GMPガイドラインのパートI第1章、パートII第13章\*<sup>\*\*注</sup>及びアネックス15に記述されている原則に従って、変更管理プログラムは、リアルタイムリリース試験対応の重要部

control program is an important part of the real time release testing approach. Any change that could potentially impact product manufacturing and testing, or validated status of facilities. systems, equipment, analytical methods or processes, should be assessed for risk to product quality and impact on reproducibility of the manufacturing process. Any change should be justified by the sound application of quality risk management principles. and fully documented. After change implementation, an evaluation should be undertaken to demonstrate that there are no unintended or deleterious impact on product quality.

- (\* 訳注: 平成13年11月2日付け医薬発第 1200号医薬局長の別添「原薬GMPのガイドライン」の「13. 変更管理」参照)
- 3.5 A control strategy should be designed not only to monitor the process, but also to maintain a state of control and ensure that a product of the required quality will be consistently produced. The control strategy should describe and justify the selected in-process controls, material attributes and process parameters which require to be routinely monitored and should be based on product, formulation and process understanding. The control strategy is dynamic and may change throughout the lifecycle of the product requiring the use of a quality risk management approach and knowledge management. The control strategy should also describe sampling plan and acceptance/rejection criteria.
- 3.5 管理ストラテジーを策定して、当該エ 程をモニターするのみならず、管理でき た状態を維持するとともに、求められる 品質の製品が恒常的に生産される旨を 確保すること。管理ストラテジーでは、 日常的にモニターすることを要するエ 程内管理、原材料の特性及び工程パラメ ータを選定して記述し、妥当性を示すこ と、また、製品、処方及び工程の理解に 基づくこと。管理ストラテジーは動的で あり、当該製品のライフサイクル全体に わたって変化し得ることから、品質リス クマネジメント対応及び知識管理を用 いることが要求される。管理ストラテジ ーでは、検体採取の計画及び許容可否の 判定基準も記述すること。
- 3.6 Personnel should be given specific training on RTRT technologies, principles and procedures. Κeγ personnel should demonstrate adequate experience, product and process knowledge and understanding. Successful implementation of RTRT requires input from functional/multi-disciplinary team with relevant experience on specific topics, engineering, analytics, chemometric modeling or statistics.
- 3.6 人員は、RTRTの技術、原理及び手順に関して特別な教育訓練を受けること、主要責任者は、経験、製品及び工程のおった。 取てRTを上手く実施するには、工学、分析、計量化学モデル又は統計等、特定のテーマに関して適切な経験を有られて、では、アーマに関しても、というな経験を有いた。 機能混成の/集学的チーム\* Ft といったを必要とする。
- 3.7 Important parts of the RTRT strategy are validation and qualification policy, with particular reference to advanced

analytical methods. Particular attention

- (\*訳注:複数の分野の専門家からなるチーム)
- 3.7 RTRTのストラテジーの重要部分は、バリデーション及び適格性評価の方針であり、先進的な分析手法を特に参照すること。インライン及びオンラインの

should be focused on the qualification, validation and management of in-line and on-line analytical methods, where the sampling probe is placed within the manufacturing equipment.

- 分析手法 (検体採取プローブを製造設備内に置くもの) の適格性評価、バリデーション及び管理に焦点を当てて特別な注意を払うこと。
- 3.8 Any deviation or process failure should be thoroughly investigated and any adverse trending indicating a change in the state of control should be followed up appropriately.
- 3.8 逸脱又は工程不具合があれば徹底的に 原因調査し、管理できた状態に変化を示 す好ましくない傾向があれば適切にフ ォローアップすること。
- 3.9 Continuous learning through data collection and analysis over the life cycle of a product is important and should be part of the PQS. With advances in technology, certain data currently to а trends. intrinsic acceptable process, may be observed. scientifically Manufacturers should evaluate the data, in consultation if regulatory appropriate. with the authorities, to determine how or if such trends indicate opportunities to improve quality and/or consistency.
- 3.10 When RTRT has been approved, this approach should be routinely used for batch release. In the event that the results from RTRT fail or are trending toward failure, a RTRT approach may not be substituted by end-product testing. Any failure should be thoroughly investigated and considered in the batch release decision depending on the results of these investigations, and must comply with the content of the marketing authorisation and GMP requirements. followed Trends should be appropriately.
- 3.11 Attributes (e.g. uniformity of content) that are indirectly controlled by approved RTRT should still appear in the Certificate of Analysis for batches. The approved method for testing the end-product should be mentioned and the results given as "Complies if tested" with a footnote: "Controlled by approved Real Time Release Testing".
- 3.11 承認されたRTRTにより間接的に管理される特性(例えば、含量均一性)を、バッチの試験成績証明書に掲載しておくこと。製品試験について承認された方法を示すとともに、その結果には「承認されたリアルタイムリリース試験により管理した」旨の脚注とともに「試験すれば適合する」と記すこと。
- 4. PARAMETRIC RELEASE AND STERILISATION
- 4. パラメトリックリリース及び滅菌工程
- 4.1 This section provides guidance on parametric release which is defined as the release of a batch of terminally sterilised product based on a review of
- 4.1 本項では、無菌性に係る製品試験を要求する代わりに、重要工程管理パラメータの照査に基づく最終滅菌法による製品のバッチ出荷可否判定として定義さ

critical process control parameters rather than requiring an end-product testing for sterility.

- れるパラメトリックリリースに関して ガイダンスを規定する。
- 4.2 An end-product test for sterility is limited in its ability to detect contamination as it utilises only a small number of samples in relation to the overall batch size, and secondly, culture media may only stimulate growth of some, but not all, microorganisms. Therefore, an end-product testing for sterility only provides an opportunity to detect major failures in the sterility assurance system (i.e. a failure that results in contamination of a large number of product units and/or that result in contamination by the specific microorganisms whose growth supported by the prescribed media). In contrast, data derived from in-process controls (e.g. pre-sterilisation product bioburden or environmental monitoring) and by monitoring relevant sterilisation parameters can provide more accurate and relevant information to support sterility assurance of the product.
- 4.2 バッチサイズ全体に比べて少数の検体 しか用いられず、そして第二に、試験培 地が一部の微生物(全てでない)の増殖 しか促進しないので、無菌性に係る製品 試験は、汚染を検出する能力において限 定的である。したがって、無菌性に係る 製品試験は、無菌性保証システムにおけ る目立った不具合(例えば、多数の製品 単位の汚染に至る不具合及び/又は所 定の試験培地により増殖が促進される 特定の微生物による汚染に至る不具合) を検出する機会しか与えない。それに対 して、工程内管理(例えば、滅菌前製品 のバイオバーデン又は環境モニタリン グ) から又は適切な滅菌パラメータをモ ニターすることで得られるデータは、一 層正確かつ適切な情報をもたらし、当該 製品の無菌性を保証することができる。
- 4.3 Parametric release can only be applied to products sterilised in their final container using either moist heat, dry heat or ionising radiation (dosimetric release).
- 4.3 パラメトリックリリース (放射線滅菌ではドジメトリックリリース) は、最終容器\*<sup>秋注</sup>に収められた状態で、湿熱、乾熱又は電離放射線のいずれかを用いて滅菌処理する製品にのみ適用し得る。
  - (\*駅注:その製造所から出荷される際の一次容器を指す)
- 4.4 To utilise this approach, the manufacturer should have a history of acceptable GMP compliance and a robust sterility assurance program in place to demonstrate consistent process control and process understanding.
- 4.4 こうした対応を利用するには、製造業者は、容認され得るGMP適合の履歴及び頑強な無菌性保証プログラムを整えて、恒常的な工程管理及び工程理解を実証すること。
- 4.5 The sterility assurance program should be documented and include, at least, the identification and monitoring of the critical process parameters, sterilizer cycle development and validation, container/packaging integrity validation, bioburden control, environmental monitoring program, product segregation plan, equipment, services and facility design and qualification program, maintenance and calibration program, change control program,

personnel	training,	and	incorporate	а
quality risk	manager	nent	approach.	

- requirement for parametric release and should focus on mitigating the factors which increase the risk of failure to achieve and maintain sterility in each unit of every batch. If a new product or considered for beina process is release. then risk parametric assessment should be conducted during development including an process evaluation of production data from existing products if applicable. If an existing product or process is being considered, the risk assessment should include an evaluation of any historical data generated.
- 4.6 Risk management is an essential 4.6 リスクマネジメントは、パラメトリッ クリリースに不可欠な要求事項であり、 全バッチの各ユニットにおける無菌性 の達成及び維持に欠陥が生じるリスク を増大させる要因の軽減に重点を置く こと。新規の製品又は工程についてパラ メトリックリリースを検討するのであ れば、(該当する場合)既存製品の生産デ ータの評価を含めて、工程の開発中にリ スク評価を行うこと。既存の製品又は工 程について検討するのであれば、それま での経歴データの評価を当該リスク評 価に含めること。
- 4.7 Personnel involved in the parametric release process should have experience in the following areas: microbiology, sterility assurance. engineering, sterilisation. production and qualifications, experience, competency and training of all personnel involved in release should parametric documented.
- 4.7 パラメトリックリリースのプロセスに 従事する人員は、以下の領域の経験を有 すること:微生物学、無菌性保証、工学、 生産及び滅菌。パラメトリックリリース に従事する全ての人員の資格、経験、能 カ及び教育訓練を文書化すること。
- 4.8 Any proposed change which may impact sterility assurance should be recorded in the change control system and reviewed by appropriate personnel who are qualified and experienced in sterility assurance.
- 4.8 無菌性保証にインパクトを与えるおそ れのある変更が提案されたときは、変更 管理システムに記録し、無菌性保証に資 格及び経験を有する適切な人員が照査 すること。
- 4.9 pre-sterilisation bio-burden monitoring program for the product and components should be developed to parametric release. support bioburden should be performed for each batch. The sampling locations of filled units before sterilization should be based on a worst-case scenario and be representative of the batch. Any organisms found during bioburden testing should be identified to confirm that they are not spore forming which may be more resistant to the sterilising process.
- 4.9 製品及び構成物の滅菌前バイオバーデ ンモニタリングプログラムを開発して、 パラメトリックリリースをサポートす ること。当該バイオバーデン(のモニタ リング)は、バッチごとに実施すること。 滅菌前に充填されたユニットから検体 採取する箇所は、ワーストケースを想定 したものとし、かつ当該バッチを代表す るものであること。バイオバーデンの試 験で見つかった微生物は菌種を同定し て、当該滅菌工程に対する耐性がより高 いおそれのある芽胞形成菌でない旨を 確認すること。
- bio-burden should be 4.10 Product minimised by appropriate design of the manufacturing environment and the process by:
- 4.10 製品のバイオバーデンを最小化する ため、製造環境及び工程の適切な設計は 以下によること:

- good equipment and facility design to allow effective cleaning, disinfection and sanitisation; and sanitisation; - use of microbial retentive filters
- availability of detailed and effective procedures for cleaning, disinfection
- where possible;
- availability of operating practices and procedures which promote personnel hygiene and enforce appropriate garment control;
- appropriate microbiological specifications for raw materials, intermediates and process aids (e.g. gases)
- 4.11 For aqueous or otherwise microbiologically unstable products, the time lag between dissolving the starting materials, product fluid filtration, and sterilization should be defined in order minimise the development bioburden and an increase in endotoxins (if applicable).

- 効果的な洗浄、消毒及び清浄化を勘 案した良好な設備及び施設の設計:
- 洗浄、消毒及び清浄化に係る詳細か つ有効な手順 書が利用できること:
- 可能な箇所に微生物除去フィルタを 用いること;
- 人員の衛生状態を推進し、適切な着 衣管理を守らせる業務規範及び手順 書が利用できること:
- 原料、中間製品及び加工助剤(例えば ガス類)に係る適切な微生物学的規
- 4.11 水溶液である等により微生物が繁殖 しやすい製品は、バイオバーデンの拡大 及び(該当する場合) エンドトキシンの 増大を最小化するため、出発原料の溶解 から薬液のろ過、滅菌までの間の許容時 間を定めること。

#### Sterilisation Process

- 4.12 Qualification and validation are critical activities to assure that sterilisation equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process.
- 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15.
- 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards.
- 4.15 Critical process parameters should be established. defined and undergo periodic re-evaluation. The operating ranges should be developed based on sterilisation process, process capability, calibration tolerance limits and parameter criticality.

#### 滅菌工程

- 4.12 適格性評価及びバリデーションは、滅 菌設備が恒常的にサイクル運転パラメ ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。
- 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。
- 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に トレース可能であること。
- 4.15 重要工程パラメータを確立、規定し、 定期的な再評価を行うこと。滅菌工程、 工程能力、校正許容限度及びパラメータ の重要度に基づいて、稼働範囲を設定す ること。

- 4.16 Routine monitoring of the steriliser should demonstrate that the validated conditions necessary to achieve the specified process is achieved in each cycle. Critical processes should be specifically monitored during sterilisation phase.
- 4.16 滅菌器を日常的にモニタリングして、 特定の工程を達成するために必要なバ リデートされた条件が各サイクルにお いて達成されている旨を実証すること。 重要工程は特に、滅菌段階の間中モニタ ーすること。
- 4.17 The sterilisation record should include all the critical process parameters. The sterilisation records should be checked for compliance to specification by at least two independent systems. These systems may consist of two people or a validated computer system plus a person.
- 4.17 滅菌記録書には、重要工程パラメータ を全て含めること。滅菌記録書は、少な くとも2つの独立したシステムで規格 への適合をチェックすること。それらシ ステムは、2人又はバリデートされたコ ンピュータシステムに1人を加えたも ので構成し得る。
- 4.18 Once parametric release has been approved by the regulatory authorities, decisions for release or rejection of a batch should be based on the approved specifications and the review of critical process control data. Routine checks of the steriliser, changes, deviations, routine planned and unplanned maintenance activities should assessed and approved recorded. before releasing the products to the Non-compliance with specification for parametric release cannot be overruled by a finished product passing the test for sterility.
- 4.18 パラメトリックリリースが規制当局 によって承認されている場合には、バッ チの出荷可否判定は、当該承認規格及び 重要工程管理データの照査に基づくこ と。滅菌器の日常点検、変更、逸脱、不 定期及び定期の保守管理活動を記録し、 評価し、市場への製品出荷前に承認する ていても、パラメトリックリリースに係 る規格の不適合判定を覆すことはでき ない。
  - (\*訳注:日本では、当該製品の製造販売業者が 市場への出荷可否の決定に際して評価する責任 を有する)

## 5. GLOSSARY

# 5. 用語解説

## Control strategy

A planned set of controls, derived from current product and process understanding that ensures process performance and product quality. The controls can include parameters and attributes related to drug substance and drug product materials and and equipment components. facility operating conditions, in-process controls, finished product specifications, and the associated methods and frequency of monitoring and control.

管理ストラテジー

プロセスの稼働性能及び製品品質を確保す る複数の管理事項(最新の製品及び工程の 理解から導かれたもの)を計画した一式。当 該管理事項には、原薬及び製剤の原材料及 び構成物に関連するパラメータ及び特性、 施設及び設備の稼働条件、工程内管理、最終 製品の規格、並びに関連づけて考えられる モニタリング及び管理の方法及び頻度が含 まれ得る。

## Critical Process Parameters:

A process parameter whose variability has an impact on a critical quality attribute and therefore should be monitored or controlled to ensure the process produces the desired quality [ICH Q8 (R2)].

## 重要工程パラメータ:

工程パラメータのうち、その変動が重要品 質特性に影響を及ぼすもの、したがって、そ の工程で要求される品質が得られることを 確保するためにモニタリングや管理を要す るもの [ICH Q8 (R2)]。

### **Critical Quality Attributes**

physical, chemical, biological, microbiological property or characteristic

#### 重要品質特性

要求される製品品質を確保するため、適切 「な限度内、範囲内、分布内であるべき物理学

that should be within an appropriate limit, range, or distribution to ensure the desired	的、化学的、生物学的、微生物学的特性又は 性質。[ICH Q8 (R2)]
product quality. [ICH Q8 (R2)]	
Parametric release	パラメトリックリリース
One form of RTRT. Parametric release for	RTRTの一種。最終滅菌法による製品に
terminally sterilised product is based on the	係るパラメトリック リリースでは、特定の
review of documentation on process	性質について検体の試験を行うよりもむし
monitoring (e.g. temperature, pressure,	│ろエ程内モニタリング (例えば、温度、圧力、│
time for terminal sterilisation) rather than	最終滅菌時間)に関する文書類の照査に基
the testing of a sample for a specific	づく (ICH Q8 Q&A)。
attribute (ICH Q8 Q&A).	
Real time release testing	リアルタイムリリース試験
The ability to evaluate and ensure the	製品の品質を工程内データに基づいて評価
quality of in-process and/or final product	及び確保することができるもので、通常、予
based on process data, which typically	め評価された物質特性及び工程管理の妥当
include a valid combination of measured	な組合せを含む。(ICH Q8)
material attributes and process controls.	
(ICH Q8)	
State of Control	管理できた状態
A condition in which the set of controls	継続する工程の稼働性能及び製品品質につ
consistently provides assurance of	いて、管理の一式が恒常的に保証を与える
continued process performance and product quality. (ICH Q10)	状態。(ICH Q10)



## 原文 REAL TIME RELEASE TESTING AND

## 和訳 リアルタイムリリース試験及びパラメトリ ックリリース

#### 1. PRINCIPLE

PARAMETRIC RELEASE

## 1. 原則

- 1.1 Medicinal products must comply with their approved specifications subject to compliance with GMP, can normally be released to market by performing a complete set of tests on substances active and/or finished products as defined in the relevant marketing authorisation or clinical trial authorisation. In specific circumstances. where authorised, based on product knowledge and process understanding, information collected durina manufacturing process can be used instead of end-product testing for batch release. Any separate activities required for this form of batch release should be integrated into the Pharmaceutical Quality System (PQS).
- - (\*訳注:その製造所での製造工程を全て経た製品から検体を採取して行う試験を指す。以下同じ)

## 2. SCOPE

#### 2. 適用範囲

- 2.1 This document is intended to outline the requirements for application of Real Time Release Testing (RTRT) and parametric release, where the control of critical parameters and relevant material attributes are authorised as an alternative to routine end-product testing of active substances and/or finished products. A specific aim of this quideline is to incorporate application of RTRT to any stage in the manufacturing process and to any type finished products active or substances. includina their intermediates.

### 3. REAL TIME RELEASE TESTING (RTRT)

## 3. リアルタイムリリース試験(RTRT)

3.1 Under RTRT, a combination of inprocess monitoring and controls may
provide, when authorised, a substitute
for end-product testing as part of the
batch release decision. Interaction with
all relevant regulatory authorities prior
and during the assessment process
preceding regulatory approval is
required. The level of interaction will
depend on the level of complexity of the
RTRT control procedure applied on site.

3.1 RTRTにおいて、(認可されている場合) 工程内のモニタリング及び管理を組み合わせることで、バッチ出荷可否として製品試験に代替し得る。の一部として製品試験に代替し得る。で進める評価プロセスの間及び意見の前に、関連する全ての規制当局とを見交換が求められる。当該意見交換の理手順の複雑さの程度による。

3.2 RTRTのストラテジー\*<sup>\* 駅注</sup>を策定す 3.2 When designing the RTRT strategy, the る際は、最低限の判定基準として以下を following minimum criteria are expected 定めて適合することが期待される: to be established and met: (\* 訳注:企業において特定の事業運営を組織的 かつ計画的に行うこと指す。以下同じ) (i) 関連する工程内の物質特性及び工程 (i) Real time measurement and control パラメータのリアルタイムな測定及 of relevant in-process material び管理が、対応する最終製品の特性 attributes and process parameters の正確な予測因子になっているこ should be accurate predictors of the corresponding finished product ٠, attributes. (ii) 最終製品特性に代わるよう評価さ (ii) The valid combination of relevant れた適切な物質特性及び工程管理の assessed material attributes and 妥当な組み合わせを、原材料、製品及 process controls to replace finished び工程の知識に基づいた科学的根拠 attributes should をもって確立すること。 established with scientific evidence based on material, product and process knowledge. (iii) 工程管理値(工程パラメータ及び combined The process (iii) 物質特性)及び製造工程中で生じた measurements (process parameters 他の試験データの組み合わせが、R and material attributes) and any TRT及びバッチ出荷可否判定に係 other test data generated during the る頑健な根拠を与えること。 manufacturing process should provide a robust foundation for RTRT and the batch release decision. 3.3 RTRTのストラテジーは、PQSに 3.3 A RTRT strategy should be integrated 組み入れて管理すること。少なくとも以 and controlled through the PQS. This 下の情報を含む又は参照先を示すこと。 should include or reference information at least of the following: 品質リスクマネジメント(PIC/ - quality risk management, including a S GMPガイドラインのパートI full process related risk assessment, 第1章及びパートⅡ第2章に記述さ in accordance with the principles れている原則に従って、工程関連の described in the PIC/S Guide to Good 全体リスク評価を含む) Manufacturing Practice for Medicinal Products, Part I Chapter 1 and Part II Chapter 2, - 変更管理プログラム change control program, - 管理ストラテジー control strategy, - 特定の人員への教育訓練プログラム specific personnel training program, - 適格性評価及びバリデーション方針 qualification and validation policy, - 逸脱/CAPAシステム deviation/CAPA system, - 工程内センサー/設備の不具合発生 - contingency procedure in case of a 時における緊急対応手順 process sensor/equipment failure, - 製品品質の継続的な保証に係るRT - periodic review/assessment program RT計画の有効性を測定するため to measure the effectiveness of the の、定期的な照査/評価プログラム RTRT plan for continued assurance of product quality. 3.4 PIC/S GMPガイドラインのパ 3.4 In accordance with the principles **ートⅠ第1章、パートⅡ第13章\*<sup>∦注</sup>及** described in the PIC/S Guide to Good びアネックス15に記述されている原 Manufacturing Practice for Medicinal 則に従って、変更管理プログラムは、リ Products, Part I Chapter 1, Part II

Chapter 13 and Annex 15, the change

アルタイムリリース試験対応の重要部

control program is an important part of the real time release testing approach. Any change that could potentially impact product manufacturing and testing, or validated status of facilities. systems, equipment, analytical methods or processes, should be assessed for risk to product quality and impact on reproducibility of the manufacturing process. Any change should be justified by the sound application of quality risk management principles, and fully documented. After change implementation, an evaluation should be undertaken to demonstrate that there are no unintended or deleterious impact on product quality.

- (\* 訳注: 平成13年11月2日付け医薬発第 1200号医薬局長の別添「原薬GMPのガイドラ イン」の「13.変更管理」参照)
- 3.5 A control strategy should be designed not only to monitor the process, but also to maintain a state of control and ensure that a product of the required quality will be consistently produced. The control strategy should describe and justify the selected in-process controls, material attributes and process parameters which require to be routinely monitored and should be based on product, formulation and process understanding. The control strategy is dynamic and may change throughout the lifecycle of the product requiring the use of a quality risk management approach and knowledge management. The control strategy should also describe sampling plan and acceptance/rejection criteria.
- 3.5 管理ストラテジーを策定して、当該エ 程をモニターするのみならず、管理でき た状態を維持するとともに、求められる 品質の製品が恒常的に生産される旨を 確保すること。管理ストラテジーでは、 日常的にモニターすることを要するエ 程内管理、原材料の特性及び工程パラメ ータを選定して記述し、妥当性を示すこ と、また、製品、処方及び工程の理解に 基づくこと。管理ストラテジーは動的で あり、当該製品のライフサイクル全体に わたって変化し得ることから、品質リス クマネジメント対応及び知識管理を用 いることが要求される。管理ストラテジ 一では、検体採取の計画及び許容可否の 判定基準も記述すること。
- 3.6 Personnel should be given specific training on RTRT technologies, principles and procedures. personnel should demonstrate adequate process experience. product and knowledge and understanding. Successful implementation of RTRT requires input from crossа functional/multi-disciplinary team with relevant experience on specific topics, such engineering, as analytics, chemometric modeling or statistics.
- 3.6 人員は、RTRTの技術、原理及び手順に関して特別な教育訓練を受けること。主要責任者は、経験、製品及び工程の知識及び理解が十分あると実証すること。RTRTを上手く実施するには、工学、分析、計量化学モデル又は統計等、特定のテーマに関して適切な経験を有する機能混成の/集学的チーム\*<sup>版注</sup>からインプットを必要とする。
- 3.7 Important parts of the RTRT strategy are validation and qualification policy, with particular reference to advanced

analytical methods. Particular attention

- (\*訳注:複数の分野の専門家からなるチーム)
- 3.7 R T R T のストラテジーの重要部分は、バリデーション及び適格性評価の方針であり、先進的な分析手法を特に参照すること。インライン及びオンラインの

should be focused on the qualification, validation and management of in-line and on-line analytical methods, where the sampling probe is placed within the manufacturing equipment.

分析手法 (検体採取プローブを製造設備内に置くもの) の適格性評価、バリデーション及び管理に焦点を当てて特別な注意を払うこと。

- 3.8 Any deviation or process failure should be thoroughly investigated and any adverse trending indicating a change in the state of control should be followed up appropriately.
- 3.8 逸脱又は工程不具合があれば徹底的に 原因調査し、管理できた状態に変化を示 す好ましくない傾向があれば適切にフ ォローアップすること。
- Continuous learning through data collection and analysis over the life cycle of a product is important and should be part of the PQS. With advances in technology, certain data currently intrinsic to а trends. acceptable process, may be observed. should Manufacturers scientifically evaluate the data, in consultation if regulatory appropriate. with the authorities, to determine how or if such trends indicate opportunities to improve quality and/or consistency.
- 3.9 製品のライフサイクルにわたってデータを収集及び分析するり、PQSにとるのは、PQSにであり、PQSにであり、PQSにでありになってあり、ののところ許しのとのでのところがはできる。 でのところが傾向にはいるであるが、(今のところが傾向が通道、(今のところが観点にはれるである。 をおいるがいるがいる。 は、期かる傾向となどをである。 と協議している傾向にである。 とはいるであるとはいるがいるがいるがいるがいるがいるである。といるがいるであるになった。
- 3.10 When RTRT has been approved, this approach should be routinely used for batch release. In the event that the results from RTRT fail or are trending toward failure, a RTRT approach may not be substituted by end-product testing. Any failure should be thoroughly investigated and considered in the batch release decision depending on the results of these investigations, and must comply with the content of the marketing authorisation and GMP requirements. should be followed Trends appropriately.
- 3.11 Attributes (e.g. uniformity of content) that are indirectly controlled by approved RTRT should still appear in the Certificate of Analysis for batches. The approved method for testing the endproduct should be mentioned and the results given as "Complies if tested" with a footnote: "Controlled by approved Real Time Release Testing".
- 3.11 承認されたRTRTにより間接的に管理される特性(例えば、含量均一性)を、バッチの試験成績証明書に掲載しておくこと。製品試験について承認された方法を示すとともに、その結果には「承認されたリアルタイムリリース試験により管理した」旨の脚注とともに「試験すれば適合する」と記すこと。
- 4. PARAMETRIC RELEASE AND STERILISATION
- 4. パラメトリックリリース及び滅菌工程
- 4.1 This section provides guidance on parametric release which is defined as the release of a batch of terminally sterilised product based on a review of
- 4.1 本項では、無菌性に係る製品試験を要求する代わりに、重要工程管理パラメータの照査に基づく最終滅菌法による製品のバッチ出荷可否判定として定義さ

critical process control parameters rather than requiring an end-product testing for sterility.

- れるパラメトリックリリースに関してガイダンスを規定する。
- 4.2 An end-product test for sterility is limited in its ability to detect contamination as it utilises only a small number of samples in relation to the overall batch size, and secondly, culture media may only stimulate growth of some, but not all, microorganisms. Therefore, an end-product testing for sterility only provides an opportunity to detect major failures in the sterility assurance system (i.e. a failure that results in contamination of a large number of product units and/or that result in contamination by the specific microorganisms whose growth supported by the prescribed media). In contrast, data derived from in-process controls (e.g. pre-sterilisation product bioburden or environmental monitoring) and by monitoring relevant sterilisation parameters can provide more accurate and relevant information to support sterility assurance of the product.
- 4.2 バッチサイズ全体に比べて少数の検体 しか用いられず、そして第二に、試験培 地が一部の微生物(全てでない)の増殖 しか促進しないので、無菌性に係る製品 試験は、汚染を検出する能力において限 定的である。したがって、無菌性に係る 製品試験は、無菌性保証システムにおけ る目立った不具合(例えば、多数の製品 単位の汚染に至る不具合及び/又は所 定の試験培地により増殖が促進される 特定の微生物による汚染に至る不具合) を検出する機会しか与えない。それに対 して、工程内管理(例えば、滅菌前製品 のバイオバーデン又は環境モニタリン グ) から又は適切な滅菌パラメータをモ ニターすることで得られるデータは、一 層正確かつ適切な情報をもたらし、当該 製品の無菌性を保証することができる。
- 4.3 Parametric release can only be applied to products sterilised in their final container using either moist heat, dry heat or ionising radiation (dosimetric release).
- 4.3 パラメトリックリリース (放射線滅菌ではドジメトリックリリース) は、最終容器 \* fix に収められた状態で、湿熱、乾熱又は電離放射線のいずれかを用いて滅菌処理する製品にのみ適用し得る。
  (\*訳注:その製造所から出荷される際の一次容
- 4.4 To utilise this approach, the manufacturer should have a history of acceptable GMP compliance and a robust sterility assurance program in place to demonstrate consistent process control and process understanding.
- 4.4 こうした対応を利用するには、製造業者は、容認され得るGMP適合の履歴及び頑強な無菌性保証プログラムを整えて、恒常的な工程管理及び工程理解を実証すること。

器を指す)

- 4.5 The sterility assurance program should be documented and include, at least, the identification and monitoring of the critical process parameters, sterilizer cycle development and validation, container/packaging integrity validation, bioburden control, environmental monitoring program. product segregation plan, equipment, services and facility design and qualification program, maintenance and calibration program, change control program,

personnel	training,	and	incorporate	а
quality risk	manager	nent	approach.	

- requirement for parametric release and should focus on mitigating the factors which increase the risk of failure to achieve and maintain sterility in each unit of every batch. If a new product or for being considered is process then risk parametric release. assessment should be conducted during process development including an evaluation of production data from existing products if applicable. If an existing product or process is being considered, the risk assessment should include an evaluation of any historical data generated.
- 4.6 Risk management is an essential 4.6 リスクマネジメントは、パラメトリッ クリリースに不可欠な要求事項であり、 全バッチの各ユニットにおける無菌性 の達成及び維持に欠陥が生じるリスク を増大させる要因の軽減に重点を置く こと。新規の製品又は工程についてパラ メトリックリリースを検討するのであ れば、(該当する場合)既存製品の生産デ ータの評価を含めて、工程の開発中にリ スク評価を行うこと。既存の製品又はエ 程について検討するのであれば、それま での経歴データの評価を当該リスク評 価に含めること。
- 4.7 Personnel involved in the parametric release process should have experience in the following areas: microbiology, sterility assurance. engineering, sterilisation. and production qualifications, experience, competency and training of all personnel involved in release should parametric documented.
- 4.7 パラメトリックリリースのプロセスに 従事する人員は、以下の領域の経験を有 すること:微生物学、無菌性保証、工学、 牛産及び滅菌。パラメトリックリリース に従事する全ての人員の資格、経験、能 力及び教育訓練を文書化すること。
- 4.8 Any proposed change which may impact sterility assurance should recorded in the change control system and reviewed by appropriate personnel who are qualified and experienced in sterility assurance.
- 4.8 無菌性保証にインパクトを与えるおそ れのある変更が提案されたときは、変更 管理システムに記録し、無菌性保証に資 格及び経験を有する適切な人員が照査 すること。
- 4.9 pre-sterilisation bio-burden monitoring program for the product and components should be developed to parametric release. support bioburden should be performed for each batch. The sampling locations of filled units before sterilization should be based on a worst-case scenario and be representative of the batch. Any organisms found during bioburden testing should be identified to confirm that they are not spore forming which may be more resistant to the sterilising process.
- 4.9 製品及び構成物の滅菌前バイオバーデ ンモニタリングプログラムを開発して、 パラメトリックリリースをサポートす ること。当該バイオバーデン(のモニタ リング)は、バッチごとに実施すること。 滅菌前に充填されたユニットから検体 採取する箇所は、ワーストケースを想定 したものとし、かつ当該バッチを代表す るものであること。バイオバーデンの試 験で見つかった微生物は菌種を同定し て、当該滅菌工程に対する耐性がより高 いおそれのある芽胞形成菌でない旨を 確認すること。
- should be 4.10 Product bio-burden minimised by appropriate design of the manufacturing environment and the process by:
- 4.10 製品のバイオバーデンを最小化する ため、製造環境及び工程の適切な設計は 以下によること:

- good equipment and facility design to allow effective cleaning, disinfection and sanitisation;
   availability of detailed and effective
- availability of detailed and effective procedures for cleaning, disinfection and sanitisation;
- use of microbial retentive filters where possible;
- availability of operating practices and procedures which promote personnel hygiene and enforce appropriate garment control;
- appropriate , microbiological specifications for raw materials, intermediates and process aids (e.g. gases)
- 4.11 For aqueous or otherwise microbiologically unstable products, the time lag between dissolving the starting materials, product fluid filtration, and sterilization should be defined in order to minimise the development of bioburden and an increase in endotoxins (if applicable).

- 効果的な洗浄、消毒及び清浄化を勘 案した良好な設備及び施設の設計;
- 洗浄、消毒及び清浄化に係る詳細か つ有効な手順書が利用できること;
- 可能な箇所に微生物除去フィルタを 用いること;
- 人員の衛生状態を推進し、適切な着 衣管理を守らせる業務規範及び手順 書が利用できること;
- 原料、中間製品及び加工助剤 (例えばガス類) に係る適切な微生物学的規格
- 4.11 水溶液である等により微生物が繁殖 しやすい製品は、バイオバーデンの拡大 及び(該当する場合)エンドトキシンの 増大を最小化するため、出発原料の溶解 から薬液のろ過、滅菌までの間の許容時 間を定めること。

## Sterilisation Process

- 4.12 Qualification and validation are critical activities to assure that sterilisation equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process.
- 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15.
- 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards.
- 4.15 Critical process parameters should be established, defined and undergo periodic re-evaluation. The operating ranges should be developed based on sterilisation process, process capability, calibration tolerance limits and parameter criticality.

## 滅菌工程

- 4.12 適格性評価及びバリデーションは、滅 菌設備が恒常的にサイクル運転パラメ ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。
- 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。
- 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切な測定は、パラメトリックリリースプログラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定めて、その校正が自国又は国際標準器にトレース可能であること。
- 4.15 重要工程パラメータを確立、規定し、 定期的な再評価を行うこと。滅菌工程、 工程能力、校正許容限度及びパラメータ の重要度に基づいて、稼働範囲を設定す ること。

- 4.16 Routine monitoring of the steriliser 4.16 滅菌器を日常的にモニタリングして、 should demonstrate that the validated conditions necessary to achieve the specified process is achieved in each cycle. Critical processes should be monitored during the specifically sterilisation phase.
  - 特定の工程を達成するために必要なバ リデートされた条件が各サイクルにお いて達成されている旨を実証すること。 重要工程は特に、滅菌段階の間中モニタ ーすること。
- 4.17 The sterilisation record should include all the critical process parameters. The sterilisation records should be checked for compliance to specification by at least two independent systems. These systems may consist of two people or a validated computer system plus a person.
- 4.17 滅菌記録書には、重要工程パラメータ を全て含めること。滅菌記録書は、少な くとも2つの独立したシステムで規格 への適合をチェックすること。それらシ ステムは、2人又はバリデートされたコ ンピュータシステムに1人を加えたも ので構成し得る。
- 4.18 Once parametric release has been approved by the regulatory authorities, decisions for release or rejection of a batch should be based on the approved specifications and the review of critical process control data. Routine checks of the steriliser, changes, deviations, planned and routine unplanned maintenance activities should assessed and approved recorded. before releasing the products to the Non-compliance with market. specification for parametric release cannot be overruled by a finished product passing the test for sterility.
- 4.18 パラメトリックリリースが規制当局 によって承認されている場合には、バッ チの出荷可否判定は、当該承認規格及び 重要工程管理データの照査に基づくこ と。滅菌器の日常点検、変更、逸脱、不 定期及び定期の保守管理活動を記録し、 評価し、市場への製品出荷前に承認する こと\*
  <sup>駅注</sup>。最終製品が無菌試験に合格し ていても、パラメトリックリリースに係 る規格の不適合判定を覆すことはでき ない。
  - (\*訳注:日本では、当該製品の製造販売業者が 市場への出荷可否の決定に際して評価する責任 を有する)

#### 5. GLOSSARY

## 5. 用語解説

## Control strategy

# 管理ストラテジー

A planned set of controls, derived from current product and process understanding that ensures process performance and product quality. The controls can include parameters and attributes related to drug substance and drug product materials and components, facility and equipment operating conditions, in-process controls, finished product specifications, and the associated methods and frequency of monitoring and control.

プロセスの稼働性能及び製品品質を確保す る複数の管理事項(最新の製品及び工程の 理解から導かれたもの)を計画した一式。当 該管理事項には、原薬及び製剤の原材料及 び構成物に関連するパラメータ及び特性、 施設及び設備の稼働条件、工程内管理、最終 製品の規格、並びに関連づけて考えられる モニタリング及び管理の方法及び頻度が含 まれ得る。

### Critical Process Parameters:

# 重要工程パラメータ:

A process parameter whose variability has an impact on a critical quality attribute and therefore should be monitored or controlled to ensure the process produces the desired quality [ICH Q8 (R2)].

工程パラメータのうち、その変動が重要品 質特性に影響を及ぼすもの、したがって、そ の工程で要求される品質が得られることを 確保するためにモニタリングや管理を要す るもの [ICH Q8 (R2)]。

#### Critical Quality Attributes

#### 重要品質特性

physical, chemical, biological, microbiological property or characteristic | な限度内、範囲内、分布内であるべき物理学

要求される製品品質を確保するため、適切

that should be within an appropriate limit,	的、化学的、生物学的、微生物学的特性又は
range, or distribution to ensure the desired	性質。[ICH Q8 (R2)]
product quality. [ICH Q8 (R2)]	
Parametric release	パラメトリックリリース
One form of RTRT. Parametric release for	RTRTの一種。最終滅菌法による製品に
terminally sterilised product is based on the	係るパラメトリックリリースでは、特定の
review of documentation on process	性質について検体の試験を行うよりもむし
monitoring (e.g. temperature, pressure,	ろエ程内モニタリング(例えば、温度、圧力、
time for terminal sterilisation) rather than	最終滅菌時間)に関する文書類の照査に基
the testing of a sample for a specific	づく (ICH Q8 Q&A)。
attribute (ICH Q8 Q&A).	
Real time release testing	リアルタイムリリース試験
The ability to evaluate and ensure the	製品の品質を工程内データに基づいて評価
quality of in-process and/or final product	及び確保することができるもので、通常、予
based on process data, which typically	め評価された物質特性及び工程管理の妥当
include a valid combination of measured	な組合せを含む。(ICH Q8)
material attributes and process controls.	
(ICH Q8)	
State of Control	管理できた状態
A condition in which the set of controls	継続する工程の稼働性能及び製品品質につ
consistently provides assurance of	いて、管理の一式が恒常的に保証を与える
continued process performance and product	状態。(ICH Q10)
quality. (ICH Q10)	

