



【修繕工事実施直後】 H29.6.15

修繕作業実施の為、貯留水のほとんどを排水した状態です。




【貯水位回復状況】 H29.7.5現在

修繕後、約1ヶ月が経過し順調に貯水位を回復しています。



【貯水位回復状況】 H29.8.10現在

修繕後、約2ヶ月が経過、貯水位は順調に回復。用水需要が一気に高まる水稻の開花時期も無事に乗り越え、「穂ばらみ」の用水も安定供給できそうです。



8月10日の現地確認時に遭遇！
「ヤマカガシ」, 「シマヘビ」, まさか「マムシ」...
(当方、専門家ではないので特定はできませんが)

水辺には良くも悪くもいろいろな生きものが集まります。

ご注意ください!!

